

03. 오송역라멘(T2)

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-1	HK-오송역라멘(T2)-1-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-2	HK-오송역라멘(T2)-2-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-3	HK-오송역라멘(T2)-3-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-3	HK-오송역라멘(T2)-3-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-3	HK-오송역라멘(T2)-3-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-3	HK-오송역라멘(T2)-3-4	16상
1-1	오소	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-3	HK-오송역라멘(T2)-3-5	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-8	HK-오송역라멘(T2)-8-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-8	HK-오송역라멘(T2)-8-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-9	HK-오송역라멘(T2)-9-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-10	HK-오송역라멘(T2)-10-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-10	HK-오송역라멘(T2)-10-2	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-10	HK-오송역라멘(T2)-10-3	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-12	HK-오송역라멘(T2)-12-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-13	HK-오송역라멘(T2)-13-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-13	HK-오송역라멘(T2)-13-2	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-13	HK-오송역라멘(T2)-13-3	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-13	HK-오송역라멘(T2)-13-4	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-4	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-5	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-6	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-7	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-15	HK-오송역라멘(T2)-15-8	16상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-17	HK-오송역라멘(T2)-17-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-17	HK-오송역라멘(T2)-17-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-17	HK-오송역라멘(T2)-17-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-22	HK-오송역라멘(T2)-22-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-22	HK-오송역라멘(T2)-22-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-22	HK-오송역라멘(T2)-22-3	15상

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-54	HK-오송역라멘(T2)-54-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-54	HK-오송역라멘(T2)-54-4	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-54	HK-오송역라멘(T2)-54-5	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-55	HK-오송역라멘(T2)-55-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-56	HK-오송역라멘(T2)-56-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-58	HK-오송역라멘(T2)-58-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-58	HK-오송역라멘(T2)-58-2	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-59	HK-오송역라멘(T2)-59-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-59	HK-오송역라멘(T2)-59-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-61	HK-오송역라멘(T2)-61-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-61	HK-오송역라멘(T2)-61-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-61	HK-오송역라멘(T2)-61-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-4	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-5	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-6	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-7	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-8	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-9	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-10	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-11	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-12	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-64	HK-오송역라멘(T2)-64-13	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-4	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-5	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-6	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-65	HK-오송역라멘(T2)-65-7	15상

목 차

[illegible]


목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-73	HK-오송역라멘(T2)-73-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-73	HK-오송역라멘(T2)-73-4	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-73	HK-오송역라멘(T2)-73-5	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-73	HK-오송역라멘(T2)-73-6	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-4	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-5	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-6	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-7	15상
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-8	15하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-9	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-10	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-11	16하
1-1	오송	오송역라멘(T2)	HK-오송역라멘(T2)-74	HK-오송역라멘(T2)-74-12	16하

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



바닥판 하면 전경



하부 전경



가로보 전경



교명판 전경

2.현황사진


									
위치	R1	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-1	위치	R1	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-2
내용	기타	5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-1-1	내용	망상균열	4m, 10m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-2-1

									
위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-3	위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-3
내용	콘크리트파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-3-1	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-3-2

									
위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-3	위치	R2	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 8EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-3-3	내용	기타	3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-3-4



위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-3	위치	R7	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-8
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-3-5	내용	콘크리트파손 0.1m, 3m, 1EA		
				연번	HK-오송역라멘(T2)-8-1				




위치	R7	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-8	위치	R7	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-9
내용	콘크리트파손 0.1m, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-8-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		
				연번	HK-오송역라멘(T2)-9-1				





위치	R8	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-10	위치	R8	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-10
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-10-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		
				연번	HK-오송역라멘(T2)-10-2				



위치	R8	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-10	위치	R9	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-12
내용	망상균열	1.6m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-10-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-12-1



위치	R1	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-13	위치	R1	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-13
내용	백태	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-13-1	내용	균열부백태	0.1mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-13-2



위치	R1	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-13	위치	R1	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-13
내용	조류서식	--, --, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-13-3	내용	조류서식	--, --, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-13-4

									
위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15	위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15
내용	균열부백태	0.2mm, 7m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-1	내용	균열부백태	0.2mm, 6m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-2
									
위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15	위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-3	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2.5m, 3EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-4
									
위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15	위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15
내용	백태	0.3m, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-5	내용	균열부백태	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-6




위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15	위치	R2	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-15
내용	균열부백태	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-7	내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-15-8




위치	R3	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-17	위치	R3	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-17-1	내용	백태	0.5m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-17-2



위치	R3	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-17	위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22
내용	백태	0.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-17-3	내용	백태	0.2m, 7m, 3EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-1

									
위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22	위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22
내용	백태	0.2m, 7m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-2	내용	백태	0.2m, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-3
									
위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22	위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22
내용	백태	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-4	내용	백태	0.2m, 7m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-5
									
위치	R7	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-22	위치	R8	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-24
내용	백태	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-22-6	내용	백태	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-24-1

									
위치	R8	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-24	위치	R8	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-24
내용	백태	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-24-2	내용	백태	0.2m, 3m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-24-3

									
위치	R8	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-24	위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26
내용	백태	0.2m, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-24-4	내용	백태	0.5m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-1

									
위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26	위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26
내용	백태	0.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-2	내용	백태	0.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-3




위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26	위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26
내용	백태	0.1m, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-4	내용	균열부백태	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-5



위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26	위치	R9	슬래브 하부	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-26
내용	백태	0.5m, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-6	내용	백태	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-26-7



위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-27	위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-27-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-27-2

									
위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-27	위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-27
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-27-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-27-4
									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-1	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-2
									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 7EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-4



위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-5	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-6



위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-7	내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-8



위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	망상균열	2m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-10

									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 3EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-11	내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-12

									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-13	내용	백태	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-14

									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	백태	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-15	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-29-16

									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-18
									
위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-19	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-29-20
									
위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38	위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-38-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 4EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-38-2





위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38	위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-3	내용	망상균열	1.2m, 8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-4



위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38	위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38
내용	망상균열	1.2m, 8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-5	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-6




위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38	위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.6m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-7	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.6m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-8

									
위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38	위치	R9	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-38
내용	망상균열	0.6m, 6.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-9	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-38-10
									
위치	R1	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-39	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-39-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-41-1
									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-41-2	내용	망상균열	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-41-3


									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 10EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-5

									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 10EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 5EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-7

									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 6EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 15EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-9

									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-11
									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-13
									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-15

									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 7EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-17
									
위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-41
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 6EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-41-19
									
위치	R8	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-49	위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-49-1	내용	망상균열 1.5m, 6.5m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-50-1



위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50	위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-50-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA		
						연번	HK-오송역라멘(T2)-50-3		



위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50	위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-50-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 8EA		
						연번	HK-오송역라멘(T2)-50-5		



위치	R9	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-50	위치	C1	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-51
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 4EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-50-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		
						연번	HK-오송역라멘(T2)-51-1		



위치	C1	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-51
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-51-2

위치	C1	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-51
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-51-3



위치	C1	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-51
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-51-4

위치	C1	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-51
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-51-5



위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-1

위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52
내용	망상균열	1.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-2



위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52	위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52
내용	망상균열	0.8m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-4




위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52	위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-6




위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-52	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-52-7	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-53-1



위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-3



위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-5



위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-53-7



위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-54	위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-54
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-54-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-54-2



위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-54	위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-54
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-54-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-54-4



위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-54	위치	C5	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-54-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-55-1



위치	C6	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-56	위치	C8	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-58
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-56-1	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-58-1




위치	C8	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-58	위치	C9	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-58-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-59-1




위치	C9	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-59	위치	C11	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-61
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-59-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-61-1

									
위치	C11	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-61	위치	C11	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-61
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-61-2	내용	망상균열 0.6m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-61-3

									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-2

									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-4




위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-6




위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-8




위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-10

									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-12
									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-64	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-64-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-1
									
위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-3



위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-5




위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-7




위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-65-9



위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-65-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-65-11



위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-65-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-65-13



위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-65	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-65-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-66-1



위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-2	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-3		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-3



위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-4	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-5		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-5



위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-6	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66-6		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-7



위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-66
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-66-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-66-9



위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67	위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-67-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-67-2



위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67	위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-67-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-67-4



위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67	위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-67-5	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		
								연번	HK-오송역라멘(T2)-67-6





위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-67	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.8m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-67-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		
								연번	HK-오송역라멘(T2)-68-1



위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-68-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		
								연번	HK-오송역라멘(T2)-68-3




위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-68-4	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-68-5



위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-68
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-68-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-68-7



위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-69-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-69-2



위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-69-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-69-4



위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-69-5	내용	재료분리 0.6m, 0.8m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-69-6



위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-69	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70
내용	망상균열 4m, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-69-7	내용	망상균열 3m, 4m, 1EA		
									연번
									HK-오송역라멘(T2)-70-1



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-3




위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.3m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.3m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-5



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.3m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T2)-70-7



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-9



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-11



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-12	내용	망상균열 2m, 3m, 4EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-70-13



위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-70	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71
내용	망상균열	1.2m, 1.8m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-70-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-1




위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-2	내용	망상균열	0.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-3





위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-4	내용	망상균열	2m, 3m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-5



위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-71	위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-72
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-71-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-72-1



위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-72	위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-72
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-72-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.2mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-72-3



위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-72	위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-72
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.7m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-72-4	내용	망상균열	1.6m, 3m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-72-5



위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73	위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-2



위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73	위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-4



위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73	위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-5	내용	망상균열 1.6m, 3m, 4EA		연번	HK-오송역라멘(T2)-73-6




위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-1	내용	망상균열	1.5m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-2



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	1.5m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-4



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-6



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	2.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-7

위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	2.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-8



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	3m, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-9

위치	C36	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	망상균열	3m, 5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-10



위치	C36	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	콘크리트파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-11

위치	C36	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T2)-74
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T2)-74-12