

04. 오송역라멘(T1)

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-1	HK-오송역라멘(T1)-1-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-1	HK-오송역라멘(T1)-1-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-1	HK-오송역라멘(T1)-1-3	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-1	HK-오송역라멘(T1)-1-4	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-3	HK-오송역라멘(T1)-3-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-3	HK-오송역라멘(T1)-3-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-3	HK-오송역라멘(T1)-3-3	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-3	HK-오송역라멘(T1)-3-4	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-4	HK-오송역라멘(T1)-4-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-3	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-4	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-5	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-6	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-5	HK-오송역라멘(T1)-5-7	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-7	HK-오송역라멘(T1)-7-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-8	HK-오송역라멘(T1)-8-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-8	HK-오송역라멘(T1)-8-2	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-9	HK-오송역라멘(T1)-9-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-10	HK-오송역라멘(T1)-10-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-10	HK-오송역라멘(T1)-10-2	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-10	HK-오송역라멘(T1)-10-3	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-12	HK-오송역라멘(T1)-12-1	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-15	HK-오송역라멘(T1)-15-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-15	HK-오송역라멘(T1)-15-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-4	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-5	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-6	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-7	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-17	HK-오송역라멘(T1)-17-8	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-4	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-5	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-6	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-7	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-8	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-9	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-10	16상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-22	HK-오송역라멘(T1)-22-11	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-24	HK-오송역라멘(T1)-24-1	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-27	HK-오송역라멘(T1)-27-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-27	HK-오송역라멘(T1)-27-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-27	HK-오송역라멘(T1)-27-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-27	HK-오송역라멘(T1)-27-4	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-29	HK-오송역라멘(T1)-29-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-29	HK-오송역라멘(T1)-29-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-31	HK-오송역라멘(T1)-31-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-31	HK-오송역라멘(T1)-31-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-31	HK-오송역라멘(T1)-31-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-41	HK-오송역라멘(T1)-41-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-41	HK-오송역라멘(T1)-41-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-43	HK-오송역라멘(T1)-43-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-43	HK-오송역라멘(T1)-43-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-43	HK-오송역라멘(T1)-43-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-43	HK-오송역라멘(T1)-43-4	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-51	HK-오송역라멘(T1)-51-1	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-51	HK-오송역라멘(T1)-51-2	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-51	HK-오송역라멘(T1)-51-3	16하

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-73	HK-오송역라멘(T1)-73-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-73	HK-오송역라멘(T1)-73-2	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-73	HK-오송역라멘(T1)-73-3	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-73	HK-오송역라멘(T1)-73-4	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-1	15상
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-2	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-3	15하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-4	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-5	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-6	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-7	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-8	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-9	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-10	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-11	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-12	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-13	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-14	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-15	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-16	16하
1-1	오송	오송역라멘(T1)	HK-오송역라멘(T1)-74	HK-오송역라멘(T1)-74-17	16하


1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



바닥판 하면 전경



배수시설 전경



하부 전경



교명판 전경

2.현황사진



위치	R1	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-1	위치	R1	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-1-1	내용	기타	2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-1-2




위치	R1	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-1	위치	R1	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-1
내용	기타	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-1-3	내용	기타	1m, 10m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-1-4




위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-3	위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-3-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-3-2




위치	R2	승강장하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-3	위치	R2	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-3
내용	기타	2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-3-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-3-4



위치	R2	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-4	위치	R3	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5
내용	기타	1m, 10m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-4-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-5-1





위치	R3	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5	위치	R3	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-5-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 4EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-5-3



위치	R3	방호벽	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5	위치	R3	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-5-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		



위치	R3	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5	위치	R3	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-5
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-5-6	내용	기타	1m, 10m, 1EA	연번



위치	R4	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-7	위치	R7	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-8
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-7-1	내용	기타	0.8m, 15m, 1EA	연번



위치	R7	승강장하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-8
내용	기타	5m, 15m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-8-2



위치	R7	승강장하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-9
내용	기타	5m, 5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-9-1



위치	R8	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-10
내용	기타	0.8m, 10m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-10-1



위치	R8	승강장하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-10
내용	기타	5m, 15m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-10-2



위치	R8	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-10
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-10-3



위치	R9	보도부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-12
내용	기타	0.8m, 35m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-12-1



위치	R2	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-15	위치	R2	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-15
내용	균열부백태	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-15-1	내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-15-2



위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17	위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17
내용	백태	0.3m, 10m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-1	내용	백태	0.3m, 9m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-2



위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17	위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17
내용	균열부백태	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-3	내용	백태	0.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-4

									
위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17	위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17
내용	백태	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-5	내용	백태	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-6

									
위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17	위치	R3	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-17
내용	백태	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-7	내용	균열부백태	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-17-8

									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22
내용	백태	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-1	내용	백태	0.5m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-2


									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22
내용	백태	0.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-3	내용	백태	0.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-4



									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22
내용	백태	0.5m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-5	내용	균열부백태	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-6

									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22
내용	균열부백태	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-7	내용	누수,백태	2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-8

									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22
내용	누수, 백태	2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-9	내용	누수, 백태	2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-10

									
위치	R7	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-22	위치	R8	슬래브하부	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-24
내용	균열부백태	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-22-11	내용	균열부백태	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-24-1

									
위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-27	위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-27-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-27-2





위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-27	위치	R1	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-27
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-27-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		



위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-29	위치	R2	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-29-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		



위치	R3	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-31	위치	R3	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-31
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-31-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		



위치	R3	거더	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-31	위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-31-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		



위치	R2	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-41	위치	R3	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-41-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		



위치	R3	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-43	위치	R3	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-43-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 5EA		



위치	R3	가로보	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-43	위치	C1	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-43-4	내용	기타	0.5m, 9m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-51-1



위치	C1	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-51	위치	C1	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-51
내용	기타	0.4m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-51-2	내용	기타	0.4m, 9m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-51-3





위치	C1	코핑	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-51	위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-52
내용	기타	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-51-4	내용	망상균열	0.5m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-52-1



위치	C2	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-52	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53
내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-52-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-53-1	



위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-53-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		



위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 1EA			연번	HK-오송역라멘(T1)-53-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		

									
위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53	위치	C3	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-53
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-53-6	내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-53-7
									
위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-54	위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-54-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-54-2
									
위치	C4	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-54	위치	C5	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-55
내용	망상균열	1m, 2m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-54-3	내용	백태	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-55-1



위치	C5	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-55	위치	C5	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-55
내용	백태	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-55-2	내용	백태	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-55-3



위치	C7	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-57	위치	C7	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-57
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-57-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-57-2





위치	C7	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-57	위치	C7	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-57
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-57-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-57-4

									
위치	C7	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-57	위치	C8	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-58
내용	망상균열	1.2m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-57-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-58-1

									
위치	C8	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-58	위치	C8	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-58-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-58-3

									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64
내용	망상균열	6m, 3m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-64-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-64-2


									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-64-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-64-4
									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64	위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-64-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-64-6
									
위치	C26	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-64	위치	C27	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-64-7	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-65-1

									
위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-66	위치	C28	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-66
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-66-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-66-2
									
위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-67	위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-67-1	내용	망상균열 2m, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-67-2
									
위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-67	위치	C29	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-67-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-67-4



									
위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-68	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-68
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-68-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-68-2
									
위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-68	위치	C30	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-68
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-68-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-68-4
									
위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-69-1	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-69-2


									
위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69
내용	재료분리	0.3m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-4

									
위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-6

									
위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69	위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송역라멘(T1)-69-8

									
위치	C31	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-69	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-69-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-70-1
									
위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-70	위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-70-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-70-3
									
위치	C32	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-70	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-70-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-1

									
위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-3
									
위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71	위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-5
									
위치	C33	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-71	위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-71-6	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-72-1

									
위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-72	위치	C34	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-72
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-72-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-72-3
									
위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-73	위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-73-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-73-2
									
위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-73	위치	C35	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-73-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-73-4

									
위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-1	내용	망상균열 1.5m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-2
									
위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-4
									
위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-6



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-7

위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-8



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-9

위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 3EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-10



위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-11

위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-12

위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-14
위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-16
위치	C36	기둥	도면번호	HK-오송역라멘(T1)-74	위치	#N/A	#N/A	도면번호	#N/A
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송역라멘(T1)-74-17	내용	#N/A	#N/A	연번	#N/A