

## 15. 암거

# 목 차

[illegible]

# 1. 전경사진



교명판



교량 전경



교명판



교량전경




## 2. 현황사진


|    |                              |     |      |               |    |                            |     |      |               |
|----|------------------------------|-----|------|---------------|----|----------------------------|-----|------|---------------|
|    |                              |     |      |               |    |                            |     |      |               |
| 위치 | 통로암거                         | 좌벽체 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-3   | 위치 | 통로암거                       | 우벽체 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-3   |
| 내용 | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA |     | 연번   | HK-B(라)황탄-3-1 | 내용 | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA |     | 연번   | HK-B(라)황탄-3-2 |

|    |                              |       |      |               |    |                   |       |      |               |
|----|------------------------------|-------|------|---------------|----|-------------------|-------|------|---------------|
|    |                              |       |      |               |    |                   |       |      |               |
| 위치 | 통로암거                         | 좌측날개벽 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-4   | 위치 | 통로암거              | 우측날개벽 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-5   |
| 내용 | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA |       | 연번   | HK-B(라)황탄-4-1 | 내용 | 실링재불량 --, 6m, 1EA |       | 연번   | HK-B(라)황탄-5-1 |

|    |                              |       |      |               |    |                              |       |      |               |
|----|------------------------------|-------|------|---------------|----|------------------------------|-------|------|---------------|
|    |                              |       |      |               |    |                              |       |      |               |
| 위치 | 통로암거                         | 우측날개벽 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-5   | 위치 | 통로암거                         | 우측날개벽 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-5   |
| 내용 | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 2EA |       | 연번   | HK-B(라)황탄-5-2 | 내용 | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 4EA |       | 연번   | HK-B(라)황탄-5-3 |

|                                                                                   |                            |       |      |               |                                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|  |                            |       |      |               |  |      |      |      |      |
| 위치                                                                                | 통로암거                       | 우측날개벽 | 도면번호 | HK-B(라)황탄-5   | 위치                                                                                 | #N/A | #N/A | 도면번호 | #N/A |
| 내용                                                                                | 균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 5EA |       | 연번   | HK-B(라)황탄-5-4 | 내용                                                                                 | #N/A | #N/A | 연번   | #N/A |





| 위치 | 통로암거 | 벽체            | 도면번호 | HK-B(라)산단-1   | 위치 | 통로암거 | 좌벽체             | 도면번호 | HK-B(라)산단-3   |
|----|------|---------------|------|---------------|----|------|-----------------|------|---------------|
| 내용 | 망상균열 | 0.5m, 4m, 1EA | 연번   | HK-B(라)산단-1-1 | 내용 | 균침   | 0.1m, 0.5m, 2EA | 연번   | HK-B(라)산단-3-1 |



| 위치 | 통로암거        | 우벽체            | 도면번호 | HK-B(라)산단-3   | 위치 | 통로암거        | 우벽체            | 도면번호 | HK-B(라)산단-3   |
|----|-------------|----------------|------|---------------|----|-------------|----------------|------|---------------|
| 내용 | 균열(0.3mm미만) | 0.3mm, 4m, 1EA | 연번   | HK-B(라)산단-3-2 | 내용 | 균열(0.3mm미만) | 0.3mm, 6m, 1EA | 연번   | HK-B(라)산단-3-3 |



| 위치 | 통로암거        | 좌벽체              | 도면번호 | HK-B(라)산단-3   | 위치 | 통로암거        | 좌벽체            | 도면번호 | HK-B(라)산단-3   |
|----|-------------|------------------|------|---------------|----|-------------|----------------|------|---------------|
| 내용 | 균열(0.3mm미만) | 0.2mm, 3.5m, 1EA | 연번   | HK-B(라)산단-3-4 | 내용 | 균열(0.3mm이상) | 0.3mm, 6m, 1EA | 연번   | HK-B(라)산단-3-5 |