

시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU2014-0000050
관 리 번 호	
시 설 물 명	학천터널
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국철도공사 정읍고속철도시설사무소

소유자 : 한국철도시설공단 전화번호 : 063-701-8167

보관자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명			노선	시설물종류	시설물중별	시설물구분
TU2014-0000050			학천터널			호남고속철도	철도터널	1중	터널
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분		소유자	
충청북도	청원군	강내면 산단리		한국철도공사 정읍고속철도시설사무소		공공		한국철도시설공단	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
2013년 12월 21일	2023년 12월 20일		유	유	무	대상-보존	대상-제출	비대상-제출	대상-제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2008-10-15 ~ 2009-08-15		(주)케이알티씨		2009-05-22 ~ 2013-12-21		SK건설(주), (주)대우건설		23,022	
영 10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2009-10-09 ~ 2014-06-30		장경우	한국철도시설공단		호남고속철도 제1-1공구 건설공사		황도경	
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
2014년 03월 14일		신병환 인			2016년 02월 01일		한국철도시설공단 충청본부		
▷ 비고									

2. 상세제원

시설물명		터널시점위치 (읍면동리까지 기입)		터널종점위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)			연장(m)	높이(m)
							보도	차도	계		
학천터널		충청북도 청원군 강내면 산단리		충청북도 청원군 강내면 저산리			1	0.0	1.4	1160	8.8
형상	주요공법	보조공법	배수형식	갱문 형식	덕트 스라브	인버트 설치	차로수			종단구배	평면선형 곡선반경R
							상행	하행	계		
원형	NATM	록볼트	배수식	벨마우스	아니요	예	1	1	2	3 %	5000
부속설비	환 기		조 명		전 기		소 방		기 타		
	기계환기		유		유		유		-		
구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.	
STA.5km270 ~ STA.5km341		PD-6		STA.5km341 ~ STA.5km359		PD-5		STA.5km359 ~ STA.5km446		PD-4	
STA.5km446 ~ STA.5km506		PD-3		STA.5km506 ~ STA.5km578.5		PD-4		STA.5km578.5 ~ STA.5km600.5		PD-6	
STA.5km600.5 ~ STA.5km639.5		PD-4		STA.5km639.5 ~ STA.5km844.5		PD-3		STA.5km844.5 ~ STA.5km928.5		PD-2	
STA.5km928.5 ~ STA.6km338		PD-1		STA.6km338 ~ STA.6km344		PD-2		STA.6km344 ~ STA.6km375.6		PD-3	
STA.6km375.6 ~ STA.6km390		PD-5		STA.6km390 ~ STA.6km410		PD-6		~			
▷ 기타 상세제원											

전경사진



정·측면,기타사진

