

[오송고가BRT-T2] 결과표

개별교량명 : 오송고가BRT(T2)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	궤도	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S1[P1]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S2[P2]	PSC BOX	b	a	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S3[P3]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S4[P4]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S5[P5]	PSC BOX	b	b	x	q	a	b	a	a	b	q	x	x	-	-
S6[P6]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S7[P7]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S8[P8]	PSC BOX	a	a	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S9[P9]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S10[P10]	PSC BOX	b	a	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S11[P11]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S12[P12]	PSC BOX	b	b	x	q	a	b	a	a	b	q	x	x	-	-
S13[P13]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	b	b	q	x	x	-	-
S14[P14]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S15[P15]	PSC BOX	a	a	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S16[P16]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	-	x	-	-
평균		0.188	0.175	-	-	0.100	0.113	0.100	0.106	0.200	-	-	-	-	-
가중치		27	23	-	-	3	2	9	9	20	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.054	0.043	-	-	0.003	0.002	0.010	0.010	0.043	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =														0.166	
2. 상태평가 결과 =														B	