

[오송고가BRT-T1] 결과표

개별교량명 : 오송고가BRT(T1)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	궤도	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S1[P1]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S2[P2]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S3[P3]	PSC BOX	a	c	x	q	a	a	a	b	a	q	x	x	-	-
S4[P4]	PSC BOX	a	b	x	q	a	b	a	b	b	q	x	x	-	-
S5[P5]	PSC BOX	a	c	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S6[P6]	PSC BOX	b	b	x	q	a	b	a	a	b	q	x	x	-	-
S7[P7]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S8[P8]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S9[P9]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S10[P10]	PSC BOX	b	b	x	q	a	b	a	a	b	q	x	x	-	-
S11[P11]	PSC BOX	b	c	x	q	a	a	a	a	b	q	-	x	-	-
평균		0.155	0.255	-	-	0.100	0.127	0.100	0.118	0.191	-	0.100	0.100	-	-
가중치		27	23	-	-	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.042	0.059	-	-	0.003	0.003	0.009	0.011	0.038	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수 =														0.171	
2. 상태평가 결과 =														B	