

**<부록> 맨홀관리대장(2블록)**

| 연번 | 면출종류 | 면출용도 | 관리번호           | 관할<br>구정영 | 도로명     | 도로등급 | 노선명 | 노선번호 | 방향 | 차로 | 차도보도<br>구분 | 도로포장<br>종류 | 설치<br>년도 | 상지위치 |            |            |    | 상세위치<br>주변건물<br>(상세위치) | 면출 두경 제원 |      |            |            | 면출 외부        |              |        |        | 안전점검       |            |      |      | 내부 재원 |      |    |      | 안전점검 |          |    |      | 면출두경 |           |      |           | 정비결과      |           |           |           |           |           | 면출내부      |           |           |           | 면출관리기관    |  |  |  |  |  |  |  | 도로관리청 |  |  |  | 비고 |
|----|------|------|----------------|-----------|---------|------|-----|------|----|----|------------|------------|----------|------|------------|------------|----|------------------------|----------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|------------|------------|------|------|-------|------|----|------|------|----------|----|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|----|
|    |      |      |                |           |         |      |     |      |    |    |            |            |          | 주소   |            |            |    |                        | 형태       | 규격   | 재질         | 점검종류       | 점검일자         | 안전등급         | 점검기관   | 구조     | 규모         | 점검종류       | 점검일자 | 안전등급 | 내용    | 정비일자 | 내용 | 정비일자 | 공법   | 정비<br>기간 | 내용 | 정비일자 | 기관명  | 기관<br>연락처 | 관리부서 | 담당자       | 연락처       | 기관명       | 관리부서      | 담당자       | 연락처       |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
|    |      |      |                |           |         |      |     |      |    |    |            |            |          | 구    | 동<br>(법정동) | 본번         | 부번 |                        |          |      |            |            |              |              |        |        |            |            |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 1  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0001 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로 201   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           | 강남구청 | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 2  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0002 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로 201   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           | 강남구청 | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 3  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0003 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로 201   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 4  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0004 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로 201   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 5  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0005 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로 201   | 원형 | φ648                   |          | 기타   | 정밀점검       | 2017.08.09 | A            | (주) 한국구조물연구원 | 철콘     | φ1,200 | 정밀점검       | 2017.08.09 | A    |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 6  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0006 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로 225   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 7  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0007 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로 225   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 8  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0008 | 강남구       | 입구정로    | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로 225   | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 9  | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0009 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 17 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 10 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0010 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 17 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 11 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0011 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 21 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | B          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 12 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0012 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 23 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 13 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0013 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 23 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 14 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0014 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 49 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ800   | 정밀점검   | 2017.08.09 | B          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 15 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0015 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 51 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | B          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 16 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0016 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 51 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 17 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0017 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 51 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 18 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0018 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 51 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 19 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0019 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 57 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 20 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0020 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 57 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 21 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0021 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 57 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 22 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0022 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 23 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0023 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 24 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0024 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 25 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0025 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 26 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0026 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 27 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0027 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 차도         | 아스팔트       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 28 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0028 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 29 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0029 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주) 한국구조물연구원 | 철콘           | φ1,200 | 정밀점검   | 2017.08.09 | A          |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           | 강남구청      | 3423-5114 | 치수와       | 양지청       | 3423-6615 | 동부도로사업소   | 도로보수와     | 박해웅       | 2040-0350 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 30 | 하수도  |      | 강남-02-하수1-0030 | 강남구       | 입구정로29길 | 구도   |     |      |    |    | 보도         | 보도블록       | 강남구      |      |            | 입구정로29길 68 | 원형 | φ648                   | GC( 회주철) | 정밀점검 | 2017.08.09 | C          | (주)          |              |        |        |            |            |      |      |       |      |    |      |      |          |    |      |      |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |    |

