

<부록> 맨홀관리대장(4블록)

연번	맨홀종류	맨홀유도	관리번호	관할구형명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부			맨홀 내부			정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원			안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서		담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자
1	하수도		강남-04-하수1-0001	강남구	도산대로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로101길 15	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-04-하수1-0002	강남구	도산대로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로101길 24	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-04-하수1-0003	강남구	도산대로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로101길 30	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-04-하수1-0004	강남구	도산대로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로101길 9	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	C							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-04-하수1-0005	강남구	도산대로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로101길 9	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	B							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-04-하수1-0006	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-04-하수1-0007	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 16-6	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.08.14	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.08.14	C							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-04-하수1-0008	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-04-하수1-0009	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-04-하수1-0010	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-04-하수1-0011	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-04-하수1-0012	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 37	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-04-하수1-0013	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 41	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-04-하수1-0014	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 42	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	B							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-04-하수1-0015	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 48-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	B							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-04-하수1-0016	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 49	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-04-하수1-0017	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	B							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-04-하수1-0018	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-04-하수1-0019	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 61	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-04-하수1-0020	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 61	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-04-하수1-0021	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 69	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-04-하수1-0022	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 69	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-04-하수1-0023	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 69	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-04-하수1-0024	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 69	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-04-하수1-0025	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,500	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-04-하수1-0026	강남구	도산대로81길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로81길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-04-하수1-0027	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 58	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-04-하수1-0028	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 58	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-04-하수1-0029	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 58	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-04-하수1-0030	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 58	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-04-하수1-0031	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 58	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$420	정밀점검	2017.08.14	A							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-04-하수1-0032	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.08.14	C							강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-04-하수1-0033	강남구	도산대로83길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로83길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.08.14	A																

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로모장종류	설치년도	설치위치					맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소			상세위치	맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처								
														구	동(법정동)	분번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용										정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자	
53	하수도		강남-04-하수1-0053	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	40-14	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-04-하수1-0054	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	40-14	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-04-하수1-0055	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	40-8	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-04-하수1-0056	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	42	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-04-하수1-0057	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	42	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-04-하수1-0058	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	42	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-04-하수1-0059	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	49	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-04-하수1-0060	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	50-14	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-04-하수1-0061	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	50-16	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ3,000	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-04-하수1-0062	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	50-26	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-04-하수1-0063	강남구	도산대로85길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로85길	50-7	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-04-하수1-0064	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	49	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-04-하수1-0065	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	49	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-04-하수1-0066	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	49	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-04-하수1-0067	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	11	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-04-하수1-0068	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	14	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-04-하수1-0069	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	14	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-04-하수1-0070	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	19-5	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-04-하수1-0071	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	19-7	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-04-하수1-0072	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	33	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.14	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-04-하수1-0073	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	33	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-04-하수1-0074	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	34	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-04-하수1-0075	강남구	도산대로87길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로87길	39	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-04-하수1-0076	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	22	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-04-하수1-0077	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	25	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-04-하수1-0078	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	25	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-04-하수1-0079	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	31	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-04-하수1-0080	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	36	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-04-하수1-0081	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	36	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-04-하수1-0082	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	44	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-04-하수1-0083	강남구	도산대로89길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로89길	44	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.08.14	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-04-하수1-0084	강남구	도산대로89길	구도				</																																						

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로모양 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자										내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
107	하수도		강남-04-하수1-0107	강남구	선릉로196길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로196길 90	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-04-하수1-0108	강남구	선릉로196길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로196길 90	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-04-하수1-0109	강남구	선릉로196길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로196길 92	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-04-하수1-0110	강남구	선릉로196길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로196길 92	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-04-하수1-0111	강남구	입구정로	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-04-하수1-0112	강남구	입구정로	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-04-하수1-0113	강남구	입구정로	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로 421-1	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-04-하수1-0114	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-04-하수1-0115	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-04-하수1-0116	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-04-하수1-0117	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-04-하수1-0118	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-04-하수1-0119	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 37	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-04-하수1-0120	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 37	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-04-하수1-0121	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 37	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-04-하수1-0122	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-04-하수1-0123	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-04-하수1-0124	강남구	입구정로61길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로61길 36	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-04-하수1-0125	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 14	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-04-하수1-0126	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 20	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-04-하수1-0127	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 20	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-04-하수1-0128	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 30-10	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-04-하수1-0129	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 32	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-04-하수1-0130	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 32	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-04-하수1-0131	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 4	원형	φ600	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-04-하수1-0132	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 9	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-04-하수1-0133	강남구	입구정로71길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로71길 9	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-04-하수1-0134	강남구	입구정로73길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로73길 21	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-04-하수1-0135	강남구	입구정로73길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로73길 27	원형	φ600	기타	청말점검	2017.08.16	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-04-하수1-0136	강남구	입구정로73길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로73길 30	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-04-하수1-0137	강남구	입구정로73길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로73길 8	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-04-하수1-0138	강남구	입구정로75길	구도					차도	아스팔트	강남구		입구정로75길 15	원형	φ648	GC(회주철)	청말점검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
139	하수도		강																																										

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부						맨홀 내부				정비결과								맨홀관리기관					도로관리청				비고				
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	정검종류	정검일자	안전등급	정검기관	구조	규모	정검종류	정검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법											정비기관	내용	정비일자	
161	하수도		강남-04-하수1-0161	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
162	하수도		강남-04-하수1-0162	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
163	하수도		강남-04-하수1-0163	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 47	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
164	하수도		강남-04-하수1-0164	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 51	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
165	하수도		강남-04-하수1-0165	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 51	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
166	하수도		강남-04-하수1-0166	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 51-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
167	하수도		강남-04-하수1-0167	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 59	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
168	하수도		강남-04-하수1-0168	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 59	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀정검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
169	하수도		강남-04-하수1-0169	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 61	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
170	하수도		강남-04-하수1-0170	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 61	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀정검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
171	하수도		강남-04-하수1-0171	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 61	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
172	하수도		강남-04-하수1-0172	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 61-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
173	하수도		강남-04-하수1-0173	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 61-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
174	하수도		강남-04-하수1-0174	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 72	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
175	하수도		강남-04-하수1-0175	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 73	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
176	하수도		강남-04-하수1-0176	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 73-2	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
177	하수도		강남-04-하수1-0177	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 76	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
178	하수도		강남-04-하수1-0178	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
179	하수도		강남-04-하수1-0179	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-1	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
180	하수도		강남-04-하수1-0180	강남구	압구정로79길	구도					차도	콘크리트	강남구				압구정로79길 83-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
181	하수도		강남-04-하수1-0181	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-3	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
182	하수도		강남-04-하수1-0182	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
183	하수도		강남-04-하수1-0183	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
184	하수도		강남-04-하수1-0184	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 83-7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀정검	2017.08.16	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
185	하수도		강남-04-하수1-0185	강남구	압구정로79길	구도					차도	아스팔트	강남구				압구정로79길 87	원형	φ600	GC(회주철)	정밀정검	2017.08.16	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀정검	2017.08.16	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
													</																																				

[illegible]