

<부록> 맨홀관리대장(5블록)

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	상지위치				상세위치 주변건물 (상세위치)	면출 두경 제원				안전점검				면출 내부				안전점검				면출두경		정비결과				면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고
														주소					형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기간	내용	정비일자	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부분																																				
1	하수도		강남-05-하수1-0001	강남구	강남대로	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로 620	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
2	하수도		강남-05-하수1-0002	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
3	하수도		강남-05-하수1-0003	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
4	하수도		강남-05-하수1-0004	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
5	하수도		강남-05-하수1-0005	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
6	하수도		강남-05-하수1-0006	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
7	하수도		강남-05-하수1-0007	강남구	강남대로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로152길 64	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
8	하수도		강남-05-하수1-0008	강남구	강남대로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로152길 70	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
9	하수도		강남-05-하수1-0009	강남구	강남대로152길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로152길 9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
10	하수도		강남-05-하수1-0010	강남구	강남대로154길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로154길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
11	하수도		강남-05-하수1-0011	강남구	강남대로154길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로154길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
12	하수도		강남-05-하수1-0012	강남구	강남대로154길	구도					차도	콘크리트	강남구			강남대로154길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
13	하수도		강남-05-하수1-0013	강남구	강남대로154길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로154길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
14	하수도		강남-05-하수1-0014	강남구	강남대로154길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로154길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
15	하수도		강남-05-하수1-0015	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
16	하수도		강남-05-하수1-0016	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
17	하수도		강남-05-하수1-0017	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
18	하수도		강남-05-하수1-0018	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
19	하수도		강남-05-하수1-0019	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 31-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
20	하수도		강남-05-하수1-0020	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 35	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
21	하수도		강남-05-하수1-0021	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
22	하수도		강남-05-하수1-0022	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
23	하수도		강남-05-하수1-0023	강남구	강남대로156길	구도					보도	보도블록	강남구			강남대로156길 49	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
24	하수도		강남-05-하수1-0024	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
25	하수도		강남-05-하수1-0025	강남구	강남대로156길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로156길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
26	하수도		강남-05-하수1-0026	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
27	하수도		강남-05-하수1-0027	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
28	하수도		강남-05-하수1-0028	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
29	하수도		강남-05-하수1-0029	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
30	하수도		강남-05-하수1-0030	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
31	하수도		강남-05-하수1-0031	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350								
32	하수도		강남-05-하수1-0032	강남구	강남대로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로158길 3-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.31	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.31	A		</																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고													
														주소				상세위치				맨홀 두경 제원				안전점검				내부 제원				안전점검					맨홀내부				기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자														
53	하수도		강남-05-하수1-0053	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 27-6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
54	하수도		강남-05-하수1-0054	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 28	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
55	하수도		강남-05-하수1-0055	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 28	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
56	하수도		강남-05-하수1-0056	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 35	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
57	하수도		강남-05-하수1-0057	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 40	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
58	하수도		강남-05-하수1-0058	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 41-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
59	하수도		강남-05-하수1-0059	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 41-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
60	하수도		강남-05-하수1-0060	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 41-15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
61	하수도		강남-05-하수1-0061	강남구	강남대로162길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로162길 43	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
62	하수도		강남-05-하수1-0062	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 11	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
63	하수도		강남-05-하수1-0063	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 20	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
64	하수도		강남-05-하수1-0064	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
65	하수도		강남-05-하수1-0065	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
66	하수도		강남-05-하수1-0066	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
67	하수도		강남-05-하수1-0067	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
68	하수도		강남-05-하수1-0068	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 30-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
69	하수도		강남-05-하수1-0069	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 30-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
70	하수도		강남-05-하수1-0070	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 30-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
71	하수도		강남-05-하수1-0071	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 34	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
72	하수도		강남-05-하수1-0072	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 37	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
73	하수도		강남-05-하수1-0073	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
74	하수도		강남-05-하수1-0074	강남구	논현로151길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로151길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
75	하수도		강남-05-하수1-0075	강남구	논현로151길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로151길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
76	하수도		강남-05-하수1-0076	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
77	하수도		강남-05-하수1-0077	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
78	하수도		강남-05-하수1-0078	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
79	하수도		강남-05-하수1-0079	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 42	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
80	하수도		강남-05-하수1-0080	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 45	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
81	하수도		강남-05-하수1-0081	강남구	논현로153길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로153길 49	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
82	하수도		강남-05-하수1-0082	강남구	논현로155길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로155길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
83	하수도		강남-05-하수1-0083	강남구	논현로155길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로155길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
84	하수도		강남-05-하수1-0084	강남구	논현로155길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로155길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처			
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용											정비일자	공법	정비 기관
107	하수도		강남-05-하수1-0107	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 20	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-05-하수1-0108	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-05-하수1-0109	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-05-하수1-0110	강남구	논현로159길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로159길 36-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-05-하수1-0111	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-05-하수1-0112	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-05-하수1-0113	강남구	논현로159길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로159길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-05-하수1-0114	강남구	논현로159길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로159길 40-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-05-하수1-0115	강남구	논현로159길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로159길 44	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-05-하수1-0116	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-05-하수1-0117	강남구	논현로159길	구도					차도	콘크리트	강남구			논현로159길 46-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-05-하수1-0118	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-05-하수1-0119	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.01	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-05-하수1-0120	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.01	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.01	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-05-하수1-0121	강남구	논현로159길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로159길 9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-05-하수1-0122	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-05-하수1-0123	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-05-하수1-0124	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 13	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-05-하수1-0125	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 16	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-05-하수1-0126	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 20	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-05-하수1-0127	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-05-하수1-0128	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 23	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-05-하수1-0129	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-05-하수1-0130	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 39	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-05-하수1-0131	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 39	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-05-하수1-0132	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 47	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-05-하수1-0133	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 49	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-05-하수1-0134	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 55	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-05-하수1-0135	강남구	논현로161길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로161길 55	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-05-하수1-0136	강남구	논현로163길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로163길 10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-05-하수1-0137	강남구	논현로163길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로163길 14	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-05-하수1-0138	강남구	논현로163길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로163길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀																				

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고													
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처												
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급											내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자				
161	하수도		강남-05-하수1-0161	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.08.02	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350							
162	하수도		강남-05-하수1-0162	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
163	하수도		강남-05-하수1-0163	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 39	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.02	C											강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
164	하수도		강남-05-하수1-0164	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 46	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.02	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
165	하수도		강남-05-하수1-0165	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 59-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
166	하수도		강남-05-하수1-0166	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 60	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B													강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
167	하수도		강남-05-하수1-0167	강남구	논현로175길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로175길 64	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A														강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
168	하수도		강남-05-하수1-0168	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로 157	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.02	A														강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
169	하수도		강남-05-하수1-0169	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로 157	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.02	A														강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
170	하수도		강남-05-하수1-0170	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로 159	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
171	하수도		강남-05-하수1-0171	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로 171	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
172	하수도		강남-05-하수1-0172	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로 171	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
173	하수도		강남-05-하수1-0173	강남구	도산대로	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로 171	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ400	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
174	하수도		강남-05-하수1-0174	강남구	도산대로	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로 171	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ400	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
175	하수도		강남-05-하수1-0175	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	C															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
176	하수도		강남-05-하수1-0176	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
177	하수도		강남-05-하수1-0177	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	C															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
178	하수도		강남-05-하수1-0178	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
179	하수도		강남-05-하수1-0179	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
180	하수도		강남-05-하수1-0180	강남구	도산대로13길	구도					보도	보도블록	강남구		도산대로13길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
181	하수도		강남-05-하수1-0181	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
182	하수도		강남-05-하수1-0182	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	C															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
183	하수도		강남-05-하수1-0183	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.02	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
184	하수도		강남-05-하수1-0184	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.02	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.02	B															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
185	하수도		강남-05-하수1-0185	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	C															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
186	하수도		강남-05-하수1-0186	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 37	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
187	하수도		강남-05-하수1-0187	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 43	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
188	하수도		강남-05-하수1-0188	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
189	하수도		강남-05-하수1-0189	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
190	하수도		강남-05-하수1-0190	강남구	도산대로15길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로15길 9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.03	A															강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
191	하수도		강남-05-하수1-0191	강남구	도산대로17길	구도					차도	아스팔트	강남구		도산대로17길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.																									

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두께 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용											정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관
215	하수도		강남-05-하수1-0215	강남구	도산대로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로1길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
216	하수도		강남-05-하수1-0216	강남구	도산대로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로1길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
217	하수도		강남-05-하수1-0217	강남구	도산대로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로1길 58	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
218	하수도		강남-05-하수1-0218	강남구	도산대로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로1길 61	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
219	하수도		강남-05-하수1-0219	강남구	도산대로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로1길 80	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
220	하수도		강남-05-하수1-0220	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
221	하수도		강남-05-하수1-0221	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
222	하수도		강남-05-하수1-0222	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 28	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
223	하수도		강남-05-하수1-0223	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 6-6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
224	하수도		강남-05-하수1-0224	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 6-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
225	하수도		강남-05-하수1-0225	강남구	도산대로23길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로23길 7	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
226	하수도		강남-05-하수1-0226	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
227	하수도		강남-05-하수1-0227	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 15-17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
228	하수도		강남-05-하수1-0228	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 15-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
229	하수도		강남-05-하수1-0229	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 15-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
230	하수도		강남-05-하수1-0230	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 19	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
231	하수도		강남-05-하수1-0231	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 27	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
232	하수도		강남-05-하수1-0232	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
233	하수도		강남-05-하수1-0233	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
234	하수도		강남-05-하수1-0234	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
235	하수도		강남-05-하수1-0235	강남구	도산대로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로25길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
236	하수도		강남-05-하수1-0236	강남구	도산대로27길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로27길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
237	하수도		강남-05-하수1-0237	강남구	도산대로27길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로27길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
238	하수도		강남-05-하수1-0238	강남구	도산대로27길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로27길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
239	하수도		강남-05-하수1-0239	강남구	도산대로27길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로27길 43	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
240	하수도		강남-05-하수1-0240	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
241	하수도		강남-05-하수1-0241	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
242	하수도		강남-05-하수1-0242	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 29	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
243	하수도		강남-05-하수1-0243	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
244	하수도		강남-05-하수1-0244	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.03	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
245	하수도		강남-05-하수1-0245	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 30-13	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
246	하수도		강남-05-하수1-0246	강남구	압구정로10길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로10길 30-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청</									

