

<부록> 맨홀관리대장(7블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관월구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소				상세위치		맨홀 두께		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관	내용	정비일자
1	하수도		강남-07-하수1-0001	강남구	도산대로	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로 주변건물 (상세위치)	301-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-07-하수1-0002	강남구	도산대로	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로	301-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-07-하수1-0003	강남구	도산대로	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로	327	원형	φ4,000	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ4,000	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-07-하수1-0004	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	10-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-07-하수1-0005	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	10-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-07-하수1-0006	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	10-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-07-하수1-0007	강남구	도산대로45길	특별시도					보도	보도블록	강남구				도산대로45길	11	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.10	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-07-하수1-0008	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-07-하수1-0009	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	16-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-07-하수1-0010	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	16-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-07-하수1-0011	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	17	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.10	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-07-하수1-0012	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-07-하수1-0013	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-07-하수1-0014	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-07-하수1-0015	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-07-하수1-0016	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-07-하수1-0017	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18-2	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-07-하수1-0018	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-07-하수1-0019	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	18-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-07-하수1-0020	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-07-하수1-0021	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-07-하수1-0022	강남구	도산대로45길	특별시도					보도	보도블록	강남구				도산대로45길	7	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.10	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-07-하수1-0023	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-07-하수1-0024	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	8-1	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-07-하수1-0025	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	8-1	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-07-하수1-0026	강남구	도산대로45길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로45길	8-8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-07-하수1-0027	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ4,000	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-07-하수1-0028	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-07-하수1-0029	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	10-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-07-하수1-0030	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	10-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-07-하수1-0031	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-07-하수1-0032	강남구	도산대로49길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				도산대로49길	18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ4,00																				

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구·청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처		관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처	
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관											내용
53	하수도		강남-07-하수1-0053	강남구	도신대로53길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			도신대로53길 39	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-07-하수1-0054	강남구	도신대로53길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			도신대로53길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-07-하수1-0055	강남구	선릉로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 819	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ420	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-07-하수1-0056	강남구	선릉로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 819	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ420	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-07-하수1-0057	강남구	선릉로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 829	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-07-하수1-0058	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-07-하수1-0059	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-07-하수1-0060	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-07-하수1-0061	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-07-하수1-0062	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-07-하수1-0063	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,500	정밀점검	2017.09.10	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-07-하수1-0064	강남구	선릉로153길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로153길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-07-하수1-0065	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-07-하수1-0066	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 16	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-07-하수1-0067	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 23-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-07-하수1-0068	강남구	선릉로155길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로155길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,100	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-07-하수1-0069	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 26	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-07-하수1-0070	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 26	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-07-하수1-0071	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 29	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-07-하수1-0072	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 29	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-07-하수1-0073	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 29	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ4,000	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-07-하수1-0074	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 39	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-07-하수1-0075	강남구	선릉로155길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로155길 5	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ420	정밀점검	2017.09.10	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-07-하수1-0076	강남구	선릉로157길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로157길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-07-하수1-0077	강남구	선릉로157길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로157길 13	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-07-하수1-0078	강남구	선릉로157길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로157길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-07-하수1-0079	강남구	선릉로157길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			선릉로157길 14-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-07-하수1-0080	강남구	선릉로157길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로157길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-07-하수1-0081	강남구	선릉로157길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로157길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-07-하수1-0082	강남구	선릉로157길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로157길 20-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-07-하수1-0083	강남구	선릉로157길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로157길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-07-하수1-0084	강남구	선릉로157길	특별시도					보도	보도블록	강남구			선릉로157길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.10	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114</								

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처		관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관											내용	정비일자
107	하수도		강남-07-하수1-0107	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-07-하수1-0108	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 46	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ700	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-07-하수1-0109	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 46	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ700	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-07-하수1-0110	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.10	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.10	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-07-하수1-0111	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-07-하수1-0112	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-07-하수1-0113	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-07-하수1-0114	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-07-하수1-0115	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-07-하수1-0116	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-07-하수1-0117	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-07-하수1-0118	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-07-하수1-0119	강남구	압구정로42길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로42길 78	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-07-하수1-0120	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-07-하수1-0121	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-07-하수1-0122	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-07-하수1-0123	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-07-하수1-0124	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-07-하수1-0125	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 3	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ4,000	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-07-하수1-0126	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ4,000	정밀점검	2017.09.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-07-하수1-0127	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-07-하수1-0128	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-07-하수1-0129	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-07-하수1-0130	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 51	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-07-하수1-0131	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 5-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-07-하수1-0132	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 5-14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-07-하수1-0133	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 5-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-07-하수1-0134	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 67	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-07-하수1-0135	강남구	압구정로46길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로46길 75	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-07-하수1-0136	강남구	압구정로48길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로48길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-07-하수1-0137	강남구	압구정로48길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로48길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.11	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-07-하수1-0138	강남구	압구정로48길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				압구정로48길																														

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구·청형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고													
														주소				상세위치				맨홀 두경 제원				안전점검				내부 제원				안전점검					맨홀내부				기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자														
161	하수도		강남-07-하수1-0161	강남구	연주로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로	844	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
162	하수도		강남-07-하수1-0162	강남구	연주로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로	844	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
163	하수도		강남-07-하수1-0163	강남구	연주로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로	844	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
164	하수도		강남-07-하수1-0164	강남구	연주로	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로	872	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
165	하수도		강남-07-하수1-0165	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
166	하수도		강남-07-하수1-0166	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	11-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
167	하수도		강남-07-하수1-0167	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
168	하수도		강남-07-하수1-0168	강남구	연주로152길	특별시도					보도	보도블록	강남구			연주로152길	13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
169	하수도		강남-07-하수1-0169	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
170	하수도		강남-07-하수1-0170	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
171	하수도		강남-07-하수1-0171	강남구	연주로152길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로152길	8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
172	하수도		강남-07-하수1-0172	강남구	연주로154길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로154길	14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
173	하수도		강남-07-하수1-0173	강남구	연주로154길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로154길	18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
174	하수도		강남-07-하수1-0174	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
175	하수도		강남-07-하수1-0175	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
176	하수도		강남-07-하수1-0176	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	13	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
177	하수도		강남-07-하수1-0177	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	15-1	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
178	하수도		강남-07-하수1-0178	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	15-8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
179	하수도		강남-07-하수1-0179	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
180	하수도		강남-07-하수1-0180	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	21-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
181	하수도		강남-07-하수1-0181	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	21-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
182	하수도		강남-07-하수1-0182	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	24	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
183	하수도		강남-07-하수1-0183	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
184	하수도		강남-07-하수1-0184	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
185	하수도		강남-07-하수1-0185	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	29	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
186	하수도		강남-07-하수1-0186	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
187	하수도		강남-07-하수1-0187	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
188	하수도		강남-07-하수1-0188	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	37-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
189	하수도		강남-07-하수1-0189	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	37-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
190	하수도		강남-07-하수1-0190	강남구	연주로164길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로164길	38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
191	하수도		강남-07-하수1-0191	강남구	연주로168길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로168길	20	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
192	하수도		강남-07-하수1-0192	강남구	연주로168길	특별시도					차도	아스팔트	강남구			연주로168길	23	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ8																									

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	자로	차도보도구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부							맨홀 내부				정비결과										맨홀관리기관					도로관리청				비고	
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원			안전점검				내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자											
215	하수도		강남-07-하수1-0215	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
216	하수도		강남-07-하수1-0216	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
217	하수도		강남-07-하수1-0217	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
218	하수도		강남-07-하수1-0218	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
219	하수도		강남-07-하수1-0219	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
220	하수도		강남-07-하수1-0220	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 47	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
221	하수도		강남-07-하수1-0221	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
222	하수도		강남-07-하수1-0222	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
223	하수도		강남-07-하수1-0223	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 62	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
224	하수도		강남-07-하수1-0224	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
225	하수도		강남-07-하수1-0225	강남구	연주로172길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로172길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
226	하수도		강남-07-하수1-0226	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
227	하수도		강남-07-하수1-0227	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
228	하수도		강남-07-하수1-0228	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정말점검	2017.09.11	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
229	하수도		강남-07-하수1-0229	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
230	하수도		강남-07-하수1-0230	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.11	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
231	하수도		강남-07-하수1-0231	강남구	연주로174길	특별시도					차도	아스팔트	강남구				연주로174길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.11	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.11	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		