

<부록> 맨홀관리대장(8블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과						맨홀관리기관				도로관리청				비고						
														주소				상세위치		맨홀 두께 제한		안전점검		내부 제한		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처			
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관	내용
1	하수도		강남-08-하수1-0001	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로 417	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-08-하수1-0002	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로 455	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-08-하수1-0003	강남구	도산대로159길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로159길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-08-하수1-0004	강남구	도산대로159길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로159길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-08-하수1-0005	강남구	도산대로159길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로159길 28	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-08-하수1-0006	강남구	도산대로159길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로159길 9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-08-하수1-0007	강남구	도산대로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로50길 17-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-08-하수1-0008	강남구	도산대로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로50길 17-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-08-하수1-0009	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-08-하수1-0010	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 16-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-08-하수1-0011	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 16-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-08-하수1-0012	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-08-하수1-0013	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-08-하수1-0014	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-08-하수1-0015	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-08-하수1-0016	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 39	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-08-하수1-0017	강남구	도산대로55길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로55길 45	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-08-하수1-0018	강남구	도산대로57길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로57길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-08-하수1-0019	강남구	도산대로57길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로57길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-08-하수1-0020	강남구	도산대로57길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로57길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-08-하수1-0021	강남구	도산대로57길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로57길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-08-하수1-0022	강남구	도산대로61길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로61길 19	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-08-하수1-0023	강남구	도산대로61길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로61길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-08-하수1-0024	강남구	도산대로61길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로61길 27	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-08-하수1-0025	강남구	도산대로61길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로61길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-08-하수1-0026	강남구	도산대로63길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로63길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-08-하수1-0027	강남구	도산대로67길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로67길 13-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-08-하수1-0028	강남구	도산대로67길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로67길 14	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-08-하수1-0029	강남구	도산대로67길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로67길 19	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-08-하수1-0030	강남구	도산대로67길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로67길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-08-하수1-0031	강남구	도산대로67길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로67길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-08-하수1-0032	강남구	도산대로75길	구도					차도	아스팔트	강남구				도산대로75길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.14	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.14	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과			

