

<부록> 맨홀관리대장(10블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소				맨홀 두께 제한		안전점검		내부 제한		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자
1	하수도		강남-10-하수1-0001	강남구	논현로	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로 708	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-10-하수1-0002	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 11	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-10-하수1-0003	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 18	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-10-하수1-0004	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 24	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-10-하수1-0005	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 39	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-10-하수1-0006	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 43	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-10-하수1-0007	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 8	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-10-하수1-0008	강남구	논현로132길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로132길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-10-하수1-0009	강남구	논현로134길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로134길 15	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-10-하수1-0010	강남구	논현로134길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로134길 7	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-10-하수1-0011	강남구	논현로136길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로136길 15	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-10-하수1-0012	강남구	논현로136길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로136길 22	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-10-하수1-0013	강남구	논현로136길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로136길 5-3	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-10-하수1-0014	강남구	논현로136길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로136길 6	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-10-하수1-0015	강남구	논현로136길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로136길 9	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-10-하수1-0016	강남구	논현로138길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로138길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-10-하수1-0017	강남구	논현로140길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로140길 11	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-10-하수1-0018	강남구	논현로140길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로140길 13	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-10-하수1-0019	강남구	논현로140길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로140길 22	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-10-하수1-0020	강남구	논현로140길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로140길 25	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-10-하수1-0021	강남구	논현로140길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로140길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-10-하수1-0022	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 11	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-10-하수1-0023	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 23	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-10-하수1-0024	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 27	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-10-하수1-0025	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 40	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-10-하수1-0026	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 40	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-10-하수1-0027	강남구	논현로142길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로142길 5	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-10-하수1-0028	강남구	논현로146길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로146길 11	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,500	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-10-하수1-0029	강남구	논현로146길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로146길 15	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-10-하수1-0030	강남구	논현로146길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로146길 21	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-10-하수1-0031	강남구	논현로146길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로146길 21	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-10-하수1-0032	강남구	논현로146길	구도					차도	아스팔트	강남구				논현로146길 25	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.24	A		</																

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두께 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처						
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자										내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자
53	하수도		강남-10-하수1-0053	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 21-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-10-하수1-0054	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 21-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-10-하수1-0055	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-10-하수1-0056	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 29-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-10-하수1-0057	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-10-하수1-0058	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 33-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-10-하수1-0059	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 34	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-10-하수1-0060	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-10-하수1-0061	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 39	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-10-하수1-0062	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 39	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-10-하수1-0063	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 46	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-10-하수1-0064	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 51	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-10-하수1-0065	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 53	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-10-하수1-0066	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 57	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-10-하수1-0067	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-10-하수1-0068	강남구	도산대로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로30길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-10-하수1-0069	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-10-하수1-0070	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-10-하수1-0071	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-10-하수1-0072	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-10-하수1-0073	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 24	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-10-하수1-0074	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-10-하수1-0075	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-10-하수1-0076	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-10-하수1-0077	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-10-하수1-0078	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-10-하수1-0079	강남구	도산대로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로34길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-10-하수1-0080	강남구	도산대로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로38길 20	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-10-하수1-0081	강남구	도산대로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로38길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-10-하수1-0082	강남구	도산대로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로38길 32	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-10-하수1-0083	강남구	도산대로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로38길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-10-하수1-0084	강남구	도산대로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로38길 46	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.24	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040	

