

<부록> 맨홀관리대장(14블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관
1	하수도		강남-14-하수1-0001	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 12	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	B	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-14-하수1-0002	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 12	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-14-하수1-0003	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-14-하수1-0004	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ3000	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-14-하수1-0005	강남구	영동대로138길	구도					보도	보도블록	강남구		영동대로138길 12	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-14-하수1-0006	강남구	영동대로138길	구도					보도	보도블록	강남구		영동대로138길 12	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-14-하수1-0007	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-14-하수1-0008	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ3000	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-14-하수1-0009	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 21	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-14-하수1-0010	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 21	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-14-하수1-0011	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 21	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-14-하수1-0012	강남구	영동대로138길	구도					보도	보도블록	강남구		영동대로138길 21	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-14-하수1-0013	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ3000	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-14-하수1-0014	강남구	영동대로138길	구도					보도	보도블록	강남구		영동대로138길 9	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-14-하수1-0015	강남구	영동대로138길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로138길 9	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-14-하수1-0016	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 13-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-14-하수1-0017	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 13-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-14-하수1-0018	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-14-하수1-0019	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-14-하수1-0020	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-14-하수1-0021	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-14-하수1-0022	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-14-하수1-0023	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-14-하수1-0024	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-14-하수1-0025	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-14-하수1-0026	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-14-하수1-0027	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-14-하수1-0028	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-14-하수1-0029	강남구	영동대로142길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로142길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-14-하수1-0030	강남구	학동로101길	구도					차도	아스팔트	강남구		학동로101길 15	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1000	정밀점검	2017.08.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-14-하수1-0031	강남구	학동로101길	구도					차도	아스팔트	강남구		학동로101길 19	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-14-하수1-0032	강남구	학동로101길	구도					차도	아스팔트	강남구		학동로101길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.08.29	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-14-하수1-0033	강남구	학동로101길	구도					차도	아스팔트	강남구		학동로101길 7	원형	φ600	GC(회주철)																											