

<부록> 맨홀관리대장(16블록)

연번	맨홀종류	맨홀유도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	자도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청										
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용										정비일자	내용	정비일자	공법
1	하수도		강남-16-하수1-0001	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 11	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
2	하수도		강남-16-하수1-0002	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 11	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
3	하수도		강남-16-하수1-0003	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 15	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
4	하수도		강남-16-하수1-0004	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 15	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
5	하수도		강남-16-하수1-0005	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 16	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$700	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
6	하수도		강남-16-하수1-0006	강남구	논현로114길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로114길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$700	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
7	하수도		강남-16-하수1-0007	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,100	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
8	하수도		강남-16-하수1-0008	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 14	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
9	하수도		강남-16-하수1-0009	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 19	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
10	하수도		강남-16-하수1-0010	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 26	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$0	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
11	하수도		강남-16-하수1-0011	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 26	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
12	하수도		강남-16-하수1-0012	강남구	논현로116길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로116길 6	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
13	하수도		강남-16-하수1-0013	강남구	논현로116길	구도					보도	보도블록		강남구			논현로116길 6	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$700	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
14	하수도		강남-16-하수1-0014	강남구	논현로118길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로118길 17-11	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
15	하수도		강남-16-하수1-0015	강남구	논현로118길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로118길 17-9	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
16	하수도		강남-16-하수1-0016	강남구	논현로118길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로118길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
17	하수도		강남-16-하수1-0017	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
18	하수도		강남-16-하수1-0018	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 13	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
19	하수도		강남-16-하수1-0019	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 17	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
20	하수도		강남-16-하수1-0020	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 17	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
21	하수도		강남-16-하수1-0021	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 23	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
22	하수도		강남-16-하수1-0022	강남구	논현로122길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로122길 28	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
23	하수도		강남-16-하수1-0023	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 10	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
24	하수도		강남-16-하수1-0024	강남구	논현로124길	구도					자도	콘크리트		강남구			논현로124길 12-3	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
25	하수도		강남-16-하수1-0025	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 14	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
26	하수도		강남-16-하수1-0026	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 16-3	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
27	하수도		강남-16-하수1-0027	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 18	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
28	하수도		강남-16-하수1-0028	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 19	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
29	하수도		강남-16-하수1-0029	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 19-5	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
30	하수도		강남-16-하수1-0030	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
31	하수도		강남-16-하수1-0031	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 23	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
32	하수도		강남-16-하수1-0032	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 23	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.07.17	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
33	하수도		강남-16-하수1-0033	강남구	논현로124길	구도					자도	아스팔트		강남구			논현로124길 23-3	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200																		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				맨홀두께		정비결과				맨홀관리기관				도로관리청									
														주소				상세위치		맨홀 두께 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처	
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모							점검종류	점검일자										안전등급
53	하수도		강남-16-하수1-0053	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 45	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
54	하수도		강남-16-하수1-0054	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 5-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ900	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
55	하수도		강남-16-하수1-0055	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 6-4	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
56	하수도		강남-16-하수1-0056	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 6-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
57	하수도		강남-16-하수1-0057	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 6-7	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
58	하수도		강남-16-하수1-0058	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 6-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
59	하수도		강남-16-하수1-0059	강남구	봉은사로29길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로29길 7	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
60	하수도		강남-16-하수1-0060	강남구	봉은사로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로33길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
61	하수도		강남-16-하수1-0061	강남구	봉은사로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로33길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
62	하수도		강남-16-하수1-0062	강남구	봉은사로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로33길 23	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
63	하수도		강남-16-하수1-0063	강남구	봉은사로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로33길 37	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
64	하수도		강남-16-하수1-0064	강남구	봉은사로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로33길 39	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
65	하수도		강남-16-하수1-0065	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 12	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
66	하수도		강남-16-하수1-0066	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 13	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
67	하수도		강남-16-하수1-0067	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 23	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
68	하수도		강남-16-하수1-0068	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,100	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
69	하수도		강남-16-하수1-0069	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 28	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
70	하수도		강남-16-하수1-0070	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 31	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
71	하수도		강남-16-하수1-0071	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 35	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	C									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
72	하수도		강남-16-하수1-0072	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 41	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
73	하수도		강남-16-하수1-0073	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 45-13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
74	하수도		강남-16-하수1-0074	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 45-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
75	하수도		강남-16-하수1-0075	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
76	하수도		강남-16-하수1-0076	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 47-14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
77	하수도		강남-16-하수1-0077	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 47-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
78	하수도		강남-16-하수1-0078	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 47-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
79	하수도		강남-16-하수1-0079	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 50	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.17	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
80	하수도		강남-16-하수1-0080	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.17	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.17	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
81	하수도		강남-16-하수1-0081	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 7-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
82	하수도		강남-16-하수1-0082	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 7-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
83	하수도		강남-16-하수1-0083	강남구	봉은사로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로37길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
84	하수도		강남-16-하수1-0084	강남구	연주로113길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로113길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	지수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
85	하수도		강남-16-하수1-0085																																										

연번	맨홀종류	맨홀유도	관리번호	관할구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				상세위치		맨홀 두경 배열		맨홀 외부				맨홀 내부				맨홀 두경		정비결과				맨홀관리기관				도로관리청						
														주소		상세위치		형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자	기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동(법정동)	본번	부번																													
107	하수도		강남-16-하수1-0107	강남구	연주로125길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로125길 3-10	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
108	하수도		강남-16-하수1-0108	강남구	연주로125길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로125길 6	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
109	하수도		강남-16-하수1-0109	강남구	연주로125길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로125길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
110	하수도		강남-16-하수1-0110	강남구	연주로125길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로125길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
111	하수도		강남-16-하수1-0111	강남구	연주로129길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로129길 17	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
112	하수도		강남-16-하수1-0112	강남구	연주로129길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로129길 17	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
113	하수도		강남-16-하수1-0113	강남구	연주로129길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로129길 6	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
114	하수도		강남-16-하수1-0114	강남구	연주로129길	구도					차도	아스팔트		강남구			연주로129길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
115	하수도		강남-16-하수1-0115	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 14	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
116	하수도		강남-16-하수1-0116	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 16	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
117	하수도		강남-16-하수1-0117	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 18	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
118	하수도		강남-16-하수1-0118	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 18	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
119	하수도		강남-16-하수1-0119	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 19	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
120	하수도		강남-16-하수1-0120	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 20	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
121	하수도		강남-16-하수1-0121	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 20	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
122	하수도		강남-16-하수1-0122	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 21	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
123	하수도		강남-16-하수1-0123	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 21	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
124	하수도		강남-16-하수1-0124	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 21	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
125	하수도		강남-16-하수1-0125	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 33	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
126	하수도		강남-16-하수1-0126	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 33	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
127	하수도		강남-16-하수1-0127	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 37-15	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
128	하수도		강남-16-하수1-0128	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 37-6	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
129	하수도		강남-16-하수1-0129	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 37-8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
130	하수도		강남-16-하수1-0130	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 39	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
131	하수도		강남-16-하수1-0131	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 39	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
132	하수도		강남-16-하수1-0132	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 43	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
133	하수도		강남-16-하수1-0133	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 43-20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
134	하수도		강남-16-하수1-0134	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 43-8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
135	하수도		강남-16-하수1-0135	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 49	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
136	하수도		강남-16-하수1-0136	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 49	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
137	하수도		강남-16-하수1-0137	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 49	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.18	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350
138	하수도		강남-16-하수1-0138	강남구	학동로30길	구도					차도	아스팔트		강남구			학동로30길 5	원형	\$600	GC(회주철)	정																									