

<부록> 맨홀관리대장(17블록)

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	상차위치				상세위치		면출 두경 제원				안전점검				내부 제원				안전점검				면출두경		정비결과						면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기간	내용	정비일자	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처									
1	하수도		강남-17-하수1-0001	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 14	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350											
2	하수도		강남-17-하수1-0002	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 25	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350											
3	하수도		강남-17-하수1-0003	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 39	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350											
4	하수도		강남-17-하수1-0004	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 43	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350											
5	하수도		강남-17-하수1-0005	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 47	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350											
6	하수도		강남-17-하수1-0006	강남구	봉은사로43길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로43길 6-3	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	C										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
7	하수도		강남-17-하수1-0007	강남구	봉은사로43길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로43길 6-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
8	하수도		강남-17-하수1-0008	강남구	봉은사로43길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로43길 6-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
9	하수도		강남-17-하수1-0009	강남구	봉은사로43길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로43길 6-6	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	B										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
10	하수도		강남-17-하수1-0010	강남구	봉은사로43길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로43길 6-6	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
11	하수도		강남-17-하수1-0011	강남구	봉은사로43길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로43길 6-8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
12	하수도		강남-17-하수1-0012	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 12	원형	\$648	기타	정밀점검	2017.07.11	A	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
13	하수도		강남-17-하수1-0013	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 13	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
14	하수도		강남-17-하수1-0014	강남구	봉은사로47길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로47길 19-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
15	하수도		강남-17-하수1-0015	강남구	봉은사로47길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로47길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
16	하수도		강남-17-하수1-0016	강남구	봉은사로47길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로47길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
17	하수도		강남-17-하수1-0017	강남구	봉은사로47길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로47길 21	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
18	하수도		강남-17-하수1-0018	강남구	봉은사로47길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로47길 21	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
19	하수도		강남-17-하수1-0019	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 25	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
20	하수도		강남-17-하수1-0020	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 26-1	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	C										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
21	하수도		강남-17-하수1-0021	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 28	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
22	하수도		강남-17-하수1-0022	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 34	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
23	하수도		강남-17-하수1-0023	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 42	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	B										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
24	하수도		강남-17-하수1-0024	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 48	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	B										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
25	하수도		강남-17-하수1-0025	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 53	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
26	하수도		강남-17-하수1-0026	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 54	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
27	하수도		강남-17-하수1-0027	강남구	봉은사로47길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로47길 59	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
28	하수도		강남-17-하수1-0028	강남구	봉은사로48길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로48길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
29	하수도		강남-17-하수1-0029	강남구	봉은사로48길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로48길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	C										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
30	하수도		강남-17-하수1-0030	강남구	봉은사로49길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로49길 13	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.11	C										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
31	하수도		강남-17-하수1-0031	강남구	봉은사로49길	구도					차도	콘크리트	강남구			봉은사로49길 21-10	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도시사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350										
32	하수도		강남-17-하수1-0032	강남구	봉은사로49길	구도					차도	콘크리트	강남구			봉은사로49길 21-10	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.11	C	(주)한국구조물연구원	철콘	\$600	정밀점검	2017.07.11	A										강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615														

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서		담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관										내용	정비일자
53	하수도		강남-17-하수1-0053	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 20	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-17-하수1-0054	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-17-하수1-0055	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 21-2	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-17-하수1-0056	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-17-하수1-0057	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-17-하수1-0058	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22-8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-17-하수1-0059	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22-8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-17-하수1-0060	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-17-하수1-0061	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 22-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-17-하수1-0062	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-17-하수1-0063	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-17-하수1-0064	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 34	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-17-하수1-0065	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 35-11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-17-하수1-0066	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 35-11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-17-하수1-0067	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 36	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-17-하수1-0068	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 38-15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-17-하수1-0069	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 38-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-17-하수1-0070	강남구	선릉로111길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로111길 38-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-17-하수1-0071	강남구	선릉로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로111길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-17-하수1-0072	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 13	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-17-하수1-0073	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 19	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-17-하수1-0074	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-17-하수1-0075	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-17-하수1-0076	강남구	선릉로115길	구도					차도	콘크리트	강남구			선릉로115길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-17-하수1-0077	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 27	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-17-하수1-0078	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-17-하수1-0079	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-17-하수1-0080	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 33	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-17-하수1-0081	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 35	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-17-하수1-0082	강남구	선릉로115길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로115길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-17-하수1-0083	강남구	선릉로115길	구도					차도	콘크리트	강남구			선릉로115길 42	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.11	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-17-하수1-0084	강남구	선릉로115길	구도					차도	콘크리트	강남구			선릉로115길 42	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.11	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.11	A																		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고													
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원				안전점검				내부 재원				안전점검					맨홀내부				기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자														
107	하수도		강남-17-하수1-0107	강남구	선릉로125길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로125길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
108	하수도		강남-17-하수1-0108	강남구	선릉로125길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로125길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
109	하수도		강남-17-하수1-0109	강남구	선릉로125길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로125길 5-7	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
110	하수도		강남-17-하수1-0110	강남구	선릉로125길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로125길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
111	하수도		강남-17-하수1-0111	강남구	선릉로125길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로125길 8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
112	하수도		강남-17-하수1-0112	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
113	하수도		강남-17-하수1-0113	강남구	선릉로127길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로127길 10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
114	하수도		강남-17-하수1-0114	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 11-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
115	하수도		강남-17-하수1-0115	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 13	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
116	하수도		강남-17-하수1-0116	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
117	하수도		강남-17-하수1-0117	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
118	하수도		강남-17-하수1-0118	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
119	하수도		강남-17-하수1-0119	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 29	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
120	하수도		강남-17-하수1-0120	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
121	하수도		강남-17-하수1-0121	강남구	선릉로127길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로127길 5-4	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
122	하수도		강남-17-하수1-0122	강남구	선릉로127길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로127길 5-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
123	하수도		강남-17-하수1-0123	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
124	하수도		강남-17-하수1-0124	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
125	하수도		강남-17-하수1-0125	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
126	하수도		강남-17-하수1-0126	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
127	하수도		강남-17-하수1-0127	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
128	하수도		강남-17-하수1-0128	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
129	하수도		강남-17-하수1-0129	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 31	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
130	하수도		강남-17-하수1-0130	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
131	하수도		강남-17-하수1-0131	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
132	하수도		강남-17-하수1-0132	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 31	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
133	하수도		강남-17-하수1-0133	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 3-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
134	하수도		강남-17-하수1-0134	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
135	하수도		강남-17-하수1-0135	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
136	하수도		강남-17-하수1-0136	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
137	하수도		강남-17-하수1-0137	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350						
138	하수도		강남-17-하수1-0138	강남구	선릉로129길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로129길 9-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처				
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비기관
161	하수도		강남-17-하수1-0161	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
162	하수도		강남-17-하수1-0162	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
163	하수도		강남-17-하수1-0163	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 15	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
164	하수도		강남-17-하수1-0164	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
165	하수도		강남-17-하수1-0165	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
166	하수도		강남-17-하수1-0166	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
167	하수도		강남-17-하수1-0167	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-17-하수1-0168	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-17-하수1-0169	강남구	연주로116길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도		강남-17-하수1-0170	강남구	연주로116길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
171	하수도		강남-17-하수1-0171	강남구	연주로116길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
172	하수도		강남-17-하수1-0172	강남구	연주로116길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.12	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
173	하수도		강남-17-하수1-0173	강남구	연주로116길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로116길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
174	하수도		강남-17-하수1-0174	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
175	하수도		강남-17-하수1-0175	강남구	연주로116길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로116길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
176	하수도		강남-17-하수1-0176	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
177	하수도		강남-17-하수1-0177	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
178	하수도		강남-17-하수1-0178	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
179	하수도		강남-17-하수1-0179	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
180	하수도		강남-17-하수1-0180	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
181	하수도		강남-17-하수1-0181	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
182	하수도		강남-17-하수1-0182	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
183	하수도		강남-17-하수1-0183	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
184	하수도		강남-17-하수1-0184	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
185	하수도		강남-17-하수1-0185	강남구	연주로122길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로122길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
186	하수도		강남-17-하수1-0186	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 30-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
187	하수도		강남-17-하수1-0187	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 32-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
188	하수도		강남-17-하수1-0188	강남구	연주로122길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로122길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
189	하수도		강남-17-하수1-0189	강남구	연주로122길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로122길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
190	하수도		강남-17-하수1-0190	강남구	연주로122길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로122길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
191	하수도		강남-17-하수1-0191	강남구	연주로122길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로122길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
192	하수도		강남-17-하수1-0192	강남구	연주로122길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로122길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.12	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.12	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
193	하수도		강남-17-하수1-0193	강남구	연주로124길	구도																																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서		담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관										내용	정비일자
215	하수도		강남-17-하수1-0215	강남구	연주로130길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로130길 30	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
216	하수도		강남-17-하수1-0216	강남구	연주로130길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로130길 30	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
217	하수도		강남-17-하수1-0217	강남구	연주로130길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로130길 30	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.13	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
218	하수도		강남-17-하수1-0218	강남구	연주로130길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로130길 30	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.13	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
219	하수도		강남-17-하수1-0219	강남구	연주로130길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로130길 30	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.13	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
220	하수도		강남-17-하수1-0220	강남구	연주로130길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로130길 30	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.13	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
221	하수도		강남-17-하수1-0221	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
222	하수도		강남-17-하수1-0222	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
223	하수도		강남-17-하수1-0223	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
224	하수도		강남-17-하수1-0224	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
225	하수도		강남-17-하수1-0225	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
226	하수도		강남-17-하수1-0226	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
227	하수도		강남-17-하수1-0227	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
228	하수도		강남-17-하수1-0228	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
229	하수도		강남-17-하수1-0229	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
230	하수도		강남-17-하수1-0230	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 43	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
231	하수도		강남-17-하수1-0231	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 45	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
232	하수도		강남-17-하수1-0232	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 52	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
233	하수도		강남-17-하수1-0233	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 52	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
234	하수도		강남-17-하수1-0234	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 55-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
235	하수도		강남-17-하수1-0235	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 57	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
236	하수도		강남-17-하수1-0236	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 57-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
237	하수도		강남-17-하수1-0237	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 59	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
238	하수도		강남-17-하수1-0238	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 61-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
239	하수도		강남-17-하수1-0239	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 61-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
240	하수도		강남-17-하수1-0240	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 61-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
241	하수도		강남-17-하수1-0241	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 63	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
242	하수도		강남-17-하수1-0242	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 63	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
243	하수도		강남-17-하수1-0243	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 67	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
244	하수도		강남-17-하수1-0244	강남구	학동로42길	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로42길 67-15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
245	하수도		강남-17-하수1-0245	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 67-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
246	하수도		강남-17-하수1-0246	강남구	학동로42길	구도					보도	보도블록	강남구			학동로42길 67-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.13	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3					

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	자로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부								맨홀 내부				정비결과										맨홀관리기관					도로관리청				비고		
														주소			상세위치	맨홀 두경 제원				안전점검				안전점검				내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자													
269	하수도		강남-17-하수1-0269	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	C											강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
270	하수도		강남-17-하수1-0270	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A											강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
271	하수도		강남-17-하수1-0271	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
272	하수도		강남-17-하수1-0272	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
273	하수도		강남-17-하수1-0273	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
274	하수도		강남-17-하수1-0274	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	B												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
275	하수도		강남-17-하수1-0275	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
276	하수도		강남-17-하수1-0276	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
277	하수도		강남-17-하수1-0277	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
278	하수도		강남-17-하수1-0278	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 35	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
279	하수도		강남-17-하수1-0279	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 43	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	B												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
280	하수도		강남-17-하수1-0280	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 48	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
281	하수도		강남-17-하수1-0281	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 48	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
282	하수도		강남-17-하수1-0282	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
283	하수도		강남-17-하수1-0283	강남구	학동로46길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로46길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
284	하수도		강남-17-하수1-0284	강남구	학동로48길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로48길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
285	하수도		강남-17-하수1-0285	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
286	하수도		강남-17-하수1-0286	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
287	하수도		강남-17-하수1-0287	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 23	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
288	하수도		강남-17-하수1-0288	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
289	하수도		강남-17-하수1-0289	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 44	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
290	하수도		강남-17-하수1-0290	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
291	하수도		강남-17-하수1-0291	강남구	학동로50길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로50길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.07.13	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.07.13	B												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		