

<부록> 맨홀관리대장(18블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관월구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과						맨홀관리기관				도로관리청				비고					
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관										
1	하수도		강남-18-하수1-0001	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 42-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-18-하수1-0002	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 48-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-18-하수1-0003	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-18-하수1-0004	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-18-하수1-0005	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 53	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-18-하수1-0006	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 59	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-18-하수1-0007	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-18-하수1-0008	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-18-하수1-0009	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 47	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-18-하수1-0010	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 43	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-18-하수1-0011	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1500	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-18-하수1-0012	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-18-하수1-0013	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-18-하수1-0014	강남구	봉은사로 55길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 55길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-18-하수1-0015	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 46-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-18-하수1-0016	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-18-하수1-0017	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 42-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-18-하수1-0018	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1000	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-18-하수1-0019	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 4-1	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-18-하수1-0020	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2000	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-18-하수1-0021	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 14	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2000	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-18-하수1-0022	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2000	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-18-하수1-0023	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 23-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1500	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-18-하수1-0024	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2000	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-18-하수1-0025	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2000	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-18-하수1-0026	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-18-하수1-0027	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 37	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-18-하수1-0028	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 42	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-18-하수1-0029	강남구	봉은사로 57길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 57길 45	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-18-하수1-0030	강남구	봉은사로 59길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 59길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-18-하수1-0031	강남구	봉은사로 59길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 59길 43	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-18-하수1-0032	강남구	봉은사로 59길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 59길 44	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-18-하수1-0033	강남구	봉은사로 59길	구도		</																																					

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		맨홀 내부		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처						
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급											내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관
53	하수도		강남-18-하수1-0053	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-18-하수1-0054	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-18-하수1-0055	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-18-하수1-0056	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 22	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-18-하수1-0057	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ3,000	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-18-하수1-0058	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-18-하수1-0059	강남구	봉은사로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 63길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-18-하수1-0060	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-18-하수1-0061	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ700	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-18-하수1-0062	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 3-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-18-하수1-0063	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 3-14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-18-하수1-0064	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 3-18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-18-하수1-0065	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 30	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-18-하수1-0066	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-18-하수1-0067	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 36-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-18-하수1-0068	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-18-하수1-0069	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-18-하수1-0070	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-18-하수1-0071	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-18-하수1-0072	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 36-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-18-하수1-0073	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-18-하수1-0074	강남구	봉은사로 67길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로 67길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-18-하수1-0075	강남구	봉은사로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 67길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-18-하수1-0076	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 52	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.30	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-18-하수1-0077	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 45	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.30	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-18-하수1-0078	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.30	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-18-하수1-0079	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-18-하수1-0080	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-18-하수1-0081	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-18-하수1-0082	강남구	봉은사로 69길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 69길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.06.30	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-18-하수1-0083	강남구	봉은사로 71길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 71길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-18-하수1-0084	강남구	봉은사로 71길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로 71길 12	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.30	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.06.30	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
85	하수도		강남-18-하수1-0085	강남구																																									

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구·청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 뚜껑 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		맨홀뚜껑		높이조정		맨홀내부		기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용										정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
107	하수도		강남-18-하수1-0107	강남구	봉은사로 73길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 73길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-18-하수1-0108	강남구	봉은사로 73길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로 73길 41	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-18-하수1-0109	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-18-하수1-0110	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-18-하수1-0111	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-18-하수1-0112	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-18-하수1-0113	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-18-하수1-0114	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-18-하수1-0115	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-18-하수1-0116	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 649	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-18-하수1-0117	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 47-2	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-18-하수1-0118	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 47-7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-18-하수1-0119	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 47-14 37-13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-18-하수1-0120	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 37-13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ3,000	정밀점검	2017.06.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-18-하수1-0121	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 37-7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,800	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-18-하수1-0122	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 37-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,800	정밀점검	2017.06.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-18-하수1-0123	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 30-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-18-하수1-0124	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 30-50	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-18-하수1-0125	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-18-하수1-0126	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-18-하수1-0127	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 20-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-18-하수1-0128	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-18-하수1-0129	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-18-하수1-0130	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 18	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-18-하수1-0131	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 16-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-18-하수1-0132	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 16-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-18-하수1-0133	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 20-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-18-하수1-0134	강남구	삼성로 115길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 115길 20-12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-18-하수1-0135	강남구	삼성로 119길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 119길 49	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-18-하수1-0136	강남구	삼성로 119길	구도					보도	보도블록	강남구			삼성로 119길 43	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-18-하수1-0137	강남구	삼성로 119길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 119길 46	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-18-하수1-0138	강남구	삼성로 119길	구도					차도	아스팔트	강남구			삼성로 119길 37-15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	A						</												

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치연도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처		기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자										공법	정비기관	내용	정비일자
161	하수도		강남-18-허수1-0161	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 71	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
162	하수도		강남-18-허수1-0162	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 73	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
163	하수도		강남-18-허수1-0163	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 79	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
164	하수도		강남-18-허수1-0164	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 82	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.06.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
165	하수도		강남-18-허수1-0165	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 87	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
166	하수도		강남-18-허수1-0166	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 87	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
167	하수도		강남-18-허수1-0167	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 47	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-18-허수1-0168	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-18-허수1-0169	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도		강남-18-허수1-0170	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
171	하수도		강남-18-허수1-0171	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 34-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
172	하수도		강남-18-허수1-0172	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 21-15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
173	하수도		강남-18-허수1-0173	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 21-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
174	하수도		강남-18-허수1-0174	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 21-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
175	하수도		강남-18-허수1-0175	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 24	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
176	하수도		강남-18-허수1-0176	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
177	하수도		강남-18-허수1-0177	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
178	하수도		강남-18-허수1-0178	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
179	하수도		강남-18-허수1-0179	강남구	선릉로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 112길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,300	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
180	하수도		강남-18-허수1-0180	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 45	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
181	하수도		강남-18-허수1-0181	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 45	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
182	하수도		강남-18-허수1-0182	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 30-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
183	하수도		강남-18-허수1-0183	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 27-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
184	하수도		강남-18-허수1-0184	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
185	하수도		강남-18-허수1-0185	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 19-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
186	하수도		강남-18-허수1-0186	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 19-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
187	하수도		강남-18-허수1-0187	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,400	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
188	하수도		강남-18-허수1-0188	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
189	하수도		강남-18-허수1-0189	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 4-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
190	하수도		강남-18-허수1-0190	강남구	선릉로 116길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 116길 4-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,500	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
191	하수도		강남-18-허수1-0191	강남구	선릉로 120길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 120길 34	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
192	하수도		강남-18-허수1-0192	강남구	선릉로 120길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 120길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,20																					

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비기관	내용
215	하수도		강남-18-허수1-0215	강남구	선릉로 126길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 126길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
216	하수도		강남-18-허수1-0216	강남구	선릉로 126길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 126길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
217	하수도		강남-18-허수1-0217	강남구	선릉로 126길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 126길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
218	하수도		강남-18-허수1-0218	강남구	선릉로 126길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 126길 22	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
219	하수도		강남-18-허수1-0219	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 19	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
220	하수도		강남-18-허수1-0220	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 19	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
221	하수도		강남-18-허수1-0221	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
222	하수도		강남-18-허수1-0222	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
223	하수도		강남-18-허수1-0223	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
224	하수도		강남-18-허수1-0224	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
225	하수도		강남-18-허수1-0225	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
226	하수도		강남-18-허수1-0226	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
227	하수도		강남-18-허수1-0227	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
228	하수도		강남-18-허수1-0228	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
229	하수도		강남-18-허수1-0229	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
230	하수도		강남-18-허수1-0230	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
231	하수도		강남-18-허수1-0231	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
232	하수도		강남-18-허수1-0232	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
233	하수도		강남-18-허수1-0233	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 56	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,400	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
234	하수도		강남-18-허수1-0234	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
235	하수도		강남-18-허수1-0235	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 57	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
236	하수도		강남-18-허수1-0236	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 57	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
237	하수도		강남-18-허수1-0237	강남구	선릉로 130길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 130길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
238	하수도		강남-18-허수1-0238	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
239	하수도		강남-18-허수1-0239	강남구	선릉로 130길	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 130길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.07.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
240	하수도		강남-18-허수1-0240	강남구	선릉로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 67길 9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
241	하수도		강남-18-허수1-0241	강남구	선릉로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 67길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
242	하수도		강남-18-허수1-0242	강남구	선릉로 67길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 67길 22	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.06.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
243	하수도		강남-18-허수1-0243	강남구	선릉로 67길	구도					차도	콘크리트	강남구			선릉로 67길 22	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.30	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.06.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
244	하수도		강남-18-허수1-0244	강남구	학동로	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로 408	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
245	하수도		강남-18-허수1-0245	강남구	학동로	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로 412	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
246	하수도		강남-18-허수1-0246	강남구	학동로	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로 402	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A</																		

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 외부				면출 내부				정비결과										면출관리기관					도로관리청				비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														주소			상세위치 주변건물 (상세위치)	면출 두경 제원			안전점검				내부 제원		안전점검		면출두경		정비결과						면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														구	동 (법정동)	본번		부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
269	하수도		강남-18-하수1-0269	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
270	하수도		강남-18-하수1-0270	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
271	하수도		강남-18-하수1-0271	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
272	하수도		강남-18-하수1-0272	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
273	하수도		강남-18-하수1-0273	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
274	하수도		강남-18-하수1-0274	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 29	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.05	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
275	하수도		강남-18-하수1-0275	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,300	정밀점검	2017.07.06	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
276	하수도		강남-18-하수1-0276	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
277	하수도		강남-18-하수1-0277	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
278	하수도		강남-18-하수1-0278	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 16	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,500	정밀점검	2017.07.06	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
279	하수도		강남-18-하수1-0279	강남구	학동로 68길	구도					보도	보도블록	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$2,000	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
280	하수도		강남-18-하수1-0280	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
281	하수도		강남-18-하수1-0281	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
282	하수도		강남-18-하수1-0282	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
283	하수도		강남-18-하수1-0283	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
284	하수도		강남-18-하수1-0284	강남구	학동로 68길	구도					보도	보도블록	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	기타	정밀점검	2017.07.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
285	하수도		강남-18-하수1-0285	강남구	학동로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,000	정밀점검	2017.07.06	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
286	하수도		강남-18-하수1-0286	강남구	학동로 68길	구도					보도	보도블록	강남구				학동로 68길 30	원형	\$648	기타	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.07.06	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				