

<부록> 맨홀관리대장(20블록)

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	상차위치				상세위치				면출 두경 제원				면출 외부				안전점검				내부 제원				면출 내부				안전점검				면출두경				정비결과						면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														주소				주변건물 (상세위치)				형태		재료		점검종류		점검일자		안전등급		점검기관		구조		규모		점검종류		점검일자		안전등급		내용		정비일자		내용		정비일자		공법		정비 기간		내용		정비일자		기관명		기관 연락처		관리부서		담당자			연락처		기관명		관리부서		담당자		연락처																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														구	동 (법정동)	본번	부번																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처							
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급											내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용
53	하수도		강남-20-하수1-0053	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 49-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-20-하수1-0054	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 49-9	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-20-하수1-0055	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 54	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-20-하수1-0056	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 62	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-20-하수1-0057	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 66	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-20-하수1-0058	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 66-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-20-하수1-0059	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 66-8	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-20-하수1-0060	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 66-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-20-하수1-0061	강남구	봉은사로109길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로109길 66-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-20-하수1-0062	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-20-하수1-0063	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 16	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-20-하수1-0064	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 18-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-20-하수1-0065	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-20-하수1-0066	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-20-하수1-0067	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-20-하수1-0068	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-20-하수1-0069	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-20-하수1-0070	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22-2	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-20-하수1-0071	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22-2	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-20-하수1-0072	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 22-2	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-20-하수1-0073	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-20-하수1-0074	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-20-하수1-0075	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.30	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-20-하수1-0076	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.30	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-20-하수1-0077	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-20-하수1-0078	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-20-하수1-0079	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-20-하수1-0080	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-20-하수1-0081	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-20-하수1-0082	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-20-하수1-0083	강남구	봉은사로111길	구도					보도	보도블록	강남구			봉은사로111길 31	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.30	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.30	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-20-하수1-0084	강남구	봉은사로111길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로111길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.30	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.30	A									강남구청	3423-5114	치							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구·청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자												안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법
107	하수도		강남-20-하수1-0107	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-20-하수1-0108	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 6	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-20-하수1-0109	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-20-하수1-0110	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 67	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-20-하수1-0111	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 67	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-20-하수1-0112	강남구	영동대로112길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로112길 67	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-20-하수1-0113	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-20-하수1-0114	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-20-하수1-0115	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 35	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-20-하수1-0116	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 39	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-20-하수1-0117	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-20-하수1-0118	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-20-하수1-0119	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-20-하수1-0120	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 55	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-20-하수1-0121	강남구	영동대로114길	구도					보도	보도블록	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.31	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-20-하수1-0122	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-20-하수1-0123	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-20-하수1-0124	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-20-하수1-0125	강남구	영동대로114길	구도					보도	보도블록	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.31	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-20-하수1-0126	강남구	영동대로114길	구도					보도	보도블록	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.31	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-20-하수1-0127	강남구	영동대로114길	구도					보도	보도블록	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-20-하수1-0128	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-20-하수1-0129	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-20-하수1-0130	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-20-하수1-0131	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 56	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.08.31	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-20-하수1-0132	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 63	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-20-하수1-0133	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 63	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-20-하수1-0134	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 71-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-20-하수1-0135	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 71-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-20-하수1-0136	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 7-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-20-하수1-0137	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 7-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.31	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-20-하수1-0138	강남구	영동대로114길	구도					차도	아스팔트	강남구			영동대로114길 9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.31	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.																			

