

<부록> 맨홀관리대장(21블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고										
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관	내용	정비일자	
1	하수도		강남-21-하수1-0001	강남구	강남대로	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로	408	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-21-하수1-0002	강남구	강남대로	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로	442	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-21-하수1-0003	강남구	강남대로100길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로100길	10	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-21-하수1-0004	강남구	강남대로100길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로100길	13-7	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-21-하수1-0005	강남구	강남대로100길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로100길	14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-21-하수1-0006	강남구	강남대로100길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로100길	27	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-21-하수1-0007	강남구	강남대로100길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로100길	29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-21-하수1-0008	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-21-하수1-0009	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	13-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-21-하수1-0010	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-21-하수1-0011	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	16	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-21-하수1-0012	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	25	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-21-하수1-0013	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-21-하수1-0014	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-21-하수1-0015	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-21-하수1-0016	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	32	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-21-하수1-0017	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-21-하수1-0018	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	38	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-21-하수1-0019	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	47	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-21-하수1-0020	강남구	강남대로102길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로102길	47	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-21-하수1-0021	강남구	강남대로106길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로106길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-21-하수1-0022	강남구	강남대로106길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로106길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-21-하수1-0023	강남구	강남대로106길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로106길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-21-하수1-0024	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-21-하수1-0025	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	16	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-21-하수1-0026	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-21-하수1-0027	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-21-하수1-0028	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-21-하수1-0029	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-21-하수1-0030	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-21-하수1-0031	강남구	강남대로110길	구도					차도	아스팔트	강남구				강남대로110길	33-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-21-하수1-0032	강																																												

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
53	하수도		강남-21-하수1-0053	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 51-4	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-21-하수1-0054	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 53	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-21-하수1-0055	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 55	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-21-하수1-0056	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 55-4	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-21-하수1-0057	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 55-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-21-하수1-0058	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 57	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-21-하수1-0059	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 67	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-21-하수1-0060	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 68	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-21-하수1-0061	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 71-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-21-하수1-0062	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 72	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-21-하수1-0063	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 75	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-21-하수1-0064	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 86	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-21-하수1-0065	강남구	강남대로94길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로94길 94	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-21-하수1-0066	강남구	강남대로96길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로96길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-21-하수1-0067	강남구	강남대로96길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로96길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-21-하수1-0068	강남구	강남대로96길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로96길 22	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-21-하수1-0069	강남구	강남대로96길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로96길 22	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-21-하수1-0070	강남구	강남대로96길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로96길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-21-하수1-0071	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-21-하수1-0072	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 12-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-21-하수1-0073	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-21-하수1-0074	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-21-하수1-0075	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-21-하수1-0076	강남구	강남대로98길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로98길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-21-하수1-0077	강남구	논현로	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로 507	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-21-하수1-0078	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 10-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-21-하수1-0079	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-21-하수1-0080	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 15	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-21-하수1-0081	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-21-하수1-0082	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-21-하수1-0083	강남구	논현로101길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로101길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-21-하수1-0084	강남구	논현로105길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로105길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.03	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.03	A									강남구청	3423-5114	치수과							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처		관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처	
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관											내용
107	하수도		강남-21-하수1-0107	강남구	논현로105길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로105길 83	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-21-하수1-0108	강남구	논현로105길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로105길 83	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-21-하수1-0109	강남구	논현로105길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로105길 89	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-21-하수1-0110	강남구	논현로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로93길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-21-하수1-0111	강남구	논현로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로93길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-21-하수1-0112	강남구	논현로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로93길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-21-하수1-0113	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 12	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-21-하수1-0114	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-21-하수1-0115	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-21-하수1-0116	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 28	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-21-하수1-0117	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 29-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-21-하수1-0118	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 29-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-21-하수1-0119	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-21-하수1-0120	강남구	논현로95길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로95길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-21-하수1-0121	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 13-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-21-하수1-0122	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 13-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-21-하수1-0123	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-21-하수1-0124	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 19-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-21-하수1-0125	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-21-하수1-0126	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 24	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-21-하수1-0127	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 24	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-21-하수1-0128	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-21-하수1-0129	강남구	논현로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로97길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-21-하수1-0130	강남구	논현로97길	구도					보도	보도블록	강남구			논현로97길 62	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-21-하수1-0131	강남구	논현로97길	구도					보도	보도블록	강남구			논현로97길 62	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-21-하수1-0132	강남구	논현로97길	구도					보도	보도블록	강남구			논현로97길 74	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-21-하수1-0133	강남구	논현로97길	구도					보도	보도블록	강남구			논현로97길 74	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-21-하수1-0134	강남구	논현로97길	구도					보도	보도블록	강남구			논현로97길 74	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-21-하수1-0135	강남구	논현로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로99길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-21-하수1-0136	강남구	논현로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로99길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-21-하수1-0137	강남구	논현로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로99길 24	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-21-하수1-0138	강남구	논현로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로99길 29	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C																		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자										내용	정비일자	공법	정비기관	내용
161	하수도		강남-21-하수1-0161	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
162	하수도		강남-21-하수1-0162	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
163	하수도		강남-21-하수1-0163	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 46	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
164	하수도		강남-21-하수1-0164	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 52	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
165	하수도		강남-21-하수1-0165	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 58	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
166	하수도		강남-21-하수1-0166	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 66	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
167	하수도		강남-21-하수1-0167	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 66	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-21-하수1-0168	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 72	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-21-하수1-0169	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 80	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도		강남-21-하수1-0170	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 80	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
171	하수도		강남-21-하수1-0171	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 85	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
172	하수도		강남-21-하수1-0172	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 85-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
173	하수도		강남-21-하수1-0173	강남구	봉은사로18길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로18길 88	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
174	하수도		강남-21-하수1-0174	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
175	하수도		강남-21-하수1-0175	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
176	하수도		강남-21-하수1-0176	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
177	하수도		강남-21-하수1-0177	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
178	하수도		강남-21-하수1-0178	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
179	하수도		강남-21-하수1-0179	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 37	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
180	하수도		강남-21-하수1-0180	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 46-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
181	하수도		강남-21-하수1-0181	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 46-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.04	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.04	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
182	하수도		강남-21-하수1-0182	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
183	하수도		강남-21-하수1-0183	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
184	하수도		강남-21-하수1-0184	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
185	하수도		강남-21-하수1-0185	강남구	봉은사로20길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로20길 54	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
186	하수도		강남-21-하수1-0186	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
187	하수도		강남-21-하수1-0187	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
188	하수도		강남-21-하수1-0188	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
189	하수도		강남-21-하수1-0189	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
190	하수도		강남-21-하수1-0190	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
191	하수도		강남-21-하수1-0191	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 45-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
192	하수도		강남-21-하수1-0192	강남구	봉은사로22길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로22길 45-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
193	하수도		강남-21-하수1-0193	강남구	봉은사로22길																																								

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처				
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비기관
215	하수도		강남-21-하수1-0215	강남구	봉은사로24길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로24길 73	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
216	하수도		강남-21-하수1-0216	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로26길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
217	하수도		강남-21-하수1-0217	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로26길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
218	하수도		강남-21-하수1-0218	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로26길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
219	하수도		강남-21-하수1-0219	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로26길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
220	하수도		강남-21-하수1-0220	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			22-11 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
221	하수도		강남-21-하수1-0221	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			22-18 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
222	하수도		강남-21-하수1-0222	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			22-5 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
223	하수도		강남-21-하수1-0223	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			30 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
224	하수도		강남-21-하수1-0224	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			7 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
225	하수도		강남-21-하수1-0225	강남구	봉은사로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			7 봉은사로26길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
226	하수도		강남-21-하수1-0226	강남구	봉은사로2길	구도					차도	아스팔트	강남구			2 봉은사로2길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
227	하수도		강남-21-하수1-0227	강남구	봉은사로2길	구도					차도	아스팔트	강남구			20 봉은사로2길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
228	하수도		강남-21-하수1-0228	강남구	봉은사로2길	구도					차도	아스팔트	강남구			21 봉은사로2길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
229	하수도		강남-21-하수1-0229	강남구	봉은사로2길	구도					차도	아스팔트	강남구			39 봉은사로2길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
230	하수도		강남-21-하수1-0230	강남구	봉은사로2길	구도					차도	아스팔트	강남구			7 봉은사로2길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
231	하수도		강남-21-하수1-0231	강남구	봉은사로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			20 봉은사로4길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
232	하수도		강남-21-하수1-0232	강남구	봉은사로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			29 봉은사로4길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
233	하수도		강남-21-하수1-0233	강남구	봉은사로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			29 봉은사로4길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
234	하수도		강남-21-하수1-0234	강남구	봉은사로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			31 봉은사로4길	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
235	하수도		강남-21-하수1-0235	강남구	봉은사로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			8 봉은사로4길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
236	하수도		강남-21-하수1-0236	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			10 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
237	하수도		강남-21-하수1-0237	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			26 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
238	하수도		강남-21-하수1-0238	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			32 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
239	하수도		강남-21-하수1-0239	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			34 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
240	하수도		강남-21-하수1-0240	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			34 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
241	하수도		강남-21-하수1-0241	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			47 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
242	하수도		강남-21-하수1-0242	강남구	봉은사로6길	구도					차도	아스팔트	강남구			69 봉은사로6길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
243	하수도		강남-21-하수1-0243	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			119 테헤란로	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
244	하수도		강남-21-하수1-0244	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			137 테헤란로	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
245	하수도		강남-21-하수1-0245	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			137 테헤란로	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
246	하수도		강남-21-하수1-0246	강남구	테헤란로13길	구도					차도	아스팔트	강남구			12 테헤란로13길	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
247	하수도		강남-21-하수1-0247	강남구	테헤란로13길	구도																																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부	기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급												내용	정비일자	내용	정비일자	공법
269	하수도		강남-21-하수1-0269	강남구	태해관로13길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로13길 8-10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
270	하수도		강남-21-하수1-0270	강남구	태해관로13길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로13길 8-5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.05	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.05	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
271	하수도		강남-21-하수1-0271	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 13	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
272	하수도		강남-21-하수1-0272	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
273	하수도		강남-21-하수1-0273	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
274	하수도		강남-21-하수1-0274	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
275	하수도		강남-21-하수1-0275	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 21-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
276	하수도		강남-21-하수1-0276	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
277	하수도		강남-21-하수1-0277	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 28-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
278	하수도		강남-21-하수1-0278	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 29-7	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
279	하수도		강남-21-하수1-0279	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
280	하수도		강남-21-하수1-0280	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
281	하수도		강남-21-하수1-0281	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 33-12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
282	하수도		강남-21-하수1-0282	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 33-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
283	하수도		강남-21-하수1-0283	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 33-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
284	하수도		강남-21-하수1-0284	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 34-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
285	하수도		강남-21-하수1-0285	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
286	하수도		강남-21-하수1-0286	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
287	하수도		강남-21-하수1-0287	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
288	하수도		강남-21-하수1-0288	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
289	하수도		강남-21-하수1-0289	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
290	하수도		강남-21-하수1-0290	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 52	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
291	하수도		강남-21-하수1-0291	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 60	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
292	하수도		강남-21-하수1-0292	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 60	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
293	하수도		강남-21-하수1-0293	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 68	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
294	하수도		강남-21-하수1-0294	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 76	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
295	하수도		강남-21-하수1-0295	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 77	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
296	하수도		강남-21-하수1-0296	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 77-11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
297	하수도		강남-21-하수1-0297	강남구	태해관로19길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로19길 77-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
298	하수도		강남-21-하수1-0298	강남구	태해관로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로1길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
299	하수도		강남-21-하수1-0299	강남구	태해관로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로1길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
300	하수도		강남-21-하수1-0300	강남구	태해관로1길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로1길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.06	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅		

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 외부				면출 내부				정비결과								면출관리기관					도로관리청				비고			
														주소			상세위치 주변건물 (상세위치)	면출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		면출두경		정비조청				면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번		부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용											정비일자	공법	정비 기관
323	하수도		강남-21-하수1-0323	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 35	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
324	하수도		강남-21-하수1-0324	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 42	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
325	하수도		강남-21-하수1-0325	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 48	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
326	하수도		강남-21-하수1-0326	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 56	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
327	하수도		강남-21-하수1-0327	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 6-9	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
328	하수도		강남-21-하수1-0328	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 6-9	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
329	하수도		강남-21-하수1-0329	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 6-9	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
330	하수도		강남-21-하수1-0330	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 6-9	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
331	하수도		강남-21-하수1-0331	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
332	하수도		강남-21-하수1-0332	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
333	하수도		강남-21-하수1-0333	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 9-10	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
334	하수도		강남-21-하수1-0334	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 9-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
335	하수도		강남-21-하수1-0335	강남구	태해관로25길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로25길 9-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
336	하수도		강남-21-하수1-0336	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 11	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
337	하수도		강남-21-하수1-0337	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 31	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
338	하수도		강남-21-하수1-0338	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 31	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
339	하수도		강남-21-하수1-0339	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 39-3	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
340	하수도		강남-21-하수1-0340	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 39-3	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
341	하수도		강남-21-하수1-0341	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 39-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
342	하수도		강남-21-하수1-0342	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 45	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
343	하수도		강남-21-하수1-0343	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 51-12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
344	하수도		강남-21-하수1-0344	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 51-18	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
345	하수도		강남-21-하수1-0345	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 53	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
346	하수도		강남-21-하수1-0346	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 59	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
347	하수도		강남-21-하수1-0347	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 59	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
348	하수도		강남-21-하수1-0348	강남구	태해관로5길	구도				보도	보도불록		강남구			태해관로5길 59	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
349	하수도		강남-21-하수1-0349	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
350	하수도		강남-21-하수1-0350	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
351	하수도		강남-21-하수1-0351	강남구	태해관로5길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로5길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
352	하수도		강남-21-하수1-0352	강남구	태해관로7길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로7길 11	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
353	하수도		강남-21-하수1-0353	강남구	태해관로7길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로7길 11	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
354	하수도		강남-21-하수1-0354	강남구	태해관로7길	구도				차도	아스팔트		강남구			태해관로7길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.07.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.07.06	C									강남구청	3423-5114	치수과							