

<부록> 맨홀관리대장(22블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관
1	하수도		강남-22-하수1-0001	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 13	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-22-하수1-0002	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 13-6	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-22-하수1-0003	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 14	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5115	치수과	양지정	3423-6616	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0351	
4	하수도		강남-22-하수1-0004	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 17	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C									강남구청	3423-5116	치수과	양지정	3423-6617	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0352	
5	하수도		강남-22-하수1-0005	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 17	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5117	치수과	양지정	3423-6618	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0353	
6	하수도		강남-22-하수1-0006	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 17	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5118	치수과	양지정	3423-6619	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0354	
7	하수도		강남-22-하수1-0007	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 19	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5119	치수과	양지정	3423-6620	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0355	
8	하수도		강남-22-하수1-0008	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 19	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5120	치수과	양지정	3423-6621	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0356	
9	하수도		강남-22-하수1-0009	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 23-4	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5121	치수과	양지정	3423-6622	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0357	
10	하수도		강남-22-하수1-0010	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 23-5	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5122	치수과	양지정	3423-6623	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0358	
11	하수도		강남-22-하수1-0011	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 25	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5123	치수과	양지정	3423-6624	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0359	
12	하수도		강남-22-하수1-0012	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 27	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C									강남구청	3423-5124	치수과	양지정	3423-6625	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0360	
13	하수도		강남-22-하수1-0013	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 27	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5125	치수과	양지정	3423-6626	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0361	
14	하수도		강남-22-하수1-0014	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 33	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5126	치수과	양지정	3423-6627	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0362	
15	하수도		강남-22-하수1-0015	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 33	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5127	치수과	양지정	3423-6628	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0363	
16	하수도		강남-22-하수1-0016	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 42	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5128	치수과	양지정	3423-6629	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0364	
17	하수도		강남-22-하수1-0017	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 44	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5129	치수과	양지정	3423-6630	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0365	
18	하수도		강남-22-하수1-0018	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 46	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5130	치수과	양지정	3423-6631	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0366	
19	하수도		강남-22-하수1-0019	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 48	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5131	치수과	양지정	3423-6632	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0367	
20	하수도		강남-22-하수1-0020	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 55	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5132	치수과	양지정	3423-6633	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0368	
21	하수도		강남-22-하수1-0021	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 57	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5133	치수과	양지정	3423-6634	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0369	
22	하수도		강남-22-하수1-0022	강남구	논현로102길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로102길 7	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5134	치수과	양지정	3423-6635	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0370	
23	하수도		강남-22-하수1-0023	강남구	논현로104길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로104길 12	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	b									강남구청	3423-5135	치수과	양지정	3423-6636	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0371	
24	하수도		강남-22-하수1-0024	강남구	논현로104길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로104길 6	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	c									강남구청	3423-5136	치수과	양지정	3423-6637	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0372	
25	하수도		강남-22-하수1-0025	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 18	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5137	치수과	양지정	3423-6638	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0373	
26	하수도		강남-22-하수1-0026	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 21	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	b									강남구청	3423-5138	치수과	양지정	3423-6639	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0374	
27	하수도		강남-22-하수1-0027	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 25	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B									강남구청	3423-5139	치수과	양지정	3423-6640	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0375	
28	하수도		강남-22-하수1-0028	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 25	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5140	치수과	양지정	3423-6641	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0376	
29	하수도		강남-22-하수1-0029	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 30	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5141	치수과	양지정	3423-6642	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0377	
30	하수도		강남-22-하수1-0030	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 34	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A									강남구청	3423-5142	치수과	양지정	3423-6643	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0378	
31	하수도		강남-22-하수1-0031	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 49	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C									강남구청	3423-5143	치수과	양지정	3423-6644	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0379	
32	하수도		강남-22-하수1-0032	강남구	논현로106길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로106길 6	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C									강남구청	3423-5144	치수과	양지정	3423-6645	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0380	
33	하수도		강남-22-하수1-003																																										

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자										내용	정비일자	공법	정비기관	내용
53	하수도		강남-22-하수1-0053	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5165	치수과	양지정	3423-6666	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0401	
54	하수도		강남-22-하수1-0054	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 23	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5166	치수과	양지정	3423-6667	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0402	
55	하수도		강남-22-하수1-0055	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 28	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5167	치수과	양지정	3423-6668	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0403	
56	하수도		강남-22-하수1-0056	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5168	치수과	양지정	3423-6669	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0404	
57	하수도		강남-22-하수1-0057	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 33	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5169	치수과	양지정	3423-6670	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0405	
58	하수도		강남-22-하수1-0058	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 47	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5170	치수과	양지정	3423-6671	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0406	
59	하수도		강남-22-하수1-0059	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 56	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5171	치수과	양지정	3423-6672	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0407	
60	하수도		강남-22-하수1-0060	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 59	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5172	치수과	양지정	3423-6673	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0408	
61	하수도		강남-22-하수1-0061	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 64	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5173	치수과	양지정	3423-6674	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0409	
62	하수도		강남-22-하수1-0062	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5174	치수과	양지정	3423-6675	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0410	
63	하수도		강남-22-하수1-0063	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 70	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5175	치수과	양지정	3423-6676	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0411	
64	하수도		강남-22-하수1-0064	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 70	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5176	치수과	양지정	3423-6677	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0412	
65	하수도		강남-22-하수1-0065	강남구	봉은사로30길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로30길 9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5177	치수과	양지정	3423-6678	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0413	
66	하수도		강남-22-하수1-0066	강남구	봉은사로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로34길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5178	치수과	양지정	3423-6679	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0414	
67	하수도		강남-22-하수1-0067	강남구	봉은사로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로34길 45	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5179	치수과	양지정	3423-6680	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0415	
68	하수도		강남-22-하수1-0068	강남구	봉은사로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로34길 51	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5180	치수과	양지정	3423-6681	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0416	
69	하수도		강남-22-하수1-0069	강남구	봉은사로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로34길 53	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5181	치수과	양지정	3423-6682	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0417	
70	하수도		강남-22-하수1-0070	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 12	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5182	치수과	양지정	3423-6683	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0418	
71	하수도		강남-22-하수1-0071	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5183	치수과	양지정	3423-6684	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0419	
72	하수도		강남-22-하수1-0072	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5184	치수과	양지정	3423-6685	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0420	
73	하수도		강남-22-하수1-0073	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5185	치수과	양지정	3423-6686	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0421	
74	하수도		강남-22-하수1-0074	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 34	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5186	치수과	양지정	3423-6687	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0422	
75	하수도		강남-22-하수1-0075	강남구	봉은사로38길	구도					차도	아스팔트	강남구			봉은사로38길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5187	치수과	양지정	3423-6688	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0423	
76	하수도		강남-22-하수1-0076	강남구	연주로	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로 527	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5188	치수과	양지정	3423-6689	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0424	
77	하수도		강남-22-하수1-0077	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 13	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5189	치수과	양지정	3423-6690	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0425	
78	하수도		강남-22-하수1-0078	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5190	치수과	양지정	3423-6691	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0426	
79	하수도		강남-22-하수1-0079	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 17-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5191	치수과	양지정	3423-6692	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0427	
80	하수도		강남-22-하수1-0080	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 22	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	C								강남구청	3423-5192	치수과	양지정	3423-6693	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0428	
81	하수도		강남-22-하수1-0081	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5193	치수과	양지정	3423-6694	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0429	
82	하수도		강남-22-하수1-0082	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5194	치수과	양지정	3423-6695	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0430	
83	하수도		강남-22-하수1-0083	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 32	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.27	A								강남구청	3423-5195	치수과	양지정	3423-6696	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0431	
84	하수도		강남-22-하수1-0084	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로103길 32-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.27	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.27	B								강남구청	3423-5196	치수과	양지정	3423-6697	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0432	
85	하수도		강남-22-하수1-0085	강남구	연주로103길	구도					차도	아스팔트	강남구																																

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				상세위치 주변건물 (상세위치)	맨홀 두경 재원				안전점검				맨홀 내부				안전점검				맨홀두경		정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고
														주소					형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동 (법정동)	본번	부번																																
107	하수도		강남-22-하수1-0107	강남구	연주로93길	구도					차도	콘크리트	강남구			연주로93길 22-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5219	치수과	양지정	3423-6720	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0455				
108	하수도		강남-22-하수1-0108	강남구	연주로93길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로93길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5220	치수과	양지정	3423-6721	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0456				
109	하수도		강남-22-하수1-0109	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5221	치수과	양지정	3423-6722	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0457				
110	하수도		강남-22-하수1-0110	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 27-13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5222	치수과	양지정	3423-6723	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0458				
111	하수도		강남-22-하수1-0111	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 27-14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5223	치수과	양지정	3423-6724	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0459				
112	하수도		강남-22-하수1-0112	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 27-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5224	치수과	양지정	3423-6725	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0460				
113	하수도		강남-22-하수1-0113	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 28-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5225	치수과	양지정	3423-6726	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0461				
114	하수도		강남-22-하수1-0114	강남구	연주로93길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로93길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5226	치수과	양지정	3423-6727	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0462				
115	하수도		강남-22-하수1-0115	강남구	연주로93길	구도					보도	보도블록	강남구			연주로93길 34	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5227	치수과	양지정	3423-6728	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0463				
116	하수도		강남-22-하수1-0116	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5228	치수과	양지정	3423-6729	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0464				
117	하수도		강남-22-하수1-0117	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 13	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5229	치수과	양지정	3423-6730	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0465				
118	하수도		강남-22-하수1-0118	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5230	치수과	양지정	3423-6731	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0466				
119	하수도		강남-22-하수1-0119	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5231	치수과	양지정	3423-6732	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0467				
120	하수도		강남-22-하수1-0120	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5232	치수과	양지정	3423-6733	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0468				
121	하수도		강남-22-하수1-0121	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5233	치수과	양지정	3423-6734	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0469				
122	하수도		강남-22-하수1-0122	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5234	치수과	양지정	3423-6735	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0470				
123	하수도		강남-22-하수1-0123	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 22-7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5235	치수과	양지정	3423-6736	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0471				
124	하수도		강남-22-하수1-0124	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 23-11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5236	치수과	양지정	3423-6737	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0472				
125	하수도		강남-22-하수1-0125	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 23-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5237	치수과	양지정	3423-6738	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0473				
126	하수도		강남-22-하수1-0126	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5238	치수과	양지정	3423-6739	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0474				
127	하수도		강남-22-하수1-0127	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5239	치수과	양지정	3423-6740	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0475				
128	하수도		강남-22-하수1-0128	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5240	치수과	양지정	3423-6741	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0476				
129	하수도		강남-22-하수1-0129	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5241	치수과	양지정	3423-6742	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0477				
130	하수도		강남-22-하수1-0130	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 31-14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5242	치수과	양지정	3423-6743	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0478				
131	하수도		강남-22-하수1-0131	강남구	연주로97길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로97길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5243	치수과	양지정	3423-6744	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0479				
132	하수도		강남-22-하수1-0132	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5244	치수과	양지정	3423-6745	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0480				
133	하수도		강남-22-하수1-0133	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5245	치수과	양지정	3423-6746	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0481				
134	하수도		강남-22-하수1-0134	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5246	치수과	양지정	3423-6747	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0482				
135	하수도		강남-22-하수1-0135	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5247	치수과	양지정	3423-6748	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0483				
136	하수도		강남-22-하수1-0136	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5248	치수과	양지정	3423-6749	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0484				
137	하수도		강남-22-하수1-0137	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 22	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5249	치수과	양지정	3423-6750	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0485				
138	하수도		강남-22-하수1-0138	강남구	연주로99길	구도					차도	아스팔트	강남구			연주로99길 27	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5250	치수과	양지정	3423-6751	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0486				
139	하수도		강남-22-하수1-0139	강남구	연주로99길	구도</																																											

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 외부					면출 내부				정비결과								면출관리기관					도로관리청				비고			
														주소		상세위치		면출 두경 제원		안전점검			내부 제원		안전점검		면출두경		높이조정				면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관	내용
161	하수도		강남-22-하수1-0161	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 16	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5273	치수과	양지정	3423-6774	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0509	
162	하수도		강남-22-하수1-0162	강남구	테헤란로33길	구도					보도	보도블록	강남구				테헤란로33길 20	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	B								강남구청	3423-5274	치수과	양지정	3423-6775	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0510		
163	하수도		강남-22-하수1-0163	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 27	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5275	치수과	양지정	3423-6776	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0511		
164	하수도		강남-22-하수1-0164	강남구	테헤란로33길	구도					보도	보도블록	강남구				테헤란로33길 3-12	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5276	치수과	양지정	3423-6777	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0512		
165	하수도		강남-22-하수1-0165	강남구	테헤란로33길	구도					보도	보도블록	강남구				테헤란로33길 3-12	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5277	치수과	양지정	3423-6778	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0513		
166	하수도		강남-22-하수1-0166	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 3-4	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5278	치수과	양지정	3423-6779	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0514		
167	하수도		강남-22-하수1-0167	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 5	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	B								강남구청	3423-5279	치수과	양지정	3423-6780	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0515		
168	하수도		강남-22-하수1-0168	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 6-7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5280	치수과	양지정	3423-6781	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0516		
169	하수도		강남-22-하수1-0169	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5281	치수과	양지정	3423-6782	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0517		
170	하수도		강남-22-하수1-0170	강남구	테헤란로33길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로33길 8	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5282	치수과	양지정	3423-6783	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0518		
171	하수도		강남-22-하수1-0171	강남구	테헤란로37길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로37길 15	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5283	치수과	양지정	3423-6784	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0519		
172	하수도		강남-22-하수1-0172	강남구	테헤란로37길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로37길 24	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5284	치수과	양지정	3423-6785	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0520		
173	하수도		강남-22-하수1-0173	강남구	테헤란로37길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로37길 27	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5285	치수과	양지정	3423-6786	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0521		
174	하수도		강남-22-하수1-0174	강남구	테헤란로37길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로37길 38	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5286	치수과	양지정	3423-6787	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0522		
175	하수도		강남-22-하수1-0175	강남구	테헤란로37길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로37길 7	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5287	치수과	양지정	3423-6788	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0523		
176	하수도		강남-22-하수1-0176	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 12	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5288	치수과	양지정	3423-6789	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0524		
177	하수도		강남-22-하수1-0177	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5289	치수과	양지정	3423-6790	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0525		
178	하수도		강남-22-하수1-0178	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5290	치수과	양지정	3423-6791	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0526		
179	하수도		강남-22-하수1-0179	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 27	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5291	치수과	양지정	3423-6792	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0527		
180	하수도		강남-22-하수1-0180	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 31	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5292	치수과	양지정	3423-6793	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0528		
181	하수도		강남-22-하수1-0181	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 37	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5293	치수과	양지정	3423-6794	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0529		
182	하수도		강남-22-하수1-0182	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 38	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5294	치수과	양지정	3423-6795	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0530		
183	하수도		강남-22-하수1-0183	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 51	원형	\$740	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	A								강남구청	3423-5295	치수과	양지정	3423-6796	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0531		
184	하수도		강남-22-하수1-0184	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 75	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5296	치수과	양지정	3423-6797	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0532		
185	하수도		강남-22-하수1-0185	강남구	테헤란로39길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로39길 81	원형	\$600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$0	정밀점검	2017.06.28	C								강남구청	3423-5297	치수과	양지정	3423-6798	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0533		