

<부록> 맨홀관리대장(26블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치		맨홀 두께		안전점검		내부		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처			
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관	내용
1	하수도		강남-26-하수1-0001	강남구	봉은사로	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 주변건물(상세위치)	608-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-26-하수1-0002	강남구	봉은사로	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로	608-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-26-하수1-0003	강남구	봉은사로	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로	608-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-26-하수1-0004	강남구	봉은사로 104길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 104길	9-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-26-하수1-0005	강남구	봉은사로 104길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 104길	10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-26-하수1-0006	강남구	봉은사로 104길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 104길	6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-26-하수1-0007	강남구	봉은사로 104길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 104길	6	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-26-하수1-0008	강남구	봉은사로 104길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 104길	9-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-26-하수1-0009	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	3-19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-26-하수1-0010	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	3-16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-26-하수1-0011	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	3-16	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-26-하수1-0012	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	3-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-26-하수1-0013	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	3-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-26-하수1-0014	강남구	봉은사로 108길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 108길	19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-26-하수1-0015	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-26-하수1-0016	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-26-하수1-0017	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	26	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-26-하수1-0018	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	26	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.06.29	B	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-26-하수1-0019	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	E	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-26-하수1-0020	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-26-하수1-0021	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-26-하수1-0022	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	22	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-26-하수1-0023	강남구	봉은사로 112길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 112길	18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-26-하수1-0024	강남구	봉은사로 114길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 114길	32	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-26-하수1-0025	강남구	봉은사로 114길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 114길	30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-26-하수1-0026	강남구	봉은사로 114길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 114길	28	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-26-하수1-0027	강남구	봉은사로 114길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 114길	28	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-26-하수1-0028	강남구	봉은사로 114길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 114길	20	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-26-하수1-0029	강남구	봉은사로 114길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 114길	20	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-26-하수1-0030	강남구	봉은사로 114길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 114길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-26-하수1-0031	강남구	봉은사로 114길	구도					차도	아스팔트	강남구		봉은사로 114길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-26-하수1-0032	강남구	봉은사로 114길	구도					보도	보도불록	강남구		봉은사로 114길	12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.29	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소				상세위치		맨홀 뚜껑 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		맨홀뚜껑		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관
53	하수도		강남-26-하수1-0053	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-26-하수1-0054	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 26	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-26-하수1-0055	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-26-하수1-0056	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-26-하수1-0057	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-26-하수1-0058	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 26	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-26-하수1-0059	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-26-하수1-0060	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-26-하수1-0061	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-26-하수1-0062	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-26-하수1-0063	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-26-하수1-0064	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 8-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-26-하수1-0065	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 8-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-26-하수1-0066	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 8-8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-26-하수1-0067	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-26-하수1-0068	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-26-하수1-0069	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-26-하수1-0070	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.28	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-26-하수1-0071	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 26	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-26-하수1-0072	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 26	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-26-하수1-0073	강남구	영동대로 96길	구도					보도	보도불록	강남구		영동대로 96길 26	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-26-하수1-0074	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 3-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-26-하수1-0075	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 34	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-26-하수1-0076	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 34	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.29	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-26-하수1-0077	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 34	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.29	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-26-하수1-0078	강남구	영동대로 96길	구도					차도	아스팔트	강남구		영동대로 96길 37	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-26-하수1-0079	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구		태해관로 629	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-26-하수1-0080	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구		태해관로 629	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-26-하수1-0081	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구		태해관로 629	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-26-하수1-0082	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구		태해관로 629	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.29	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-26-하수1-0083	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구		태해관로 623	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-26-하수1-0084	강남구	태해관로 82길	구도					보도	보도불록	강남구		태해관로 82길 11	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.29	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.06.29	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
85	하수도		강남-26-하수1-0085	강남구	태해관로 82길	구도					보도	보도불록	강남구																																