

<부록> 맨홀관리대장(28블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과						맨홀관리기관				도로관리청				비고					
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비기관
1	하수도		강남-28-하수1-0001	강남구	논현로74길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로74길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-28-하수1-0002	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-28-하수1-0003	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-28-하수1-0004	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 7	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-28-하수1-0005	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-28-하수1-0006	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-28-하수1-0007	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-28-하수1-0008	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-28-하수1-0009	강남구	논현로76길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로76길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-28-하수1-0010	강남구	논현로80길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로80길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-28-하수1-0011	강남구	논현로80길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로80길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-28-하수1-0012	강남구	논현로80길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로80길 31	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-28-하수1-0013	강남구	논현로80길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로80길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-28-하수1-0014	강남구	논현로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		논현로86길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-28-하수1-0015	강남구	연주로	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로 431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-28-하수1-0016	강남구	연주로75길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로75길 26	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-28-하수1-0017	강남구	연주로75길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로75길 21	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-28-하수1-0018	강남구	연주로75길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로75길 16	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-28-하수1-0019	강남구	연주로75길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로75길 10	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-28-하수1-0020	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-28-하수1-0021	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-28-하수1-0022	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-28-하수1-0023	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-28-하수1-0024	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 17	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-28-하수1-0025	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-28-하수1-0026	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-28-하수1-0027	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 30-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-28-하수1-0028	강남구	연주로79길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로79길 24-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-28-하수1-0029	강남구	연주로81길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로81길 27	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-28-하수1-0030	강남구	연주로81길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로81길 23	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-28-하수1-0031	강남구	연주로81길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로81길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-28-하수1-0032	강남구	연주로81길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로81길 5	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-28-하수1-0033	강남구	연주로81길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로81길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.22	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정																				

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자										내용	정비일자	공법	정비기관	내용
53	하수도		강남-28-하수1-0053	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-28-하수1-0054	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 24	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-28-하수1-0055	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-28-하수1-0056	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-28-하수1-0057	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-28-하수1-0058	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-28-하수1-0059	강남구	역삼로25길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로25길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-28-하수1-0060	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-28-하수1-0061	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 7	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-28-하수1-0062	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 6-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-28-하수1-0063	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 6-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-28-하수1-0064	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 18	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-28-하수1-0065	강남구	역삼로33길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로33길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-28-하수1-0066	강남구	역삼로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로37길 3	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-28-하수1-0067	강남구	역삼로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로37길 14	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-28-하수1-0068	강남구	역삼로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로37길 14	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-28-하수1-0069	강남구	역삼로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로37길 11-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-28-하수1-0070	강남구	역삼로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로37길 11-10	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-28-하수1-0071	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-28-하수1-0072	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.06.22	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-28-하수1-0073	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-28-하수1-0074	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-28-하수1-0075	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-28-하수1-0076	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 202	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-28-하수1-0077	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.06.22	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-28-하수1-0078	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.06.22	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-28-하수1-0079	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-28-하수1-0080	강남구	테헤란로	구도					보도	보도블록	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.22	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-28-하수1-0081	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 202	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-28-하수1-0082	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 212	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-28-하수1-0083	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 212	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-28-하수1-0084	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로 212	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.06.22	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
85	하수도		강남-28-하수1-0085	강남구	테헤란로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			테헤란로28길 49	원형	φ648	GC(회주점)																										

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 외부				면출 내부				정비결과								면출관리기관					도로관리청				비고						
														주소			상세위치	면출 두경 제원				안전점검				내부 제원		안전점검		면출두경		높이조정				면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처		기관명	관리부서	담당자	연락처		
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용											정비일자	
107	하수도		강남-28-하수1-0107	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 23	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
108	하수도		강남-28-하수1-0108	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 23	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
109	하수도		강남-28-하수1-0109	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
110	하수도		강남-28-하수1-0110	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
111	하수도		강남-28-하수1-0111	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
112	하수도		강남-28-하수1-0112	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
113	하수도		강남-28-하수1-0113	강남구	테헤란로34길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로34길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
114	하수도		강남-28-하수1-0114	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 41	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
115	하수도		강남-28-하수1-0115	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 40-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
116	하수도		강남-28-하수1-0116	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 40-5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
117	하수도		강남-28-하수1-0117	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 40-12	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
118	하수도		강남-28-하수1-0118	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 40-12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
119	하수도		강남-28-하수1-0119	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
120	하수도		강남-28-하수1-0120	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
121	하수도		강남-28-하수1-0121	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
122	하수도		강남-28-하수1-0122	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
123	하수도		강남-28-하수1-0123	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
124	하수도		강남-28-하수1-0124	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
125	하수도		강남-28-하수1-0125	강남구	테헤란로38길	구도					차도	아스팔트	강남구				테헤란로38길 7	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			