

<부록> 맨홀관리대장(29블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과						맨홀관리기관				도로관리청				비고					
														주소				맨홀 주변 제원			안전점검			내부 제원		안전점검		맨홀뚜껑		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동(법정동)	본번	부번	상세위치(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법										
1	하수도		강남-29-하수1-0001	강남구	선릉로85길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로85길 6	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.23	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-29-하수1-0002	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-29-하수1-0003	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-29-하수1-0004	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-29-하수1-0005	강남구	선릉로85길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-29-하수1-0006	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-29-하수1-0007	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-29-하수1-0008	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-29-하수1-0009	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-29-하수1-0010	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-29-하수1-0011	강남구	선릉로85길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로85길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-29-하수1-0012	강남구	선릉로87길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로87길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-29-하수1-0013	강남구	선릉로87길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로87길 14	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-29-하수1-0014	강남구	선릉로87길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로87길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-29-하수1-0015	강남구	선릉로87길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로87길 431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-29-하수1-0016	강남구	선릉로87길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로87길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-29-하수1-0017	강남구	선릉로87길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로87길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-29-하수1-0018	강남구	연주로	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로 432-6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-29-하수1-0019	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 27	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-29-하수1-0020	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-29-하수1-0021	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-29-하수1-0022	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-29-하수1-0023	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-29-하수1-0024	강남구	연주로86길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로86길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-29-하수1-0025	강남구	연주로90길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로90길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-29-하수1-0026	강남구	연주로90길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로90길 8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-29-하수1-0027	강남구	연주로90길	구도					보도	보도블록	강남구		연주로90길 8	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-29-하수1-0028	강남구	연주로90길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로90길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-29-하수1-0029	강남구	연주로90길	구도					차도	아스팔트	강남구		연주로90길 12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-29-하수1-0030	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구		테헤란로 318	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-29-하수1-0031	강남구	테헤란로	구도					차도	아스팔트	강남구		테헤란로 318	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-29-하수1-0032	강남구	테헤란로44길	구도					차도	아스팔트	강남구		테헤란로44길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.23	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.23	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-29-하수1-0033	강남구	테헤란로44길	구도					차도	아스팔트	강남구		테헤란로44길 5	원형																													