

<부록> 맨홀관리대장(30블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고						
														주소				맨홀 주변 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀뚜껑		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처			
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법
1	하수도		강남-30-하수1-0001	강남구	삼성로	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-30-하수1-0002	강남구	삼성로	구도					보도	보도블록	강남구		삼성로 431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-30-하수1-0003	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 40-18	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-30-하수1-0004	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 26-13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-30-하수1-0005	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 26-9	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-30-하수1-0006	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 26-7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-30-하수1-0007	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 32-11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-30-하수1-0008	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 32-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-30-하수1-0009	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 32-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-30-하수1-0010	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 41	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.21	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-30-하수1-0011	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 40-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-30-하수1-0012	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 48	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-30-하수1-0013	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 48	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-30-하수1-0014	강남구	삼성로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 75길 50	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-30-하수1-0015	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-30-하수1-0016	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-30-하수1-0017	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 21	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-30-하수1-0018	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-30-하수1-0019	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 20	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-30-하수1-0020	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-30-하수1-0021	강남구	삼성로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 77길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-30-하수1-0022	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-30-하수1-0023	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 개소구	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-30-하수1-0024	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-30-하수1-0025	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 6	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-30-하수1-0026	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.06.21	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-30-하수1-0027	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 35	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-30-하수1-0028	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 35	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-30-하수1-0029	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-30-하수1-0030	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 28	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-30-하수1-0031	강남구	삼성로 81길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 81길 24	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-30-하수1-0032	강남구	삼성로 85길	구도					차도	아스팔트	강남구		삼성로 85길 42	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-30-하수1-0033	강남구	삼성로 85길	구도					보도	보도블록	강남구		삼성로 85길 42	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A																	

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소				상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처		기관명	관리부서	담당자	연락처			
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자										공법	정비기관	내용
53	하수도		강남-30-하수1-0053	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-30-하수1-0054	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-30-하수1-0055	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 21	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-30-하수1-0056	강남구	선릉로 76길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로 76길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-30-하수1-0057	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-30-하수1-0058	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-30-하수1-0059	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-30-하수1-0060	강남구	선릉로 76길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로 76길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-30-하수1-0061	강남구	선릉로 76길	구도					보도	보도블록	강남구		선릉로 76길 30	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-30-하수1-0062	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 38	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-30-하수1-0063	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-30-하수1-0064	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 4	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-30-하수1-0065	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 11	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-30-하수1-0066	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-30-하수1-0067	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 9-3	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-30-하수1-0068	강남구	선릉로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 76길 9-11	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-30-하수1-0069	강남구	선릉로 80길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 80길 5-14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-30-하수1-0070	강남구	선릉로 82길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 82길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	E	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-30-하수1-0071	강남구	선릉로 82길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 82길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-30-하수1-0072	강남구	선릉로 82길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 82길 27	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-30-하수1-0073	강남구	선릉로 82길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 82길 29	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-30-하수1-0074	강남구	선릉로 82길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 82길 47	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-30-하수1-0075	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 28	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-30-하수1-0076	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 28	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-30-하수1-0077	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-30-하수1-0078	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-30-하수1-0079	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 17	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-30-하수1-0080	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-30-하수1-0081	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 7	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-30-하수1-0082	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 5-1	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-30-하수1-0083	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 6-1	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-30-하수1-0084	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구		선릉로 86길 6-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
85	하수도		강남-30-하수1-0085	강남구	선릉로 86길																																								

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처			
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관	내용
107	하수도		강남-30-하수1-0107	강남구	선릉로 지하	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 지하 228	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-30-하수1-0108	강남구	선릉로 지하	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 지하 228	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-30-하수1-0109	강남구	선릉로 지하	구도					보도	보도블록	강남구			선릉로 지하 228	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-30-하수1-0110	강남구	선릉로186길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로186길 15	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-30-하수1-0111	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 86길 46	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-30-하수1-0112	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 86길 48	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-30-하수1-0113	강남구	선릉로 86길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 86길 48	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-30-하수1-0114	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-30-하수1-0115	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-30-하수1-0116	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-30-하수1-0117	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-30-하수1-0118	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 44	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-30-하수1-0119	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 40	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-30-하수1-0120	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-30-하수1-0121	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 5-1	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-30-하수1-0122	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-30-하수1-0123	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-30-하수1-0124	강남구	선릉로 90길	구도					차도	아스팔트	강남구			선릉로 90길 56	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-30-하수1-0125	강남구	역삼로	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 415	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-30-하수1-0126	강남구	역삼로	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 463-5	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-30-하수1-0127	강남구	역삼로	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 459-3	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-30-하수1-0128	강남구	역삼로	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 455-3	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-30-하수1-0129	강남구	역삼로	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 433-10	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.06.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-30-하수1-0130	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 19-12	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-30-하수1-0131	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 23	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-30-하수1-0132	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 23	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-30-하수1-0133	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-30-하수1-0134	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 0	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-30-하수1-0135	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 15-4	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-30-하수1-0136	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,250	정밀점검	2017.06.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-30-하수1-0137	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 12	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-30-하수1-0138	강남구	역삼로 63길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 63길 5	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.06.19	B																		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부	기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처							
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급												내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용
161	하수도		강남-30-하수1-0161	강남구	역삼로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 75길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
162	하수도		강남-30-하수1-0162	강남구	역삼로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 75길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
163	하수도		강남-30-하수1-0163	강남구	역삼로 75길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 75길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
164	하수도		강남-30-하수1-0164	강남구	역삼로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 77길 23	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
165	하수도		강남-30-하수1-0165	강남구	역삼로 77길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로 77길 3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
166	하수도		강남-30-하수1-0166	강남구	역삼로71길	구도					차도	아스팔트	강남구			역삼로71길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
167	하수도		강남-30-하수1-0167	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로	432	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-30-하수1-0168	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로	410	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-30-하수1-0169	강남구	태해관로	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로	410	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도		강남-30-하수1-0170	강남구	태해관로 648길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 648길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
171	하수도		강남-30-하수1-0171	강남구	태해관로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 68길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
172	하수도		강남-30-하수1-0172	강남구	태해관로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 68길 29	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
173	하수도		강남-30-하수1-0173	강남구	태해관로 68길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 68길 41	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
174	하수도		강남-30-하수1-0174	강남구	태해관로 68길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 68길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.22	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
175	하수도		강남-30-하수1-0175	강남구	태해관로 70길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 70길 13	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
176	하수도		강남-30-하수1-0176	강남구	태해관로 70길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 70길 13	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
177	하수도		강남-30-하수1-0177	강남구	태해관로 70길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 70길 14-1	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
178	하수도		강남-30-하수1-0178	강남구	태해관로 70길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 70길 14-1	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
179	하수도		강남-30-하수1-0179	강남구	태해관로 70길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 70길 14-6	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
180	하수도		강남-30-하수1-0180	강남구	태해관로 70길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 70길 14-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
181	하수도		강남-30-하수1-0181	강남구	태해관로 70길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 70길 14-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
182	하수도		강남-30-하수1-0182	강남구	태해관로 70길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 70길 13	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
183	하수도		강남-30-하수1-0183	강남구	태해관로 70길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 70길 25	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
184	하수도		강남-30-하수1-0184	강남구	태해관로 78길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 78길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
185	하수도		강남-30-하수1-0185	강남구	태해관로 78길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 78길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
186	하수도		강남-30-하수1-0186	강남구	태해관로 78길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 78길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
187	하수도		강남-30-하수1-0187	강남구	태해관로 78길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 78길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
188	하수도		강남-30-하수1-0188	강남구	태해관로 78길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 78길 8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
189	하수도		강남-30-하수1-0189	강남구	태해관로 78길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 78길 14-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
190	하수도		강남-30-하수1-0190	강남구	태해관로 78길	구도					보도	보도블록	강남구			태해관로 78길 14-	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
191	하수도		강남-30-하수1-0191	강남구	태해관로 78길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 78길 14-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.06.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
192	하수도		강남-30-하수1-0192	강남구	태해관로 78길	구도					차도	아스팔트	강남구			태해관로 78길 14-10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.06.20	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검																					