

<부록> 맨홀관리대장(32블록)

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	상차위치				상세위치				면출 두경 제원				면출 외부				안전점검				내부 제원				면출 내부				안전점검				면출두경				정비결과						면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기간	내용	정비일자	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처																					
1	하수도		강남-32-하수1-0001	강남구	역삼로 103길	구도					차도	아스팔트	강남구				역삼로 103길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
2	하수도		강남-32-하수1-0002	강남구	역삼로 103길	구도					차도	아스팔트	강남구				역삼로 103길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
3	하수도		강남-32-하수1-0003	강남구	역삼로 103길	구도					차도	아스팔트	강남구				역삼로 103길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
4	하수도		강남-32-하수1-0004	강남구	역삼로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구				역삼로 76길 10	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
5	하수도		강남-32-하수1-0005	강남구	역삼로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구				역삼로 76길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
6	하수도		강남-32-하수1-0006	강남구	역삼로 76길	구도					차도	콘크리트	강남구				역삼로 76길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,250	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
7	하수도		강남-32-하수1-0007	강남구	역삼로 76길	구도					차도	콘크리트	강남구				역삼로 76길 8	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
8	하수도		강남-32-하수1-0008	강남구	영동대로 76길	구도					보도	보도블록	강남구				영동대로 76길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도시사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350																			
9	하수도		강남-32-하수1-0009	강남구	영동대로 76길	구도					차도	아스팔트	강남구				영동대로 76길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정밀점검	2017.06.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정밀점검	2017.06.28	C												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-661																							

