

<부록> 맨홀관리대장(논현로)

연번	연출종류	연출용도	관리번호	관할 구정영	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				연출 외부				연출 내부				정비결과				연출관리기관				도로관리청				비고									
														주소				상세위치		연출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		연출두경		높이조정		연출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관	내용	정비일자
1	하수도		강남-노현로-하수1-0001	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-노현로-하수1-0002	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-노현로-하수1-0003	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-노현로-하수1-0004	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-노현로-하수1-0005	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-노현로-하수1-0006	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-노현로-하수1-0007	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-노현로-하수1-0008	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	151	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.06	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-노현로-하수1-0009	강남구	입구정로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불록	강남구				입구정로	165	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.06	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.06	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-노현로-하수1-0010	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도불																																			

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구·청	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소				상세위치		맨홀 두경		안전점검		내부		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관	내용	정비일자
53	하수도		강남-노현로-하수1-0053	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			노현로	703	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.07	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-노현로-하수1-0054	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			노현로	703	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.07	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-노현로-하수1-0055	강남구	학동로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			학동로	177	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.07	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-노현로-하수1-0056	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			노현로	667	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-노현로-하수1-0057	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	4차로	차도	아스팔트	강남구			노현로	661	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-노현로-하수1-0058	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	4차로	차도	아스팔트	강남구			노현로	661	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-노현로-하수1-0059	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			노현로	661	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-노현로-하수1-0060	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	보도	보도	보도블록	강남구			노현로	653	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-노현로-하수1-0061	강남구	노현로	특별시도			구룡터널	4차로	차도	아스팔트	강남구			노현로	645	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.07	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.07	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-노현로-하수1-0062	강남구	노현로	특별시도																																									

연번	멘홀종류	멘홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				멘홀 외부				멘홀 내부				정비결과				멘홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		멘홀 두께 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		멘홀두께		높이조정		멘홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
107	하수도		강남-논현로-하수1-0107	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 57	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-논현로-하수1-0108	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 57	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-논현로-하수1-0109	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 57	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-논현로-하수1-0110	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 23	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-논현로-하수1-0111	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 23	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-논현로-하수1-0112	강남구	입구정로29길	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			입구정로29길 23	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-논현로-하수1-0113	강남구	논현로	특별시도			동호대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			논현로 878	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-논현로-하수1-0114	강남구	논현로	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			논현로 878	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-논현로-하수1-0115	강남구	논현로	특별시도			동호대교	보도	보도	보도블록	강남구			논현로 868	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.09.08	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.08	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-논현로-하수1-0116	강남구	논현로	특별시도																																								

