

<부록> 맨홀관리대장(언주로)

연번	연출종류	연출용도	관리번호	관할 구정영	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				연출 외부				연출 내부				정비결과				연출관리기관				도로관리청				비고																	
														주소				상세위치				연출 두경 제원				안전점검				내부 제원				안전점검					연출두경		높이조정				연출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자																		
1	하수도		강남-연주로-하수1-0001	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	1								
2	하수도		강남-연주로-하수1-0002	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
3	하수도		강남-연주로-하수1-0003	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
4	하수도		강남-연주로-하수1-0004	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
5	하수도		강남-연주로-하수1-0005	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
6	하수도		강남-연주로-하수1-0006	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
7	하수도		강남-연주로-하수1-0007	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				입구정로	225	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
8	하수도		강남-연주로-하수1-0008	강남구	입구정로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				입구정로	230	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
9	하수도		강남-연주로-하수1-0009	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	871	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ450	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
10	하수도		강남-연주로-하수1-0010	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	871	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
11	하수도		강남-연주로-하수1-0011	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	867	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
12	하수도		강남-연주로-하수1-0012	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	865	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
13	하수도		강남-연주로-하수1-0013	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	859	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
14	하수도		강남-연주로-하수1-0014	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	853	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
15	하수도		강남-연주로-하수1-0015	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	851	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
16	하수도		강남-연주로-하수1-0016	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	849	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
17	하수도		강남-연주로-하수1-0017	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	843	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
18	하수도		강남-연주로-하수1-0018	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	843	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
19	하수도		강남-연주로-하수1-0019	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	841	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
20	하수도		강남-연주로-하수1-0020	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	835	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
21	하수도		강남-연주로-하수1-0021	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	835	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
22	하수도		강남-연주로-하수1-0022	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	835	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
23	하수도		강남-연주로-하수1-0023	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	835	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
24	하수도		강남-연주로-하수1-0024	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	827	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
25	하수도		강남-연주로-하수1-0025	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	823	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
26	하수도		강남-연주로-하수1-0026	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	817	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
27	하수도		강남-연주로-하수1-0027	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				연주로	813	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
28	하수도		강남-연주로-하수1-0028	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	811	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
29	하수도		강남-연주로-하수1-0029	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	807	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
30	하수도		강남-연주로-하수1-0030	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트	강남구				연주로	807	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
31	하수도		강남-연주로-하수1-0031	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				연주로	805	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350									
32	하수도		강남-연주로-하수1-0032	강남구	도산대로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도	강남구				도산대로	239	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.1																																

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 외부				면출 내부				면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고							
														주소		상세위치		면출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		면출두경		정비결과		면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관
53	하수도		강남-연주로-하수1-0053	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	631	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-연주로-하수1-0054	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	627	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-연주로-하수1-0055	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	625	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-연주로-하수1-0056	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	619	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-연주로-하수1-0057	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	619	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-연주로-하수1-0058	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	615	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-연주로-하수1-0059	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	609	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-연주로-하수1-0060	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	609	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-연주로-하수1-0061	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	609	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-연주로-하수1-0062	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	605	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-연주로-하수1-0063	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	605	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-연주로-하수1-0064	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	603	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-연주로-하수1-0065	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	601	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-연주로-하수1-0066	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	563	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-연주로-하수1-0067	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	559	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-연주로-하수1-0068	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	559	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-연주로-하수1-0069	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	551	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-연주로-하수1-0070	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	551	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-연주로-하수1-0071	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	547	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-연주로-하수1-0072	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	547	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-연주로-하수1-0073	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	547	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-연주로-하수1-0074	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	541	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-연주로-하수1-0075	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	541	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-연주로-하수1-0076	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	541	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-연주로-하수1-0077	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	535	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-연주로-하수1-0078	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	527	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ12,000	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-연주로-하수1-0079	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	527	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-연주로-하수1-0080	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	517	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-연주로-하수1-0081	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		연주로	517	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	A							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-연주로-하수1-0082	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	517	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-연주로-하수1-0083	강남구	연주로	특별시도			매봉터널	4차로	차도	아스팔트		강남구		연주로	517	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.18	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	B							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-연주로-하수1-0084	강남구	태해안로	특별시도			매봉터널	보도	보도	보도		강남구		태해안로	237	원형	φ780	기타	정밀점검	2017.09.18	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.18	C							강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
85	하수도		강남-연주로-하수1-0085	강남구	태해안로	특별시도			매봉터널	보도																																			

연번	멘홀종류	멘홀용도	관리번호	관할 구·청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 연도	설치위치				멘홀 외부				멘홀 내부				정비결과				멘홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소				상세위치		멘홀 두경		안전점검		내부		안전점검		멘홀두경		높이조정		멘홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											구법	정비 기관	내용	정비일자
107	하수도		강남-연주로-하수1-0107	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	872	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-연주로-하수1-0108	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	868	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-연주로-하수1-0109	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	866	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-연주로-하수1-0110	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	860	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-연주로-하수1-0111	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	854	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-연주로-하수1-0112	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	854	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-연주로-하수1-0113	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	852	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-연주로-하수1-0114	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	848	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-연주로-하수1-0115	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	844	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-연주로-하수1-0116	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	842	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-연주로-하수1-0117	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	836	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-연주로-하수1-0118	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	832	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-연주로-하수1-0119	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	822	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-연주로-하수1-0120	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	보도	보도	강남구			연주로	822	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-연주로-하수1-0121	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	보도	보도	강남구			연주로	822	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-연주로-하수1-0122	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	보도	보도	강남구			연주로	822	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-연주로-하수1-0123	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	보도	보도	강남구			연주로	822	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-연주로-하수1-0124	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	812	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,800	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-연주로-하수1-0125	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	812	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-연주로-하수1-0126	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	808	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-연주로-하수1-0127	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	806	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-연주로-하수1-0128	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	804	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-연주로-하수1-0129	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	804	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-연주로-하수1-0130	강남구	도산대로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			도산대로	301	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.09.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-연주로-하수1-0131	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	736	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-연주로-하수1-0132	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	736	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-연주로-하수1-0133	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	732	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-연주로-하수1-0134	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	732	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-연주로-하수1-0135	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	726	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-연주로-하수1-0136	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	720	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.19	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-연주로-하수1-0137	강남구	연주로	특별시도			성수대교	보도	보도	보도	강남구			연주로	716	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-연주로-하수1-0138	강남구	연주로	특별시도			성수대교	4차로	차도	아스팔트	강남구			연주로	710	원형																													

