

<부록> 맨홀관리대장(선릉로)

연번	연출종류	연출용도	관리번호	관할 구정영	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				연출 외부				연출 내부				연출두경		정비결과				연출관리기관				도로관리청				비고					
														주소				상세위치		연출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		높이조정		연출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관
1	하수도		강남-선릉로-하수1-0001	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	347	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1600	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-선릉로-하수1-0002	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	347	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-선릉로-하수1-0003	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	347	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-선릉로-하수1-0004	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	347	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-선릉로-하수1-0005	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	347	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-선릉로-하수1-0006	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	347	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-선릉로-하수1-0007	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	843	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-선릉로-하수1-0008	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	843	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-선릉로-하수1-0009	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	837	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-선릉로-하수1-0010	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	831	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-선릉로-하수1-0011	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	827	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-선릉로-하수1-0012	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	827	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-선릉로-하수1-0013	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	819	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-선릉로-하수1-0014	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	819	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-선릉로-하수1-0015	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	815	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-선릉로-하수1-0016	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	813	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2500	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-선릉로-하수1-0017	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	813	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-선릉로-하수1-0018	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	차도	아스팔트	강남구			선릉로	807	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-선릉로-하수1-0019	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	807	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-선릉로-하수1-0020	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	805	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-선릉로-하수1-0021	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	1차로	차도	0	강남구			선릉로	803	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-선릉로-하수1-0022	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	803	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-선릉로-하수1-0023	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	801	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-선릉로-하수1-0024	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	757	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1600	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-선릉로-하수1-0025	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	755	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1600	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-선릉로-하수1-0026	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	751	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1600	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-선릉로-하수1-0027	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	747	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1600	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-선릉로-하수1-0028	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	745	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-선릉로-하수1-0029	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구			선릉로	743	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-선릉로-하수1-0030	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	739	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.25	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-선릉로-하수1-0031	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	733	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1200	정밀점검	2017.09.25	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-선릉로-하수1-0032	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로	723	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.25	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-선릉로-하수1-0033	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구																																

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				면출 두경 제원				안전점검				면출 내부				안전점검				면출두경				정비결과				면출관리기관				도로관리청				비고
														주소		상세위치		형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	면출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처				
														구	동 (법정동)	본번	부번																			주변건물 (상세위치)														
53	하수도		강남-선릉로-하수1-0053	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	571	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
54	하수도		강남-선릉로-하수1-0054	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	567	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
55	하수도		강남-선릉로-하수1-0055	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	561	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
56	하수도		강남-선릉로-하수1-0056	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	559	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
57	하수도		강남-선릉로-하수1-0057	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	559	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
58	하수도		강남-선릉로-하수1-0058	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	557	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
59	하수도		강남-선릉로-하수1-0059	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	551	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
60	하수도		강남-선릉로-하수1-0060	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	549	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.25	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
61	하수도		강남-선릉로-하수1-0061	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	549	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
62	하수도		강남-선릉로-하수1-0062	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	545	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
63	하수도		강남-선릉로-하수1-0063	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	539	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
64	하수도		강남-선릉로-하수1-0064	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	535	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
65	하수도		강남-선릉로-하수1-0065	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	531	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
66	하수도		강남-선릉로-하수1-0066	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	531	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
67	하수도		강남-선릉로-하수1-0067	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	529	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
68	하수도		강남-선릉로-하수1-0068	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	529	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
69	하수도		강남-선릉로-하수1-0069	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	527	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
70	하수도		강남-선릉로-하수1-0070	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	523	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
71	하수도		강남-선릉로-하수1-0071	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	523	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
72	하수도		강남-선릉로-하수1-0072	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	519	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
73	하수도		강남-선릉로-하수1-0073	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	515	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
74	하수도		강남-선릉로-하수1-0074	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	515	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
75	하수도		강남-선릉로-하수1-0075	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	511	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
76	하수도		강남-선릉로-하수1-0076	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	433	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
77	하수도		강남-선릉로-하수1-0077	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	433	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.26	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
78	하수도		강남-선릉로-하수1-0078	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	2차로	차도	아스팔트	강남구		선릉로	431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
79	하수도		강남-선릉로-하수1-0079	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	431	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
80	하수도		강남-선릉로-하수1-0080	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	차도	아스팔트	강남구		선릉로	429	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
81	하수도		강남-선릉로-하수1-0081	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	차도	아스팔트	강남구		선릉로	425	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
82	하수도		강남-선릉로-하수1-0082	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	차도	아스팔트	강남구		선릉로	425	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
83	하수도		강남-선릉로-하수1-0083	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	423	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350					
84	하수도		강남-선릉로-하수1-0084	강남구	선릉로	특별시도			양재대로	보도	보도	보도불록	강남구		선릉로	423	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.26	A				</																		

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고							
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처		기관연령	관리부서	담당자	연락처			
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자										공법	정비기관	내용
107	하수도		강남-선릉로-하수1-0107	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 816	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-선릉로-하수1-0108	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 816	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-선릉로-하수1-0109	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 812	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-선릉로-하수1-0110	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 812	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-선릉로-하수1-0111	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 812	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.26	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-선릉로-하수1-0112	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 812	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-선릉로-하수1-0113	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 806	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	C								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-선릉로-하수1-0114	강남구	도산대로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			도산대로 403	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-선릉로-하수1-0115	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 756	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-선릉로-하수1-0116	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 752	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-선릉로-하수1-0117	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 742	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-선릉로-하수1-0118	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 742	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-선릉로-하수1-0119	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 724	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.26	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-선릉로-하수1-0120	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 720	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.26	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.26	C								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-선릉로-하수1-0121	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 716	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-선릉로-하수1-0122	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 704	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-선릉로-하수1-0123	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 704	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-선릉로-하수1-0124	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 704	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-선릉로-하수1-0125	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 704	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-선릉로-하수1-0126	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 742	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-선릉로-하수1-0127	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 668	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-선릉로-하수1-0128	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 664	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-선릉로-하수1-0129	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 660	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-선릉로-하수1-0130	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 652	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-선릉로-하수1-0131	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 648	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-선릉로-하수1-0132	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 648	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-선릉로-하수1-0133	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 646	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-선릉로-하수1-0134	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 642	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-선릉로-하수1-0135	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 640	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-선릉로-하수1-0136	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 628	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-선릉로-하수1-0137	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구			선릉로 622	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.27	A								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-선릉로-하수1-0138	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구			선릉로 614	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.27	B								강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
139	하수도		강																																										

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과										맨홀관리기관					도로관리청				비고				
														주소		상세위치		맨홀 두경 제원				안전점검				내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서		담당자	연락처		
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용											정비일자	
161	하수도		강남-선릉로-하수1-0161	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	1차로	차도	아스팔트	강남구				선릉로	524	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
162	하수도		강남-선릉로-하수1-0162	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	차도	아스팔트	강남구				선릉로	520	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,300	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
163	하수도		강남-선릉로-하수1-0163	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	차도	아스팔트	강남구				선릉로	518	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
164	하수도		강남-선릉로-하수1-0164	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	1차로	차도	아스팔트	강남구				선릉로	434	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
165	하수도		강남-선릉로-하수1-0165	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	보도	보도블록	강남구				선릉로	434	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
166	하수도		강남-선릉로-하수1-0166	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	430	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
167	하수도		강남-선릉로-하수1-0167	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	426	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
168	하수도		강남-선릉로-하수1-0168	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	424	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
169	하수도		강남-선릉로-하수1-0169	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	422	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
170	하수도		강남-선릉로-하수1-0170	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	420	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
171	하수도		강남-선릉로-하수1-0171	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구				선릉로	420	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
172	하수도		강남-선릉로-하수1-0172	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	416	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
173	하수도		강남-선릉로-하수1-0173	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	412	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
174	하수도		강남-선릉로-하수1-0174	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	410	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
175	하수도		강남-선릉로-하수1-0175	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구				선릉로	410	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
176	하수도		강남-선릉로-하수1-0176	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	2차로	차도	아스팔트	강남구				선릉로	408	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
177	하수도		강남-선릉로-하수1-0177	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	408	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
178	하수도		강남-선릉로-하수1-0178	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	408	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
179	하수도		강남-선릉로-하수1-0179	강남구	선릉로	특별시도			한양아파트	보도	보도	보도블록	강남구				선릉로	403	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		