

<부록> 맨홀관리대장(삼성로)

연번	면출종류	면출용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	상차위치				상세위치 주변건물 (상세위치)	면출 두경 제원				면출 외부				안전점검				내부 제원				면출 내부				안전점검				면출 두경				정비결과				면출내부				면출관리기관				도로관리청				비고
														주소					형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용		정비일자		내용	정비일자	공법	정비 기관	내용		정비일자	기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처													
														구	동 (법정동)	본번	부번														내용	정비일자	내용	정비일자					내용	정비일자																							
1	하수도		강남-삼성로-하수1-0001	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	777	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	A													강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	1												
2	하수도		강남-삼성로-하수1-0002	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	773	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
3	하수도		강남-삼성로-하수1-0003	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	771	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
4	하수도		강남-삼성로-하수1-0004	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	769	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
5	하수도		강남-삼성로-하수1-0005	강남구	삼성로	특별시도			대지역	2차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	763	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩0	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
6	하수도		강남-삼성로-하수1-0006	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	761	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
7	하수도		강남-삼성로-하수1-0007	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	757	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩800	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
8	하수도		강남-삼성로-하수1-0008	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	753	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
9	하수도		강남-삼성로-하수1-0009	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	741	원형	₩600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
10	하수도		강남-삼성로-하수1-0010	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	737	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
11	하수도		강남-삼성로-하수1-0011	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	731	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
12	하수도		강남-삼성로-하수1-0012	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	727	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
13	하수도		강남-삼성로-하수1-0013	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	725	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
14	하수도		강남-삼성로-하수1-0014	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	715	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
15	하수도		강남-삼성로-하수1-0015	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	707	원형	₩648	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
16	하수도		강남-삼성로-하수1-0016	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	649	원형	₩600	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
17	하수도		강남-삼성로-하수1-0017	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	649	원형	₩600	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
18	하수도		강남-삼성로-하수1-0018	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	649	원형	₩600	기타	정밀점검	2017.09.27	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
19	하수도		강남-삼성로-하수1-0019	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	649	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
20	하수도		강남-삼성로-하수1-0020	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	649	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
21	하수도		강남-삼성로-하수1-0021	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	635	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
22	하수도		강남-삼성로-하수1-0022	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	633	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩500	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
23	하수도		강남-삼성로-하수1-0023	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	633	원형	₩600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
24	하수도		강남-삼성로-하수1-0024	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	629	원형	₩600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
25	하수도		강남-삼성로-하수1-0025	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	629	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩0	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
26	하수도		강남-삼성로-하수1-0026	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	629	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
27	하수도		강남-삼성로-하수1-0027	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	629	원형	₩600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
28	하수도		강남-삼성로-하수1-0028	강남구	삼성로111길	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로111길	8	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
29	하수도		강남-삼성로-하수1-0029	강남구	삼성로111길	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로111길	8	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
30	하수도		강남-삼성로-하수1-0030	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	605	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,600	정밀점검	2017.09.27	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350														
31	하수도		강남-삼성로-하수1-0031	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	603	원형	₩648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	₩1,200	정밀점검																																				

연번	멘출종류	멘출용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				멘출 외부				멘출 내부				정비결과						멘출관리기관				도로관리청				비고							
														주소			상세위치	멘출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		멘출두경		높이조정		멘출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용											정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
53	하수도		강남-삼성로-하수1-0053	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	511	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.27	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.27	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-삼성로-하수1-0054	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	차도	아스팔트	강남구			삼성로	507	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-삼성로-하수1-0055	강남구	태해관로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			태해관로	447	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-삼성로-하수1-0056	강남구	태해관로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			태해관로	440	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-삼성로-하수1-0057	강남구	태해관로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			태해관로	440	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-삼성로-하수1-0058	강남구	태해관로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			태해관로	440	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-삼성로-하수1-0059	강남구	태해관로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			태해관로	440	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-삼성로-하수1-0060	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-삼성로-하수1-0061	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	427	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-삼성로-하수1-0062	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	427	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-삼성로-하수1-0063	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	427	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-삼성로-하수1-0064	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	417	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-삼성로-하수1-0065	강남구	삼성로	특별시도			대지역	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	417	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-삼성로-하수1-0066	강남구	삼성로	특별시도			대지역	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	401	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-삼성로-하수1-0067	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	772	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-삼성로-하수1-0068	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	772	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-삼성로-하수1-0069	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	766	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	3000x	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-삼성로-하수1-0070	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	766	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-삼성로-하수1-0071	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	762	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-삼성로-하수1-0072	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	760	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-삼성로-하수1-0073	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	760	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-삼성로-하수1-0074	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	760	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-삼성로-하수1-0075	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	754	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-삼성로-하수1-0076	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	752	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-삼성로-하수1-0077	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	748	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-삼성로-하수1-0078	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	740	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-삼성로-하수1-0079	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	740	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-삼성로-하수1-0080	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	730	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-삼성로-하수1-0081	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	728	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-삼성로-하수1-0082	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	726	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-삼성로-하수1-0083	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구			삼성로	716	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-삼성로-하수1-0084	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도불록	강남구			삼성로	716	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.28																									

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과										맨홀관리기관					도로관리청				비고				
														주소		상세위치	맨홀 두경 제원		안전점검				내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처						
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자										공법		정비기관	내용	정비일자	
107	하수도		강남-삼성로-하수1-0107	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	606	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
108	하수도		강남-삼성로-하수1-0108	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	606	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
109	하수도		강남-삼성로-하수1-0109	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	570	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
110	하수도		강남-삼성로-하수1-0110	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	570	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
111	하수도		강남-삼성로-하수1-0111	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	570	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
112	하수도		강남-삼성로-하수1-0112	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	570	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
113	하수도		강남-삼성로-하수1-0113	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	562	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
114	하수도		강남-삼성로-하수1-0114	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	562	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
115	하수도		강남-삼성로-하수1-0115	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	550	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
116	하수도		강남-삼성로-하수1-0116	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	548	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
117	하수도		강남-삼성로-하수1-0117	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	548	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ700	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
118	하수도		강남-삼성로-하수1-0118	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	546	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
119	하수도		강남-삼성로-하수1-0119	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	534	원형	φ648	기타	정말점검	2017.09.28	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
120	하수도		강남-삼성로-하수1-0120	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	530	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
121	하수도		강남-삼성로-하수1-0121	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	518	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
122	하수도		강남-삼성로-하수1-0122	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	508	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
123	하수도		강남-삼성로-하수1-0123	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	437	원형	φ600	기타	정말점검	2017.09.28	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
124	하수도		강남-삼성로-하수1-0124	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	434	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
125	하수도		강남-삼성로-하수1-0125	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	434	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
126	하수도		강남-삼성로-하수1-0126	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	424	원형	φ600	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
127	하수도		강남-삼성로-하수1-0127	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				삼성로	412	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정말점검	2017.09.28	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
128	하수도		강남-삼성로-하수1-0128	강남구	삼성로	특별시도			한남대교	보도	보도	보도블록	강남구				삼성로	406	원형	φ648	GC(회주철)	정말점검	2017.09.28	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정말점검	2017.09.28	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		