

<부록> 맨홀관리대장(도산대로)

연번	연출종류	연출용도	관리번호	관할 구정영	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				연출 외부				연출 내부				정비결과				연출관리기관				도로관리청				비고										
														주소				상세위치		연출 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		연출두경		높이조정		연출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법	정비 기관	내용	정비일자	
1	하수도		강남-도산대로-하수1-0001	강남구	강남대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				강남대로	616	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-도산대로-하수1-0002	강남구	강남대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				강남대로	606	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-도산대로-하수1-0003	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	109	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-도산대로-하수1-0004	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	111	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-도산대로-하수1-0005	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	115	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-도산대로-하수1-0006	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	121	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-도산대로-하수1-0007	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	125	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-도산대로-하수1-0008	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	133	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-도산대로-하수1-0009	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	135	원형	300x	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-도산대로-하수1-0010	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	139	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-도산대로-하수1-0011	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	143	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-도산대로-하수1-0012	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	149	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-도산대로-하수1-0013	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	153	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-도산대로-하수1-0014	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	157	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-도산대로-하수1-0015	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	161	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-도산대로-하수1-0016	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	161	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-도산대로-하수1-0017	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	163	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-도산대로-하수1-0018	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	171	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-도산대로-하수1-0019	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	173	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-도산대로-하수1-0020	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	203	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-도산대로-하수1-0021	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	205	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-도산대로-하수1-0022	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	209	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-도산대로-하수1-0023	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	215	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-도산대로-하수1-0024	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	223	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-도산대로-하수1-0025	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	229	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-도산대로-하수1-0026	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	229	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-도산대로-하수1-0027	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	229	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-도산대로-하수1-0028	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	231	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-도산대로-하수1-0029	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도불록		강남구				도산대로	233	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-도산대로-하수1-0030	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	235	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-도산대로-하수1-0031	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트		강남구				도산대로	235	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소		상세위치		맨홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자
53	하수도		강남-도산대로-하수1-0053	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	407	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-도산대로-하수1-0054	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	411	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-도산대로-하수1-0055	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	417	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-도산대로-하수1-0056	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	425	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-도산대로-하수1-0057	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	431	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-도산대로-하수1-0058	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	437	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-도산대로-하수1-0059	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	439	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-도산대로-하수1-0060	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	441	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-도산대로-하수1-0061	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	443	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-도산대로-하수1-0062	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	445	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-도산대로-하수1-0063	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	447	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-도산대로-하수1-0064	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	447	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-도산대로-하수1-0065	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	449	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-도산대로-하수1-0066	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	453	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-도산대로-하수1-0067	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	455	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-도산대로-하수1-0068	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	459	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-도산대로-하수1-0069	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	459	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-도산대로-하수1-0070	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	459	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-도산대로-하수1-0071	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	501	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-도산대로-하수1-0072	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	501	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-도산대로-하수1-0073	강남구	도산대로	특별시도			신사역	4차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	501	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-도산대로-하수1-0074	강남구	도산대로	특별시도			신사역	4차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	505	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-도산대로-하수1-0075	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	505	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-도산대로-하수1-0076	강남구	도산대로	특별시도			신사역	4차로	차도	0	강남구				도산대로	509	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-도산대로-하수1-0077	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	509	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ3,000	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-도산대로-하수1-0078	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	509	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-도산대로-하수1-0079	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	511	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-도산대로-하수1-0080	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	515	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-도산대로-하수1-0081	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	519	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-도산대로-하수1-0082	강남구	도산대로	특별시도			신사역	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	519	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-도산대로-하수1-0083	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	521	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-도산대로-하수1-0084	강남구	도산대로	특별시도			신사역	보도	보도																																				

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고										
														주소		상세위치		맨홀 두께 재료		안전점검		내부 재료		안전점검		맨홀두께		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처							
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자	
107	하수도		강남-도산대로-하수1-0107	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	124	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-도산대로-하수1-0108	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	134	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-도산대로-하수1-0109	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	142	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-도산대로-하수1-0110	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	142	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-도산대로-하수1-0111	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	154	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-도산대로-하수1-0112	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	154	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-도산대로-하수1-0113	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	156	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-도산대로-하수1-0114	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	158	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-도산대로-하수1-0115	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	164	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-도산대로-하수1-0116	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	168	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-도산대로-하수1-0117	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	202	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-도산대로-하수1-0118	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	206	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-도산대로-하수1-0119	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	206	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-도산대로-하수1-0120	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	210	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-도산대로-하수1-0121	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	210	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-도산대로-하수1-0122	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	5차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	218	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-도산대로-하수1-0123	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	222	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-도산대로-하수1-0124	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	220	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-도산대로-하수1-0125	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	224	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-도산대로-하수1-0126	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	228	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-도산대로-하수1-0127	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	230	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-도산대로-하수1-0128	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	232	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.21	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-도산대로-하수1-0129	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	238	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-도산대로-하수1-0130	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	240	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.22	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-도산대로-하수1-0131	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	240	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.22	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-도산대로-하수1-0132	강남구	연주로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				연주로	738	원형	φ680	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.22	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-도산대로-하수1-0133	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	306	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-도산대로-하수1-0134	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				도산대로	306	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-도산대로-하수1-0135	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	308	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.22	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-도산대로-하수1-0136	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	312	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.22	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.22	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-도산대로-하수1-0137	강남구	도산대로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도블록	강남구				도산대로	314	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.22	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.22	B									강남구청	3423-								

