

부재		손상내용	개소	물량	단위	보수방안	비고
상부구조	바닥판하면	실란트 파손	1	12.00	m		
하부구조	교대	실란트 파손	2	4.00	m		
	교각	상태양호	-	-	-	-	
	교량 받침	상태양호	-	-	-	-	
기타부재	신축이음부	상태양호	-	-	-	-	
	포장부	포장균열	7	13.70	m		
	배수시설	상태양호	-	-	-	-	
	방호벽	균열($Cw \leq 0.2\text{mm}$)	18	27.00	m		
	중앙분리대	상태양호	-	-	-	-	