

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2009-0000718
관 리 번 호	
시 설 물 명	미사대교(춘천)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울춘천고속도로주식회사

소 유 자 : 국토해양부

전화번호 : 033-269-1144

보 관 자 :

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
BR2009-0000718			미사대교(춘천)		고속국도60호선	도로교량	1종	교량	
위치 (시,도)(시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분	소유자		
경기도	하남시	망월동		서울춘천고속도로주식회사		민간	국토해양부		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단지출	감리보고서	안전점검 종합보고서
2009년 08월 11일	2019년 08월 11일		유	유	무	대상-보존	대상-제출	대상-제출	대상-제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2002-11-25 ~ 2004-03-19		(주)한국해외기술공사		2004-08-12 ~ 2009-08-11		현대산업개발(주)		53,551	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관
아니오	2004-08-10 ~ 2009-09-09		(주)동아기술공사		서울춘천고속도로(주)		서울-춘천 고속도로 민간투자 시설공사(제1공구)		서울지방국토관리청 도로계획과
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
2009년 10월 28일		김재홍 인			2009년 10월 30일		서울춘천고속도로주식회사		
▷ 비고									

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
미사대교(춘천)			경기도 하남시 망월동		경기도 남양주시 삼패동		DB-24/DL-24		43.2 ton	
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
1,530	15	125		16	16	3	0	3	적용	
상부구조	경간구성		2@70 + 3@70 + 90 + 8@125 + 90 = 1530							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	PSC BOX GIRDER				pot bearing		레일조인트		10.5	
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식					
	중공형벽식				역T형		강관 Pile	한강,중앙선철도,국도6호선		
▷ 기타 상세제원										