

[천안교 (양양방향)] [STB] 결과표

개별교량명 천안교 (양양방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	STB	b	a	a	a	b	c	A1	b	a	a	q	x	x	x	x
STB[2]	STB	b	a	a	b	b	c	P1	x	b	b	q	x	a	x	x
STB[3]	STB	c	b	a	a	b	c	P2	x	a	b	q	a	x	x	x
STB[4]	STB	b	a	a	b	b	c	P3	x	c	c	q	x	x	x	x
	STB							A2	b	a	a	q	x	a	x	x
평균		0.250	0.125	0.100	0.150	0.200	0.400		0.200	0.180	0.200	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	4	3	0	0
(평균X가중치)/가중치합		0.045	0.025	0.005	0.011	0.006	0.008		0.018	0.016	0.040	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =																0.181
2. 상태평가 결과 =																B

[천안교 (양양방향)] 결과표

개별교량명 : 천안교 (양양방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
천안교 (양양방향)	STB	0.181	B	190.0	1.000	0.181
합계(Σ)				190.0	1.000	0.181
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.181
2. 상태평가 결과 =						B

[천안교 (양양방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 천안교 (양양방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
천안교 (양양방향)	0.181	B	190.0	2	380.0	1.000	0.181
합계(Σ)			190.0		380.0	1	0.181
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.181
2. 상태평가 결과 =							B