


53. B13_서편교

점검 일자	2017년 08월 08일
평균 기온	28.4℃

호남고속선 서편교_1(47.882~47.887km, 접속부)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S1(47k882~47k887)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.5 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.45 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.2 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.8 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.6 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				


호남고속선 서편교_2(47.887~47.894km, S1-1)

외관조사망도 번호
B13_서편교_S2(47K887~47K894)




연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56	균열	0.1 mm	0.6 m	
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	균열	0.1 mm	0.6 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m	
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60	균열	0.1 mm	0.4 m	
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61	균열	0.1 mm	0.4 m	
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62	균열	0.1 mm	0.4 m	
8	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		63	균열	0.1 mm	0.6 m	
9	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
10	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		67				
13	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.6 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.8 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.2 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.3 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.6 m		91				
37	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.8 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
41	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.6 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
44	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		99				
45	균열	0.1 mm	0.2 m		100				
46	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.4 m		102				
48	균열	0.2 mm	0.8 m		103				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		104				
50	균열	0.1 mm	0.6 m		105				
51	균열	0.1 mm	0.4 m		106				
52	균열	0.1 mm	0.8 m		107				
53	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.6 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.4 m		110				

외관조사망도 번호
B13_서편교_S3(47k894~47k901)




외관조사망도 번호
B13_서편교_S4(47k901~47k908)



호남고속선 서편교_5(47.908~47.915km, S1-4)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S5(47K908~47K915)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3	m		56	균열	0.2	m	
2	균열	0.1	m		57	균열	0.1	m	
3	균열	0.1	m		58	균열	0.1	m	
4	균열	0.1	m		59	경계부 균열	0.3	m	
5	균열	0.1	m		60	균열	0.1	m	
6	균열	0.2	m		61	균열	0.1	m	
7	경계부 균열	0.3	m		62	균열	0.1	m	
8	균열	0.1	m		63	경계부 균열	0.3	m	
9	균열	0.1	m		64	균열	0.1	m	
10	균열	0.1	m		65	균열	0.1	m	
11	균열	0.1	m		66	균열	0.1	m	
12	경계부 균열	0.3	m		67	균열	0.1	m	
13	균열	0.1	m		68	균열	0.1	m	
14	균열	0.1	m		69	균열	0.1	m	
15	균열	0.1	m		70	균열	0.1	m	
16	균열	0.1	m		71	균열	0.1	m	
17	균열	0.1	m		72	균열	0.3	m	
18	균열	0.1	m		73	균열	0.1	m	
19	균열	0.1	m		74	균열	0.1	m	
20	균열	0.1	m		75	균열	0.1	m	
21	경계부 균열	0.3	m		76	균열	0.1	m	
22	균열	0.1	m		77				
23	균열	0.1	m		78				
24	균열	0.1	m		79				
25	경계부 균열	0.3	m		80				
26	균열	0.1	m		81				
27	경계부 균열	0.3	m		82				
28	균열	0.1	m		83				
29	균열	0.2	m		84				
30	균열	0.2	m		85				
31	균열	0.1	m		86				
32	경계부 균열	0.3	m		87				
33	균열	0.2	m		88				
34	경계부 균열	0.3	m		89				
35	균열	0.1	m		90				
36	균열	0.1	m		91				
37	균열	0.2	m		92				
38	경계부 균열	0.3	m		93				
39	균열	0.1	m		94				
40	균열	0.1	m		95				
41	균열	0.2	m		96				
42	경계부 균열	0.3	m		97				
43	균열	0.2	m		98				
44	경계부 균열	0.3	m		99				
45	균열	0.1	m		100				
46	균열	0.2	m		101				
47	균열	0.1	m		102				
48	균열	0.1	m		103				
49	경계부 균열	0.3	m		104				
50	균열	0.1	m		105				
51	균열	0.1	m		106				
52	균열	0.2	m		107				
53	균열	0.1	m		108				
54	균열	0.2	m		109				
55	경계부 균열	0.3	m		110				

호남고속선 서편교_6(47.915~47.922km, S1-5)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S6(47k915~47k922)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56	균열	0.1 mm	0.4 m	
2	균열	0.1 mm	0.2 m		57	균열	0.1 mm	0.4 m	
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	균열	0.1 mm	0.6 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m	
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		66				
12	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.2 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.8 m		71				
17	경계부 균열	0.5 mm	0.3 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	경계부 균열	0.5 mm	0.3 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.6 m		78				
24	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.8 m		80				
26	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.8 m		83				
29	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.6 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.6 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.8 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.6 m		91				
37	균열	0.2 mm	0.85 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.8 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.8 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.6 m		99				
45	균열	0.1 mm	0.6 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		101				
47	균열	0.3 mm	0.3 m		102				
48	균열	0.1 mm	0.4 m		103				
49	균열	0.1 mm	0.6 m		104				
50	균열	0.1 mm	0.4 m		105				
51	균열	0.3 mm	0.3 m		106				
52	균열	0.3 mm	0.3 m		107				
53	균열	0.1 mm	0.4 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.4 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.4 m		110				

호남고속선 서편교_7(47.922~47.929km, S2-1)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S7(47K922~47K929)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.4	m	56				
2	균열	0.1	0.4	m	57				
3	균열	0.1	0.6	m	58				
4	균열	0.1	0.4	m	59				
5	균열	0.1	0.4	m	60				
6	균열	0.1	0.5	m	61				
7	균열	0.1	0.4	m	62				
8	균열	0.1	0.8	m	63				
9	균열	0.1	0.6	m	64				
10	균열	0.1	0.4	m	65				
11	균열	0.1	0.3	m	66				
12	균열	0.1	0.4	m	67				
13	균열	0.2	0.7	m	68				
14	균열	0.1	0.8	m	69				
15	균열	0.1	0.4	m	70				
16	균열	0.1	0.4	m	71				
17	균열	0.1	0.4	m	72				
18	균열	0.1	0.6	m	73				
19	균열	0.1	0.6	m	74				
20	경계부 균열	0.3	0.3	m	75				
21	균열	0.1	0.4	m	76				
22	균열	0.1	0.6	m	77				
23	균열	0.1	0.4	m	78				
24	균열	0.2	0.7	m	79				
25	균열	0.2	0.9	m	80				
26	균열	0.1	0.4	m	81				
27	균열	0.1	0.6	m	82				
28	균열	0.1	0.2	m	83				
29	균열	0.1	0.4	m	84				
30	균열	0.1	0.6	m	85				
31	균열	0.1	0.4	m	86				
32	경계부 균열	0.3	0.3	m	87				
33	균열	0.2	0.6	m	88				
34	경계부 균열	0.3	0.3	m	89				
35	균열	0.1	0.4	m	90				
36	균열	0.2	0.7	m	91				
37	균열	0.1	0.4	m	92				
38	균열	0.1	0.4	m	93				
39	균열	0.1	0.6	m	94				
40	균열	0.2	0.8	m	95				
41	균열	0.1	0.4	m	96				
42	균열	0.1	0.6	m	97				
43	균열	0.1	0.6	m	98				
44	균열	0.1	0.6	m	99				
45	균열	0.1	0.4	m	100				
46	균열	0.1	0.6	m	101				
47	균열	0.1	0.4	m	102				
48	균열	0.1	0.4	m	103				
49	균열	0.1	0.3	m	104				
50	균열	0.1	0.4	m	105				
51	균열	0.1	0.3	m	106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

호남고속선 서편교_8(47.929~47.936km, S2-2)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S8(47K929~47K936)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56	방상균열	0.65 m	0.3 m	
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57	방상균열	0.9 m	0.3 m	
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	균열	0.1 mm	0.6 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m	
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60	균열	0.1 mm	0.4 m	
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61	균열	0.1 mm	0.4 m	
7	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		62	균열	0.1 mm	0.4 m	
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.8 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.65 m		72				
18	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		75				
21	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	경계부 균열	0.1 mm	0.8 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.6 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.8 m		84				
30	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.8 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.6 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.6 m		92				
38	경계부 균열	0.1 mm	0.8 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
40	경계부 균열	0.1 mm	0.6 m		95				
41	균열	0.3 mm	0.3 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.8 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.4 m		99				
45	균열	0.1 mm	0.2 m		100				
46	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.6 m		102				
48	균열	0.1 mm	0.4 m		103				
49	균열	0.2 mm	0.8 m		104				
50	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		105				
51	균열	0.1 mm	0.4 m		106				
52	경계부 균열	0.1 mm	0.6 m		107				
53	균열	0.3 mm	0.3 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.6 m		109				
55	균열	0.3 mm	0.3 m		110				


호남고속선 서편교_9(47.936~47.943km, S2-3)

외관조사망도 번호
B13_서편교_S9(47K936~47K943)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	56	균열	0.1	mm	0.2 m
2	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	57	균열	0.2	mm	0.6 m
3	균열	0.1	mm	0.6 m	58	균열	0.1	mm	0.4 m
4	균열	0.1	mm	0.3 m	59	균열	0.1	mm	0.4 m
5	균열	0.1	mm	0.4 m	60	균열	0.1	mm	0.4 m
6	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	61	균열	0.1	mm	0.4 m
7	균열	0.1	mm	0.4 m	62	균열	0.1	mm	0.4 m
8	균열	0.1	mm	0.4 m	63	균열	0.1	mm	0.4 m
9	균열	0.1	mm	0.6 m	64	균열	0.1	mm	0.4 m
10	균열	0.1	mm	0.4 m	65	균열	0.1	mm	0.3 m
11	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	66				
12	균열	0.1	mm	0.4 m	67				
13	균열	0.1	mm	0.4 m	68				
14	균열	0.1	mm	0.4 m	69				
15	균열	0.1	mm	0.6 m	70				
16	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	71				
17	균열	0.1	mm	0.4 m	72				
18	균열	0.1	mm	0.8 m	73				
19	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	74				
20	균열	0.1	mm	0.4 m	75				
21	균열	0.2	mm	0.8 m	76				
22	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	77				
23	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	78				
24	균열	0.1	mm	0.7 m	79				
25	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	80				
26	균열	0.1	mm	0.4 m	81				
27	균열	0.1	mm	0.6 m	82				
28	균열	0.2	mm	0.8 m	83				
29	경계부 균열	0.3	mm	0.3 m	84				
30	균열	0.2	mm	0.8 m	85				
31	균열	0.1	mm	0.8 m	86				
32	균열	0.1	mm	0.6 m	87				
33	균열	0.1	mm	0.65 m	88				
34	균열	0.1	mm	0.4 m	89				
35	균열	0.1	mm	0.6 m	90				
36	균열	0.2	mm	0.8 m	91				
37	균열	0.1	mm	0.65 m	92				
38	균열	0.1	mm	0.4 m	93				
39	균열	0.1	mm	0.6 m	94				
40	균열	0.1	mm	0.7 m	95				
41	균열	0.1	mm	0.4 m	96				
42	균열	0.1	mm	0.7 m	97				
43	균열	0.1	mm	0.4 m	98				
44	균열	0.1	mm	0.6 m	99				
45	균열	0.1	mm	0.8 m	100				
46	균열	0.1	mm	0.4 m	101				
47	균열	0.1	mm	0.6 m	102				
48	균열	0.1	mm	0.7 m	103				
49	균열	0.1	mm	0.4 m	104				
50	균열	0.1	mm	0.8 m	105				
51	균열	0.1	mm	0.4 m	106				
52	균열	0.1	mm	0.6 m	107				
53	균열	0.1	mm	0.2 m	108				
54	균열	0.2	mm	0.6 m	109				
55	균열	0.1	mm	0.5 m	110				


외관조사망도 번호
B13_서편교_S10(47k943~47k950)



호남고속선 서편교_11(47.950~47.957km, S2-5)

외관조사망도 번호


B13_서편교_S11(47k950-47k957)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56	균열	0.1 mm	0.4 m	
2	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
9	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.8 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		66				
12	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		67				
13	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		72				
18	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		73				
19	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.8 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		80				
26	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.3 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.8 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.6 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.65 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.6 m		91				
37	균열	0.2 mm	0.8 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.8 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.6 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.7 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.6 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.6 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.6 m		99				
45	균열	0.2 mm	0.7 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.6 m		102				
48	균열	0.2 mm	0.65 m		103				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		104				
50	균열	0.1 mm	0.6 m		105				
51	균열	0.2 mm	0.8 m		106				
52	균열	0.1 mm	0.3 m		107				
53	균열	0.1 mm	0.6 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.6 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.4 m		110				


호남고속선 서편교_12(47.957~47.964km, S3-1)

외관조사망도 번호
B13_서편교_S12(47K957-47K964)




연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56	균열	0.1 mm	0.4 m	
2	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57	균열	0.2 mm	0.8 m	
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58	균열	0.1 mm	0.3 m	
4	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		65				
11	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.75 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
22	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		79				
25	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		82				
28	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.3 mm	0.3 m		85				
31	균열	0.3 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.3 mm	0.3 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.3 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.8 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.7 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.6 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.65 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.6 m		94				
40	균열	0.2 mm	0.8 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.8 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.6 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.7 m		98				
44	균열	0.1 mm	0.6 m		99				
45	경계부 균열	0.1 mm	0.6 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		101				
47	경계부 균열	0.2 mm	0.6 m		102				
48	균열	0.2 mm	0.7 m		103				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		104				
50	균열	0.1 mm	0.6 m		105				
51	균열	0.2 mm	0.65 m		106				
52	균열	0.1 mm	0.4 m		107				
53	균열	0.1 mm	0.6 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.3 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.4 m		110				

외관조사망도 번호
B13_서편교_S13(47k964~47k971)



호남고속선 서편교_14(47.971~47.978km, S3-3)


외관조사망도 번호
B13_서편교_S14(47k971~47k978)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		56				
2	균열	0.3 m	0.3 m		57				
3	경계부 균열	0.1 m	0.6 m		58				
4	균열	0.3 m	0.3 m		59				
5	균열	0.3 m	0.3 m		60				
6	균열	0.1 m	0.4 m		61				
7	균열	0.1 m	0.4 m		62				
8	균열	0.3 m	0.3 m		63				
9	균열	0.1 m	0.6 m		64				
10	균열	0.3 m	0.3 m		65				
11	균열	0.1 m	0.4 m		66				
12	균열	0.1 m	0.4 m		67				
13	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		68				
14	균열	0.1 m	0.6 m		69				
15	균열	0.3 m	0.3 m		70				
16	균열	0.1 m	0.4 m		71				
17	균열	0.1 m	0.8 m		72				
18	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		73				
19	균열	0.1 m	0.5 m		74				
20	균열	0.1 m	0.6 m		75				
21	균열	0.1 m	0.3 m		76				
22	균열	0.2 m	0.6 m		77				
23	균열	0.2 m	0.6 m		78				
24	균열	0.1 m	0.6 m		79				
25	균열	0.2 m	0.6 m		80				
26	균열	0.2 m	0.7 m		81				
27	균열	0.1 m	0.6 m		82				
28	균열	0.2 m	0.7 m		83				
29	균열	0.1 m	0.6 m		84				
30	균열	0.1 m	0.6 m		85				
31	균열	0.2 m	0.65 m		86				
32	균열	0.1 m	0.6 m		87				
33	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		88				
34	균열	0.1 m	0.6 m		89				
35	균열	0.2 m	0.8 m		90				
36	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		91				
37	균열	0.1 m	0.6 m		92				
38	균열	0.1 m	0.6 m		93				
39	균열	0.2 m	0.65 m		94				
40	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		95				
41	경계부 균열	0.3 m	0.3 m		96				
42	균열	0.1 m	0.6 m		97				
43	균열	0.1 m	0.6 m		98				
44	균열	0.1 m	0.55 m		99				
45	균열	0.1 m	0.5 m		100				
46	균열	0.1 m	0.4 m		101				
47	균열	0.1 m	0.7 m		102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

호남고속선 서편교_15(47.978~47.985km, S3-4)

외관조사망도 번호
B13_서편교_S15(47k978-47k985)




연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
2	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		58				
4	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.6 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
16	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.3 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.6 m		73				
19	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		74				
20	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		75				
21	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.8 m		77				
23	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.8 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.2 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.6 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.8 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.6 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.6 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.6 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.6 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.6 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.8 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.6 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.8 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.6 m		95				
41	균열	0.2 mm	0.2 m		96				
42	균열	0.2 mm	0.6 m		97				
43	균열	0.2 mm	0.8 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.8 m		99				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.6 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.6 m		102				
48	균열	0.1 mm	0.6 m		103				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		104				
50	균열	0.1 mm	0.4 m		105				
51	균열	0.1 mm	0.4 m		106				
52	균열	0.1 mm	0.3 m		107				
53	균열	0.1 mm	0.4 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.4 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.4 m		110				

호남고속선 서편교_16(47.985~47.992km, S3-5)

외관조사망도 번호


B13_서편교_S16(47k985-47k992)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56	균열	0.1 mm	0.3 m	
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57	균열	0.1 mm	0.3 m	
3	균열	0.1 mm	0.6 m		58	균열	0.1 mm	0.3 m	
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59	균열	0.1 mm	0.3 m	
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
19	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
22	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.6 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.6 m		80				
26	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.6 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.6 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.7 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.6 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.8 m		91				
37	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.6 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.6 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.8 m		97				
43	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.6 m		99				
45	균열	0.2 mm	0.6 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.6 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.6 m		102				
48	균열	0.2 mm	0.6 m		103				
49	균열	0.2 mm	0.8 m		104				
50	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		105				
51	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		106				
52	균열	0.1 mm	0.6 m		107				
53	균열	0.1 mm	0.4 m		108				
54	균열	0.1 mm	0.3 m		109				
55	균열	0.1 mm	0.3 m		110				

호남고속선 서편교_17(47.992~47.997km, 접속부)

외관조사망도 번호
B13_서편교_S17(47k992~47k997)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
18	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.2 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.2 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.2 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.6 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.1 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.6 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.8 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				