


72. G36_화배교_토공노반

점검 일자	2017년 07월 17일
평균 기온	24.9℃

G36_화배교_토공노반_1(71k695~71k700)



단 면		0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	침목·도상본인		재로본인	
		0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		철근노출	
		0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	벽기, 박락, 파손		누수, 습윤부	
		1.020 (1.0mm이하 : 분홍색)	백태		시공이음본인, 흙본인	


G36_화배교_토공노반_2(71k700~71k710)



T2
(상행)

[illegible][illegible]

G36_화배교_토공노반_3(71k710~71k720)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_4(71k720~71k730)



영역	순상	경향	비고	영역	순상	경향	비고
1	균열	0.2 mm	0.8 m				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m				
3	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
4	균열	0.2 mm	0.8 m				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
6	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
7	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
8	균열	0.2 mm	0.8 m				
9	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
10	균열	0.2 mm	0.5 m				
11	균열	0.2 mm	0.3 m				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
13	균열	0.2 mm	0.5 m				
14	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
15	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m				
16	균열	0.2 mm	0.5 m				
17	균열	0.2 mm	0.5 m				
18	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m				
19	균열	0.2 mm	0.4 m				
20	균열	0.2 mm	0.5 m				
21	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
22	균열	0.2 mm	0.4 m				
23	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
24	균열	0.2 mm	0.5 m				
25	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
26	균열	0.2 mm	0.5 m				
27	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m				
28	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m				
29	균열	0.2 mm	0.4 m				
30	균열	0.3 mm	0.4 m				
31	균열	0.2 mm	0.5 m				
32	균열	0.2 mm	0.4 m				
33	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m				
34	경계부 균열	0.2 mm	0.85 m				
35	균열	0.2 mm	0.7 m				
36	균열	0.2 mm	0.2 m				
37	균열	0.1 mm	0.4 m				
38	균열	0.1 mm	0.4 m				
39	균열	0.1 mm	0.4 m				
40	균열	0.1 mm	0.4 m				
41	균열	0.1 mm	0.4 m				
42	균열	0.1 mm	0.4 m				
43	균열	0.1 mm	0.4 m				
44	균열	0.1 mm	0.4 m				
45	균열	0.1 mm	0.4 m				
46	균열	0.1 mm	0.4 m				
47	균열	0.1 mm	0.4 m				
48	균열	0.2 mm	0.2 m				
49	균열	0.1 mm	0.4 m				
50							
51							
52							
53							
54							


외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_5(71k730~71k740)



지 지 지 지 지	지 지 지 지 지		0.225 (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상분리		재료분리	
			0.425 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 침삭)	망상		철근노출	
			0.625 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박진, 망상, 표준		누수, 슬럼용	
			1.025 (1.0mm이하 : 분출삭)	백태		시공이음분리, 중분리	

호남고속선 화배교_토공노반_6(71.740~71.750km, L=10m)


외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_6(71k740-71k750)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부관열	0.2	0.5	m	55	경계부관열	0.2	0.85	m
2	경계부관열	0.2	0.85	m	56	관열	0.2	0.4	m
3	관열	0.2	0.4	m	57	관열	0.2	0.4	m
4	관열	0.2	0.5	m	58	관열	0.2	0.5	m
5	관열	0.2	3.4	m	59	경계부관열	0.2	0.85	m
6	관열	0.2	0.8	m	60	관열	0.2	0.4	m
7	경계부관열	0.2	0.5	m	61	관열	0.2	0.4	m
8	관열	0.2	0.85	m	62	관열	0.2	0.5	m
9	경계부관열	0.2	0.5	m	63	경계부관열	0.2	0.85	m
10	관열	0.2	0.5	m	64	관열	0.2	0.4	m
11	경계부관열	0.2	0.5	m	65	경계부관열	0.2	0.85	m
12	경계부관열	0.2	0.5	m	66	관열	0.2	0.5	m
13	관열	0.2	0.4	m	67	관열	0.2	0.5	m
14	경계부관열	0.2	0.5	m	68	경계부관열	0.2	0.85	m
15	경계부관열	0.2	0.5	m	69	관열	0.2	0.5	m
16	경계부관열	0.2	0.5	m	70	경계부관열	0.2	0.85	m
17	관열	0.2	0.4	m	71	관열	0.2	0.4	m
18	관열	0.2	0.4	m	72	경계부관열	0.2	0.85	m
19	관열	0.2	0.4	m	73	관열	0.2	0.5	m
20	관열	0.2	0.4	m	74	경계부관열	0.2	0.85	m
21	경계부관열	0.2	0.5	m	75	관열	0.2	0.4	m
22	관열	0.2	0.4	m	76	관열	0.2	0.5	m
23	관열	0.2	0.4	m	77	관열	0.2	0.5	m
24	경계부관열	0.2	0.5	m	78	경계부관열	0.2	0.85	m
25	관열	0.2	0.4	m	79	관열	0.2	0.4	m
26	관열	0.2	0.8	m	80	관열	0.2	0.5	m
27	관열	0.2	0.4	m	81	경계부관열	0.2	0.85	m
28	관열	0.2	0.4	m	82	관열	0.2	0.5	m
29	경계부관열	0.2	0.85	m	83	경계부관열	0.2	0.85	m
30	관열	0.2	0.5	m	84	관열	0.2	0.4	m
31	관열	0.2	0.4	m	85	관열	0.2	0.5	m
32	경계부관열	0.2	0.5	m	86	관열	0.2	0.5	m
33	관열	0.2	0.5	m	87	관열	0.2	0.5	m
34	관열	0.2	0.5	m	88	관열	1	1.6	m
35	관열	0.2	0.8	m	89	관열	0.1	0.7	m
36	관열	0.2	0.4	m	90	관열	0.1	0.4	m
37	관열	0.2	0.5	m	91	관열	0.1	0.4	m
38	관열	0.2	0.85	m	92	관열	0.1	0.4	m
39	경계부관열	0.2	0.4	m	93	관열	0.1	0.4	m
40	관열	0.2	0.4	m	94	관열	0.1	0.4	m
41	경계부관열	0.2	0.85	m	95	관열	0.1	0.4	m
42	관열	0.2	0.4	m	96	관열	0.1	0.4	m
43	관열	0.2	0.5	m	97	관열	0.1	0.7	m
44	경계부관열	0.2	0.85	m	98	관열	0.1	0.5	m
45	관열	0.2	0.4	m	99	관열	0.2	0.4	m
46	관열	0.2	0.5	m	100				
47	경계부관열	0.2	0.85	m	101				
48	관열	0.2	0.4	m	102				
49	관열	0.2	0.5	m	103				
50	경계부관열	0.2	0.85	m	104				
51	관열	0.2	0.4	m	105				
52	경계부관열	0.2	0.85	m	106				
53	관열	0.2	0.8	m	107				
54	관열	0.2	0.5	m	108				


호남고속선 화배교_토공노반_7(71.750~71.760km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_7(71k750-71k760)




연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관절	0.2	m	0.4	55	관절	0.2	m	0.8
2	관절	0.3	m	0.4	56	관절	0.2	m	0.5
3	인계부관절	0.2	m	0.5	57	관절	0.2	m	0.4
4	관절	0.2	m	0.4	58	관절	0.1	m	0.4
5	관절	0.2	m	0.8	59	관절	0.2	m	0.5
6	관절	0.3	m	0.4	60	관절	0.4	m	1.6
7	인계부관절	0.2	m	0.85	61	관절	0.1	m	0.4
8	관절	0.3	m	0.4	62	관절	0.1	m	0.4
9	인계부관절	0.2	m	0.5	63	관절	0.1	m	0.4
10	관절	0.2	m	0.4	64	관절	0.1	m	0.4
11	관절	0.2	m	0.5	65	관절	0.1	m	0.4
12	관절	0.3	m	0.4	66	관절	0.1	m	0.4
13	관절	0.2	m	0.5	67	관절	0.1	m	0.4
14	관절	0.2	m	0.4	68	관절	0.1	m	0.4
15	관절	0.2	m	0.5	69	침목분리		1.0	EA 신구
16	인계부관절	0.2	m	0.85	70	침목분리		1.0	EA 신구
17	관절	0.2	m	0.4	71				
18	관절	0.2	m	0.4	72				
19	관절	0.2	m	0.4	73				
20	관절	0.2	m	0.5	74				
21	관절	0.2	m	3.4	75				
22	관절	0.2	m	0.5	76				
23	인계부관절	0.2	m	0.85	77				
24	관절	0.2	m	0.85	78				
25	인계부관절	0.2	m	0.4	79				
26	인계부관절	0.2	m	0.85	80				
27	관절	0.2	m	0.5	81				
28	관절	0.2	m	0.4	82				
29	관절	0.2	m	0.5	83				
30	관절	0.2	m	0.4	84				
31	관절	0.2	m	0.5	85				
32	관절	0.2	m	0.4	86				
33	인계부관절	0.2	m	0.85	87				
34	인계부관절	0.2	m	0.85	88				
35	관절	0.2	m	0.5	89				
36	인계부관절	0.2	m	0.85	90				
37	인계부관절	0.2	m	0.5	91				
38	관절	0.2	m	0.5	92				
39	인계부관절	0.2	m	0.85	93				
40	관절	0.2	m	0.4	94				
41	인계부관절	0.2	m	0.3	95				
42	인계부관절	0.2	m	0.3	96				
43	관절	0.2	m	0.5	97				
44	관절	0.2	m	0.5	98				
45	관절	0.2	m	0.5	99				
46	인계부관절	0.2	m	0.85	100				
47	관절	0.2	m	0.4	101				
48	인계부관절	0.2	m	0.3	102				
49	관절	0.2	m	0.8	103				
50	관절	0.2	m	0.5	104				
51	관절	0.2	m	0.4	105				
52	관절	0.2	m	0.5	106				
53	관절	0.2	m	0.4	107				
54	관절	0.1	m	0.4	108				


G36_화배교_토공노반_8(71k760~71k770)



외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_9(71k770~71k780)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_10(71k780~71k790)




지 지 지 지 지	지 지 지 지 지		0.225 (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상분리		재료분리	
			0.425 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 침삭)	망상		철근노출	
			0.625 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박진, 망상, 표준		누수, 슬럼용	
			1.025 (1.0mm이하 : 분출삭)	백태		시공이음분리, 중분리	

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_11(71k790~71k800)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_12(71k800~71k810)



구분	구분	구분		구분		구분	
		구분	구분	구분	구분	구분	구분
지	면		0.22~ (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상본리		재료본리	
			0.42~ (0.5mm초과 0.5mm이하 : 형삭)	망상		결근노출	
			0.62~ (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박리, 박막, 파손		누수, 습근부	
			1.02~ (1.0mm이하 : 분포상)	백태		시공이음본리, 종본리	
면	면						


외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_13(71k810~71k820)



기 재 종 류	기 재 종 류		0.225 (0.3mm이하 : 흑색)	침목·도상본리		재료본리	
			0.425 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상		절근노출	
			0.625 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 녹색)	박리, 박막, 파손		누수, 습흔 등	
			1.025 (1.0mm이하 : 분홍색)	변태		시공이음본리, 중본리	
							


호남고속선 화배교_토공노반_14(71.820~71.830km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_14(71k820~71k830)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관절	0.2	0.4	m	55	관절	0.2	0.5	m
2	경계부관절	0.2	0.5	m	56	관절	0.2	0.4	m
3	경계부관절	0.2	0.85	m	57	관절	0.2	0.8	m
4	관절	0.2	0.4	m	58	관절	0.2	0.5	m
5	관절	0.2	0.8	m	59	관절	0.2	0.5	m
6	경계부관절	0.2	0.85	m	60	관절	0.2	0.4	m
7	관절	0.2	0.4	m	61	관절	0.2	0.5	m
8	관절	0.2	0.5	m	62	관절	0.2	0.8	m
9	관절	0.2	0.8	m	63	관절	0.2	0.5	m
10	관절	0.2	0.4	m	64	관절	0.2	0.5	m
11	관절	0.2	0.5	m	65	경계부관절	0.2	0.85	m
12	관절	0.2	0.4	m	66	관절	0.2	0.4	m
13	관절	0.2	0.8	m	67	관절	0.2	0.8	m
14	관절	0.2	0.4	m	68	관절	0.2	0.5	m
15	관절	0.2	0.5	m	69	관절	0.2	0.8	m
16	관절	0.2	0.8	m	70	관절	0.2	0.4	m
17	관절	0.2	3.4	m	71	관절	0.2	0.5	m
18	관절	0.2	0.4	m	72	관절	0.2	0.4	m
19	관절	0.2	0.5	m	73	관절	0.2	0.5	m
20	경계부관절	0.2	0.5	m	74	관절	0.2	0.4	m
21	관절	0.2	0.4	m	75	관절	0.2	0.5	m
22	관절	0.2	0.5	m	76	관절	0.2	0.4	m
23	관절	0.2	0.4	m	77	관절	0.2	0.5	m
24	관절	0.2	0.4	m	78	관절	0.1	0.4	m
25	관절	0.2	0.5	m	79	관절	0.1	0.4	m
26	경계부관절	0.2	0.85	m	80	관절	0.1	0.4	m
27	관절	0.2	0.4	m	81	관절	0.1	0.4	m
28	관절	0.2	0.5	m	82	관절	0.1	0.4	m
29	관절	0.2	0.4	m	83	관절	0.1	0.4	m
30	관절	0.2	0.5	m	84	관절	0.1	0.4	m
31	관절	0.2	0.5	m	85	관절	0.1	0.4	m
32	관절	0.1	0.4	m	86	관절	0.1	0.4	m
33	관절	0.2	0.4	m	87	관절	0.2	0.5	m
34	관절	0.2	0.8	m	88	관절	0.5	1.8	m
35	관절	0.2	0.5	m	89	경계부관절	1.0	EA	신구
36	관절	0.2	0.5	m	90				
37	관절	0.2	0.4	m	91				
38	관절	0.2	0.8	m	92				
39	관절	0.2	0.5	m	93				
40	경계부관절	0.2	0.85	m	94				
41	관절	0.2	0.4	m	95				
42	관절	0.2	0.8	m	96				
43	관절	0.2	0.5	m	97				
44	관절	0.2	0.4	m	98				
45	관절	0.2	0.5	m	99				
46	관절	0.2	0.5	m	100				
47	관절	0.2	0.4	m	101				
48	관절	0.2	0.8	m	102				
49	관절	0.2	0.4	m	103				
50	관절	0.2	0.4	m	104				
51	관절	0.2	0.5	m	105				
52	관절	0.2	0.4	m	106				
53	관절	0.2	0.8	m	107				
54	관절	0.2	0.4	m	108				

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_15(71k830~71k840)




지 지 지	지 지 지		0.225 (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상분리		재료분리	
			0.425 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 침삭)	망상		철근노출	
			0.625 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박진, 팽창, 파손		누수, 습윤부	
			1.025 (1.0mm이하 : 분출삭)	백태		시공이음분리, 중분리	

호남고속선 화배교_토공노반_16(71.840~71.850km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_16(71k840~71k850)


T1
(하행)

T2
(상행)




연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관절	0.2	0.5	m	55	관절	0.2	0.5	m
2	관절	0.2	0.8	m	56	관절	0.2	0.4	m
3	관절	0.2	0.4	m	57	관절	0.2	0.5	m
4	관절	0.2	0.4	m	58	관절	0.2	0.5	m
5	경계부관절	0.2	0.85	m	59	관절	0.2	0.4	m
6	관절	0.2	0.4	m	60	관절	0.2	0.4	m
7	관절	0.2	0.8	m	61	관절	0.2	0.5	m
8	관절	0.2	0.4	m	62	관절	0.2	0.4	m
9	관절	0.2	0.5	m	63	관절	0.2	0.5	m
10	관절	0.2	0.4	m	64	관절	0.2	0.5	m
11	관절	0.2	0.4	m	65	관절	0.3	0.4	m
12	관절	0.2	0.4	m	66	관절	0.2	0.8	m
13	관절	0.2	0.4	m	67	관절	0.3	0.4	m
14	관절	0.2	0.4	m	68	관절	0.1	0.4	m
15	관절	0.2	0.5	m	69	관절	0.1	0.4	m
16	관절	0.2	0.4	m	70	관절	0.1	0.5	m
17	관절	0.2	0.5	m	71	관절	0.1	0.4	m
18	관절	0.2	0.5	m	72	관절	0.1	0.4	m
19	관절	0.2	0.4	m	73	관절	0.1	0.4	m
20	관절	0.2	0.5	m	74	관절	0.1	0.4	m
21	관절	0.2	0.5	m	75	관절	0.1	0.4	m
22	관절	0.2	0.5	m	76	관절	0.1	0.4	m
23	관절	0.2	0.4	m	77				
24	관절	0.2	0.5	m	78				
25	관절	0.2	0.4	m	79				
26	관절	0.2	0.8	m	80				
27	관절	0.2	0.5	m	81				
28	관절	0.2	0.5	m	82				
29	관절	0.2	0.5	m	83				
30	관절	0.2	0.4	m	84				
31	관절	0.2	0.8	m	85				
32	관절	0.2	0.4	m	86				
33	관절	0.2	0.4	m	87				
34	관절	0.2	0.5	m	88				
35	관절	0.2	0.4	m	89				
36	관절	0.2	0.8	m	90				
37	관절	0.2	0.5	m	91				
38	관절	0.2	0.4	m	92				
39	관절	0.2	0.5	m	93				
40	관절	0.2	0.5	m	94				
41	관절	0.2	0.4	m	95				
42	관절	0.2	0.5	m	96				
43	관절	0.2	0.5	m	97				
44	관절	0.2	0.5	m	98				
45	관절	0.2	0.4	m	99				
46	관절	0.2	0.8	m	100				
47	관절	0.2	0.5	m	101				
48	관절	0.2	0.4	m	102				
49	관절	0.2	0.5	m	103				
50	관절	0.2	0.4	m	104				
51	관절	0.2	0.5	m	105				
52	관절	0.2	0.5	m	106				
53	관절	0.2	0.4	m	107				
54	관절	0.2	0.8	m	108				

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_17(71k850~71k860)




기	종	구분	구분명	구분코드	구분설명
지	면	0220	(0.30미하 : 흑색)	침묵·도상보리	재료보리
		0420	(0.30초과 0.50미하 : 청색)	망상	철근보리
		0620	(0.50초과 1.00미하 : 녹색)	박진, 박력, 파손	누수, 습윤부
		1020	(1.00미상 : 분홍색)	배대	시공이음보리, 종보리

G36_화배교_토공노반_18(71k860~71k870)



구분	종류	길이	단면			
			길이	단면	재료	시공
지	토	0.2~0.3	(0.3mm이하 : 옥색)	청목·도상본리	재로본리	
		0.4~0.5	(0.3mm초과, 0.5mm이하 : 청색)	망상	늘은노출	
		0.6~0.9	(0.5mm초과, 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박막, 파손	누수, 습윤부	
		1.0~2.0	(1.0m이상 : 분홍색)	벽태	시공이음, 종본리	

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_19(71k~71k)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_20(71k880~71k890)




영역	순상	영향		비고	영역	순상	폭	영향	비고
1	균열	0.2	mm	0.8 m	55	균열	0.2	mm	0.5 m
2	균열	0.2	mm	0.4 m	56	균열	0.2	mm	0.8 m
3	균열	0.2	mm	0.4 m	57	균열	0.1	mm	0.5 m
4	균열	0.2	mm	0.5 m	58	균열	0.2	mm	0.4 m
5	균열	0.2	mm	0.8 m	59	균열	0.1	mm	0.5 m
6	균열	0.2	mm	0.4 m	60	균열	0.2	mm	0.4 m
7	균열	0.2	mm	0.4 m	61	균열	0.2	mm	0.8 m
8	균열	0.2	mm	0.5 m	62	균열	0.2	mm	0.5 m
9	균열	0.2	mm	0.4 m	63	균열	0.2	mm	0.4 m
10	경계부 균열	0.2	mm	0.85 m	64	균열	0.2	mm	0.8 m
11	균열	0.2	mm	0.4 m	65	균열	0.2	mm	0.4 m
12	경계부 균열	0.2	mm	0.85 m	66	균열	0.1	mm	0.5 m
13	균열	0.2	mm	0.5 m	67	균열	0.2	mm	0.4 m
14	균열	0.2	mm	0.4 m	68	경계부 균열	0.2	mm	0.85 m
15	균열	0.1	mm	0.8 m	69	균열	0.2	mm	0.8 m
16	균열	0.2	mm	0.4 m	70	균열	0.2	mm	0.5 m
17	균열	0.2	mm	0.8 m	71	균열	0.1	mm	0.5 m
18	균열	0.2	mm	0.4 m	72	균열	0.2	mm	0.4 m
19	균열	0.2	mm	0.5 m	73	균열	0.1	mm	0.4 m
20	균열	0.2	mm	0.4 m	74	균열	0.1	mm	0.5 m
21	균열	0.2	mm	0.5 m	75	균열	0.2	mm	0.5 m
22	균열	0.2	mm	0.4 m	76	균열	0.1	mm	0.5 m
23	균열	0.2	mm	0.8 m	77	균열	0.2	mm	0.5 m
24	균열	0.2	mm	0.8 m	78	균열	0.1	mm	0.4 m
25	균열	0.2	mm	0.5 m	79				
26	균열	0.2	mm	0.5 m	80				
27	균열	0.2	mm	0.4 m	81				
28	경계부 균열	0.2	mm	0.85 m	82				
29	균열	0.2	mm	0.8 m	83				
30	균열	0.2	mm	0.5 m	84				
31	균열	0.2	mm	0.8 m	85				
32	균열	0.2	mm	0.4 m	86				
33	균열	0.1	mm	0.5 m	87				
34	균열	0.2	mm	0.8 m	88				
35	균열	0.2	mm	0.4 m	89				
36	균열	0.2	mm	0.4 m	90				
37	균열	0.1	mm	0.5 m	91				
38	균열	0.2	mm	0.4 m	92				
39	균열	0.2	mm	0.5 m	93				
40	균열	0.1	mm	0.5 m	94				
41	균열	0.2	mm	0.4 m	95				
42	균열	0.2	mm	0.4 m	96				
43	균열	0.2	mm	0.8 m	97				
44	균열	0.2	mm	0.8 m	98				
45	균열	0.1	mm	0.5 m	99				
46	균열	0.2	mm	0.4 m	100				
47	균열	0.1	mm	0.5 m	101				
48	균열	0.2	mm	0.4 m	102				
49	균열	0.2	mm	0.8 m	103				
50	균열	0.1	mm	0.5 m	104				
51	균열	0.2	mm	0.4 m	105				
52	균열	0.2	mm	0.8 m	106				
53	균열	0.2	mm	0.5 m	107				
54	균열	0.2	mm	0.4 m	108				

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_21(71k890~71k900)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_22(71k900~71k910)




구분	구분	구분		구분		구분	
		구분	구분	구분	구분	구분	구분
지	면		0.220 (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상본리		재료본리	
			0.420 (0.5mm초과 0.5mm이하 : 형삭)	망상		결근노출	
			0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박리, 박락, 파손		누수, 습관출	
			1.025 (1.0mm이하 : 분포세)	백태		시공이음본리, 종본리	
면	면						

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_23(71k910~71k920)




구 분	구 분		0.220 (0.3mm과 : 흑색)	침목·도상본리		재로본리	
			0.420 (0.3mm초과 0.5mm과 : 청색)	망상		철근노출	
			0.520 (0.5mm초과 1.0mm과 : 적색)	박리, 습관, 파손		누수, 습관류	
			1.020 (1.0mm과 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 흠본리	

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_24(71k920~71k930)




구분	종류	단위	수량	비고
기타	재료	(0.3mm이하 : 흑색)	참목-노상본리	재료본리
		(0.5mm초과 0.9mm이하 : 청색)	양산	철근노출
		(0.9mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박막, 박막, 흡손	누수, 습원부
		(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음본리, 흠본리

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_25(71k930~71k940)




지 지 지 지 지	지 지 지 지 지		0.225 (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상분리		재료분리	
			0.425 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 침삭)	망상		철근노출	
			0.625 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박진, 망상, 표준		누수, 슬럼용	
			1.025 (1.0mm이하 : 분출삭)	백태		시공이음분리, 중분리	
							

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_26(71k940~71k950)



외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_27(71k950~71k960)




호남고속선 화배교_토공노반_28(71.960~71.970km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_28(71k960~71k970)


T1
(하행)

T2
(상행)




연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부관열	0.2	0.85	m	55	관열	0.1	0.5	m
2	관열	0.1	0.5	m	56	관열	0.1	0.5	m
3	관열	0.2	0.8	m	57	관열	0.1	0.4	m
4	관열	0.2	0.5	m	58	관열	0.1	0.4	m
5	관열	0.1	0.5	m	59	관열	0.1	0.4	m
6	관열	0.1	0.5	m	60	관열	0.2	0.7	m
7	관열	0.2	0.5	m	61	관열	0.1	0.5	m
8	관열	0.1	0.5	m	62	관열	1.5	1.4	m
9	관열	0.2	0.5	m	63	관열	0.1	0.4	m
10	관열	0.2	0.5	m	64	관열	0.1	0.5	m
11	관열	0.2	0.8	m	65	관열	0.2	0.8	m
12	관열	0.1	0.4	m	66	관열	0.2	0.5	m
13	관열	0.2	0.5	m	67	관열	0.1	0.5	m
14	경계부관열	0.2	0.85	m	68	정복본리			
15	관열	0.2	0.5	m	69				
16	관열	0.2	0.5	m	70				
17	경계부관열	0.2	0.85	m	71				
18	관열	0.2	0.5	m	72				
19	경계부관열	0.2	0.85	m	73				
20	관열	0.2	0.8	m	74				
21	관열	0.2	0.5	m	75				
22	경계부관열	0.2	0.85	m	76				
23	관열	0.2	0.4	m	77				
24	경계부관열	0.2	0.3	m	78				
25	관열	0.2	0.8	m	79				
26	관열	0.2	0.5	m	80				
27	경계부관열	0.2	0.85	m	81				
28	관열	0.2	0.4	m	82				
29	관열	0.2	0.5	m	83				
30	경계부관열	0.2	0.85	m	84				
31	관열	0.2	0.5	m	85				
32	관열	0.2	0.85	m	86				
33	관열	0.2	0.5	m	87				
34	경계부관열	0.2	0.85	m	88				
35	관열	0.2	0.4	m	89				
36	관열	0.3	0.5	m	90				
37	경계부관열	0.2	0.85	m	91				
38	관열	0.2	0.4	m	92				
39	관열	0.2	0.5	m	93				
40	관열	0.2	0.5	m	94				
41	경계부관열	0.2	0.85	m	95				
42	관열	0.2	0.8	m	96				
43	관열	0.2	0.5	m	97				
44	관열	0.2	0.5	m	98				
45	관열	0.2	0.5	m	99				
46	경계부관열	0.2	0.85	m	100				
47	관열	0.2	0.4	m	101				
48	관열	0.2	0.8	m	102				
49	관열	0.2	0.5	m	103				
50	관열	0.2	0.4	m	104				
51	관열	0.2	0.5	m	105				
52	관열	0.2	0.5	m	106				
53	관열	0.2	3.0	m	107				
54	관열	0.1	0.5	m	108				

G36_화배교_토공노반_29(71k970~71k980)



외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_30(71k980~71k990)



구분	구분	구분	구분
지 면		0.22m (0.3m이하 : 축삭)	침목·도상본리
		0.42m (0.5m초과 0.5m이하 : 형석)	망석
		0.62m (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박막, 파손
		1.02m (1.0m이상 : 분출석)	누수, 습근부
			백대
			시공이음본리, 충전본리


외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_31(71k990~72k000)



영역	대상	면적	면적	비고	영역	대상	면적	면적	비고
1	군면	0.2	0.8	m	55	군면	1.0	1.5	m
2	군면	0.2	0.5	m	56				
3	경제부군면	0.2	0.85	m	57				
4	군면	0.2	0.5	m	58				
5	군면	0.2	0.4	m	59				
6	군면	0.2	0.4	m	60				
7	군면	0.2	0.5	m	61				
8	경제부군면	0.2	0.85	m	62				
9	군면	0.2	0.5	m	63				
10	군면	0.2	0.8	m	64				
11	경제부군면	0.2	0.85	m	65				
12	군면	0.2	0.5	m	66				
13	군면	0.2	0.5	m	67				
14	군면	0.1	0.4	m	68				
15	군면	0.2	0.5	m	69				
16	군면	0.1	0.4	m	70				
17	군면	0.2	0.8	m	71				
18	군면	0.2	0.8	m	72				
19	군면	0.2	0.5	m	73				
20	경제부군면	0.2	0.85	m	74				
21	군면	0.2	0.8	m	75				
22	군면	0.1	0.5	m	76				
23	군면	0.2	0.5	m	77				
24	군면	0.1	0.4	m	78				
25	군면	0.1	0.5	m	79				
26	군면	0.1	0.4	m	80				
27	군면	0.1	0.5	m	81				
28	군면	0.1	0.5	m	82				
29	군면	0.1	0.4	m	83				
30	군면	0.1	0.4	m	84				
31	군면	0.2	0.5	m	85				
32	군면	0.2	0.4	m	86				
33	군면	0.2	0.5	m	87				
34	경제부군면	0.2	0.85	m	88				
35	군면	2.0	1.6	m	89				
36	군면	0.1	0.3	m	90				
37	군면	0.1	0.4	m	91				
38	군면	0.1	0.5	m	92				
39	군면	0.1	0.4	m	93				
40	군면	0.1	0.4	m	94				
41	군면	0.1	0.4	m	95				
42	군면	0.1	0.4	m	96				
43	군면	0.1	0.4	m	97				
44	군면	0.1	0.4	m	98				
45	군면	0.1	0.4	m	99				
46	군면	0.1	0.4	m	100				
47	군면	0.1	0.4	m	101				
48	군면	0.1	0.4	m	102				
49	군면	0.2	0.5	m	103				
50	군면	0.1	0.4	m	104				
51	군면	0.1	0.4	m	105				
52	군면	0.2	0.8	m	106				
53	군면	0.2	0.8	m	107				
54	경제부군면	1.0	1.0	m	108				


호남고속선 화배교_토공노반_32(72.000~72.010km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_32(72k000-72k010)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관절	0.2	0.8	m	55	관절	0.2	0.5	m
2	관절	0.1	0.5	m	56	관절	0.2	0.5	m
3	관절	0.2	0.4	m	57	관절	0.2	0.5	m
4	관절	0.2	0.5	m	58	관절	0.2	0.5	m
5	관절	0.2	0.4	m	59	관절	0.2	0.5	m
6	관절	0.2	0.8	m	60	관절	0.2	0.4	m
7	관절	0.2	0.4	m	61	관절	0.2	0.8	m
8	관절	0.2	0.4	m	62	관절	0.1	0.5	m
9	관절	0.2	0.5	m	63	관절	0.1	0.5	m
10	관절	0.2	0.8	m	64	관절	0.1	0.4	m
11	관절	0.2	0.4	m	65	관절	0.1	0.4	m
12	관절	0.2	0.4	m	66	관절	0.1	0.4	m
13	관절	0.2	0.4	m	67	관절	0.1	0.4	m
14	관절	0.2	0.4	m	68	관절	0.2	1.5	m
15	관절	0.2	0.4	m	69	관절	0.1	0.4	m
16	관절	0.2	0.8	m	70	관절	0.1	0.4	m
17	관절	0.2	0.4	m	71	관절	0.1	0.4	m
18	관절	0.2	0.5	m	72	관절	0.2	0.5	m
19	관절	0.2	0.5	m	73	관절	1.2	1.4	m
20	관절	0.2	0.8	m	74	관절	0.1	0.4	m
21	관절	0.2	0.4	m	75	관절	0.1	0.4	m
22	관절	0.2	0.5	m	76	관절	0.1	0.4	m
23	관절	0.2	0.4	m	77	관절	1.0	1.5	m
24	관절	0.2	0.75	m	78				신규
25	관절	0.2	0.4	m	79				
26	관절	0.2	0.5	m	80				
27	관절	0.2	0.5	m	81				
28	관절	0.2	0.5	m	82				
29	관절	0.2	0.5	m	83				
30	관절	0.2	0.85	m	84				
31	관절	0.2	0.8	m	85				
32	관절	0.2	0.5	m	86				
33	관절	0.2	0.5	m	87				
34	관절	0.2	0.5	m	88				
35	관절	0.2	0.8	m	89				
36	관절	0.2	0.5	m	90				
37	관절	0.2	0.5	m	91				
38	관절	0.2	0.85	m	92				
39	관절	0.2	0.5	m	93				
40	관절	0.2	0.5	m	94				
41	관절	0.2	0.8	m	95				
42	관절	0.2	0.8	m	96				
43	관절	0.1	0.5	m	97				
44	관절	0.2	0.85	m	98				
45	관절	0.1	0.5	m	99				
46	관절	0.2	0.85	m	100				
47	관절	0.2	0.5	m	101				
48	관절	0.2	0.85	m	102				
49	관절	0.2	0.4	m	103				
50	관절	0.1	0.5	m	104				
51	관절	0.2	0.4	m	105				
52	관절	0.2	0.5	m	106				
53	관절	0.2	0.5	m	107				
54	관절	0.2	0.4	m	108				

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_33(72k010~72k020)




호남고속선 화배교_토공노반_34(72.020~72.030km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_34(72k020-72k030)


T1
(하행)

T2
(상행)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관절	0.2	0.5	m	55	관절	0.2	0.5	m
2	경계부관절	0.2	0.85	m	56	관절	0.2	0.4	m
3	관절	0.2	0.4	m	57	관절	0.2	0.8	m
4	관절	0.2	0.4	m	58	관절	0.2	0.5	m
5	관절	0.2	0.4	m	59	관절	0.2	0.8	m
6	관절	0.2	0.4	m	60	관절	0.2	0.5	m
7	관절	0.2	0.4	m	61	관절	0.2	0.4	m
8	관절	0.2	0.5	m	62	관절	0.2	0.5	m
9	관절	0.2	0.4	m	63	관절	0.2	0.8	m
10	관절	0.2	0.4	m	64	관절	0.1	0.5	m
11	관절	0.1	0.4	m	65	관절	0.2	0.8	m
12	관절	0.1	0.4	m	66	관절	0.2	0.8	m
13	관절	0.2	0.4	m	67	관절	0.1	0.5	m
14	관절	0.2	0.4	m	68	관절	0.4	1.6	m
15	관절	0.1	0.5	m	69	관절	0.1	0.5	m
16	관절	0.2	0.8	m	70	관절	0.2	0.5	m
17	관절	0.2	0.4	m	71	관절	0.1	0.5	m
18	관절	0.2	0.4	m	72	관절	0.1	0.4	m
19	관절	0.2	0.4	m	73	관절	0.1	0.4	m
20	관절	0.2	0.4	m	74	관절	0.2	2.3	m
21	관절	0.2	0.4	m	75	관절	0.2	0.5	m
22	관절	0.2	0.4	m	76	관절	0.1	0.4	m
23	관절	0.2	0.5	m	77	관절	0.1	0.4	m
24	관절	0.2	0.4	m	78	관절	0.1	0.4	m
25	관절	0.2	0.5	m	79	관절	0.1	0.4	m
26	관절	0.2	0.4	m	80	관절	0.1	0.4	m
27	관절	0.2	0.5	m	81	관절	0.1	0.4	m
28	경계부관절	0.2	0.5	m	82	관절	0.1	0.4	m
29	관절	0.2	0.5	m	83	관절	0.1	0.4	m
30	관절	0.2	0.8	m	84	관절	0.1	0.4	m
31	관절	0.2	0.5	m	85	관절	0.1	0.4	m
32	관절	0.2	0.5	m	86	관절	0.1	0.4	m
33	관절	0.2	0.4	m	87	관절	0.2	0.8	m
34	관절	0.2	0.8	m	88				
35	관절	0.2	0.5	m	89				
36	관절	0.2	0.4	m	90				
37	관절	0.2	0.4	m	91				
38	관절	0.2	0.5	m	92				
39	관절	0.2	0.5	m	93				
40	관절	0.2	0.5	m	94				
41	관절	0.2	0.8	m	95				
42	관절	0.1	0.5	m	96				
43	관절	0.2	0.5	m	97				
44	관절	0.2	0.4	m	98				
45	관절	0.2	0.5	m	99				
46	관절	0.2	0.4	m	100				
47	관절	0.2	0.8	m	101				
48	관절	0.2	0.4	m	102				
49	관절	0.2	0.5	m	103				
50	관절	0.2	0.5	m	104				
51	관절	0.2	0.5	m	105				
52	관절	0.2	0.4	m	106				
53	관절	0.2	0.5	m	107				
54	관절	0.2	0.8	m	108				

G36_화배교_토공노반_35(72k030~72k040)




외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_36(72k040~72k050)



영역	순상	영향		비고	영역	순상	폭	영향	비고
1	균열	0.2	mm	0.8 m	55	균열	0.2	mm	0.5 m
2	균열	0.2	mm	0.4 m	56	균열	0.2	mm	0.4 m
3	균열	0.2	mm	0.8 m	57	균열	0.1	mm	0.5 m
4	균열	0.2	mm	0.8 m	58	균열	0.2	mm	0.4 m
5	균열	0.2	mm	0.4 m	59	균열	0.2	mm	0.8 m
6	균열	0.2	mm	0.5 m	60	균열	0.2	mm	0.8 m
7	균열	0.2	mm	0.4 m	61	균열	0.1	mm	0.5 m
8	균열	0.2	mm	0.8 m	62	균열	0.2	mm	0.4 m
9	균열	0.2	mm	0.4 m	63	균열	0.0	mm	20.5 m
10	균열	0.2	mm	0.4 m	64	균열	0.2	mm	0.4 m
11	균열	0.2	mm	0.5 m	65	균열	0.2	mm	0.8 m
12	균열	0.2	mm	0.5 m	66	균열	0.2	mm	0.5 m
13	경계부 균열	0.2	mm	0.5 m	67	균열	0.2	mm	0.4 m
14	균열	0.2	mm	0.5 m	68	균열	0.2	mm	0.8 m
15	경계부 균열	0.2	mm	0.85 m	69	균열	0.2	mm	0.5 m
16	균열	0.2	mm	0.5 m	70	균열	0.2	mm	2.0 m
17	균열	0.2	mm	0.4 m	71	균열	0.1	mm	0.4 m
18	균열	0.2	mm	0.8 m	72	당상 균열	0.8	mm	0.4 m
19	균열	0.2	mm	0.5 m	73	균열	0.1	mm	0.4 m
20	균열	0.2	mm	0.5 m	74	균열	0.1	mm	0.4 m
21	균열	0.2	mm	0.8 m	75	균열	0.2	mm	0.5 m
22	균열	0.2	mm	0.5 m	76				
23	균열	0.1	mm	0.4 m	77				
24	균열	0.1	mm	0.5 m	78				
25	균열	0.2	mm	0.4 m	79				
26	균열	0.2	mm	0.8 m	80				
27	균열	0.1	mm	0.5 m	81				
28	균열	0.2	mm	0.5 m	82				
29	균열	0.1	mm	0.4 m	83				
30	균열	0.2	mm	0.8 m	84				
31	균열	0.2	mm	0.4 m	85				
32	균열	0.2	mm	0.8 m	86				
33	균열	0.2	mm	0.5 m	87				
34	균열	0.2	mm	0.4 m	88				
35	균열	0.1	mm	0.5 m	89				
36	균열	0.2	mm	0.4 m	90				
37	균열	0.2	mm	0.5 m	91				
38	균열	0.2	mm	0.8 m	92				
39	균열	0.2	mm	0.8 m	93				
40	균열	0.1	mm	0.5 m	94				
41	균열	0.2	mm	0.4 m	95				
42	균열	0.1	mm	0.5 m	96				
43	균열	0.2	mm	0.5 m	97				
44	균열	0.1	mm	0.4 m	98				
45	균열	0.2	mm	0.8 m	99				
46	균열	0.2	mm	0.5 m	100				
47	균열	0.2	mm	0.4 m	101				
48	균열	0.2	mm	0.8 m	102				
49	균열	0.2	mm	0.5 m	103				
50	균열	0.2	mm	0.8 m	104				
51	균열	0.1	mm	0.5 m	105				
52	균열	0.1	mm	0.5 m	106				
53	균열	0.1	mm	0.4 m	107				
54	균열	0.2	mm	0.8 m	108				


호남고속선 화배교_토공노반_37(72.050~72.060km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_37(72k050~72k060)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관정	0.2	m		55	관정	0.2	m	
2	관정	0.2	0.5	m	56	관정	0.2	0.5	m
3	관정	0.2	0.8	m	57	관정	0.2	0.5	m
4	관정	0.2	0.4	m	58	관정	0.2	0.5	m
5	경계부 관정	0.2	0.5	m	59	관정	0.2	0.5	m
6	관정	0.2	0.8	m	60	관정	0.2	0.8	m
7	관정	0.2	0.5	m	61	관정	0.2	0.5	m
8	관정	0.2	0.5	m	62	관정	0.1	0.5	m
9	관정	0.2	0.8	m	63	관정	0.2	0.8	m
10	관정	0.2	0.4	m	64	관정	0.2	0.5	m
11	관정	0.2	0.5	m	65	관정	0.2	0.4	m
12	관정	0.2	0.5	m	66	관정	0.2	0.5	m
13	관정	0.2	0.5	m	67	관정	0.2	0.5	m
14	관정	0.2	0.8	m	68	관정	0.2	0.8	m
15	관정	0.2	0.5	m	69	관정	0.2	0.4	m
16	관정	0.2	0.4	m	70	관정	0.2	0.5	m
17	관정	0.2	0.8	m	71	관정	0.1	0.5	m
18	관정	0.2	0.5	m	72	관정	0.2	0.5	m
19	관정	0.2	0.4	m	73	관정	0.2	0.8	m
20	관정	0.2	0.8	m	74	관정	0.2	0.4	m
21	관정	0.2	0.8	m	75	관정	0.2	0.5	m
22	관정	0.2	0.5	m	76	관정	0.2	0.8	m
23	관정	0.1	0.4	m	77	관정	0.2	0.5	m
24	관정	0.2	0.5	m	78	관정	0.2	0.4	m
25	관정	0.1	0.5	m	79	관정	0.2	0.8	m
26	관정	0.1	0.4	m	80	관정	0.2	0.5	m
27	관정	0.2	0.8	m	81	관정	0.2	0.5	m
28	관정	0.1	0.5	m	82	관정	0.2	0.8	m
29	관정	0.2	0.5	m	83	관정	0.2	0.5	m
30	관정	0.1	0.5	m	84	관정	0.2	0.5	m
31	관정	0.1	0.4	m	85	관정	0.2	0.4	m
32	관정	0.2	0.8	m	86	관정	0.1	0.5	m
33	관정	0.1	0.5	m	87	관정	0.2	0.4	m
34	관정	0.1	0.4	m	88	관정	0.2	0.8	m
35	관정	0.2	0.5	m	89	관정	0.2	0.3	m
36	관정	0.2	0.8	m	90	관정	0.1	0.4	m
37	관정	0.2	0.5	m	91	관정	0.1	0.4	m
38	관정	0.2	0.5	m	92	관정	0.2	0.5	m
39	관정	0.2	0.8	m	93	관정	0.5	1.8	m
40	관정	0.2	0.5	m	94	관정	0.1	0.4	m
41	관정	0.2	0.5	m	95	관정	0.1	0.4	m
42	관정	0.2	0.5	m	96	관정	0.1	0.4	m
43	관정	0.2	0.8	m	97	관정	1.0	EA	m
44	관정	0.1	0.5	m	98	관정			m
45	관정	0.2	0.5	m	99	관정			m
46	관정	0.2	0.4	m	100	관정			m
47	관정	0.2	0.8	m	101	관정			m
48	관정	0.2	0.5	m	102	관정			m
49	관정	0.2	0.4	m	103	관정			m
50	관정	0.2	0.8	m	104	관정			m
51	관정	0.1	0.5	m	105	관정			m
52	관정	0.2	0.5	m	106	관정			m
53	관정	0.2	0.5	m	107	관정			m
54	관정	0.2	0.4	m	108	관정			m

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_38(72k060~72k070)



구분	구분	구분					
			0.22~ (0.3mm이하 : 축삭)	침목·도상본리		재료본리	
			0.42~ (0.5mm초과 0.5mm이하 : 형삭)	망상		결근노출	
			0.62~ (0.5mm초과 1.0mm이하 : 격삭)	박리, 박락, 파손		누수, 습침부	
			1.02~ (1.0mm이하 : 분포상)	백태		시공이음본리, 종본리	


외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_39(72k~72k)



영역	순상	영장		비고	영역	순상	목	영장	비고
1	경제부 군영	0.2	0.3	m	55	군영	0.2	0.5	m
2	경제부 군영	0.2	0.3	m	56	군영	0.2	0.4	m
3	군영	0.2	0.4	m	57	군영	0.2	0.5	m
4	군영	0.2	0.5	m	58	군영	0.2	0.4	m
5	경제부 군영	0.2	0.5	m	59	군영	0.2	0.8	m
6	군영	0.2	0.5	m	60	군영	0.2	0.4	m
7	경제부 군영	0.2	0.5	m	61	군영	0.2	0.4	m
8	군영	0.2	0.5	m	62	군영	0.1	0.4	m
9	군영	0.2	0.8	m	63	군영	0.1	0.4	m
10	군영	0.2	0.4	m	64	군영	0.1	0.4	m
11	군영	0.2	0.5	m	65	군영	0.1	0.4	m
12	군영	0.1	0.5	m	66	군영	0.1	0.4	m
13	군영	0.2	0.5	m	67	군영	0.1	0.4	m
14	군영	0.2	0.5	m	68	군영	0.1	0.4	m
15	군영	0.2	0.5	m	69	군영	0.1	0.4	m
16	군영	0.2	0.5	m	70				
17	군영	0.2	0.5	m	71				
18	군영	0.2	0.5	m	72				
19	군영	0.2	0.8	m	73				
20	군영	0.2	0.5	m	74				
21	군영	0.2	0.8	m	75				
22	군영	0.2	0.5	m	76				
23	군영	0.2	0.5	m	77				
24	군영	0.2	0.4	m	78				
25	군영	0.2	0.5	m	79				
26	군영	0.2	0.5	m	80				
27	군영	0.2	0.4	m	81				
28	군영	0.2	0.5	m	82				
29	군영	0.2	0.4	m	83				
30	군영	0.2	0.8	m	84				
31	군영	0.2	0.5	m	85				
32	군영	0.1	0.5	m	86				
33	군영	0.2	0.5	m	87				
34	군영	0.2	0.5	m	88				
35	군영	0.2	0.4	m	89				
36	군영	0.2	0.8	m	90				
37	군영	0.2	0.5	m	91				
38	군영	0.2	0.5	m	92				
39	군영	0.2	0.4	m	93				
40	군영	0.2	0.8	m	94				
41	군영	0.2	0.5	m	95				
42	군영	0.2	0.8	m	96				
43	군영	0.2	0.5	m	97				
44	군영	0.2	0.4	m	98				
45	군영	0.2	0.5	m	99				
46	군영	0.2	0.4	m	100				
47	군영	0.2	0.8	m	101				
48	군영	0.2	0.5	m	102				
49	군영	0.2	0.8	m	103				
50	군영	0.2	0.5	m	104				
51	군영	0.2	0.5	m	105				
52	군영	0.2	0.4	m	106				
53	군영	0.2	0.5	m	107				
54	군영	0.2	0.5	m	108				

호남고속선 화배교_토공노반_40(72.080~72.090km, L=10m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_40(72k080~72k090)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관열	0.2	0.5	m	55				
2	관열	0.2	0.4	m	56				
3	관열	0.2	0.5	m	57				
4	관열	0.2	0.5	m	58				
5	관열	0.2	0.5	m	59				
6	관열	0.2	0.5	m	60				
7	관열	0.2	0.5	m	61				
8	관열	0.2	0.5	m	62				
9	관열	0.2	0.5	m	63				
10	관열	0.2	0.5	m	64				
11	관열	0.2	0.5	m	65				
12	관열	0.2	0.3	m	66				
13	관열	0.2	0.4	m	67				
14	관열	0.2	0.85	m	68				
15	관열	0.2	0.4	m	69				
16	관열	0.2	0.4	m	70				
17	관열	0.2	0.5	m	71				
18	관열	0.2	0.85	m	72				
19	관열	0.2	0.4	m	73				
20	관열	0.2	0.85	m	74				
21	관열	0.2	0.8	m	75				
22	관열	0.2	0.5	m	76				
23	관열	0.2	0.5	m	77				
24	관열	0.2	0.4	m	78				
25	관열	0.2	0.5	m	79				
26	관열	0.2	0.8	m	80				
27	관열	0.1	0.5	m	81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_41(72k090~72k100)


[illegible]

호남고속선 화배교_토공노반_42(72.100~72.102km, L=2m)

외관조사망도 번호
G36_화배교_토공노반_42(72k100~72k102)

T1
(하행)

T2
(상행)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.2mm	0.4m		55				
2	균열	0.2mm	0.4m		56				
3	균열	0.2mm	0.5m		57				
4	균열	0.2mm	0.5m		58				
5	균열	0.2mm	0.5m		59				
6	균열	0.2mm	0.5m		60				
7	균열	0.2mm	0.4m		61				
8	균열	0.2mm	0.8m		62				
9	균열	0.1mm	0.4m		63				
10	균열	0.2mm	0.8m		64				
11	균열	0.1mm	0.4m		65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				