


## 26. 월성교 토공노반(G59)

---






|    |                  |    |             |    |     |    |                  |    |             |    |     |
|----|------------------|----|-------------|----|-----|----|------------------|----|-------------|----|-----|
| 위치 | STA. 124K560-570 | 선별 | T2          | 부위 | TCL | 위치 | STA. 124K560-570 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용 | 균열               |    | Cw= 0.1/0.4 |    |     | 내용 | 균열               |    | Cw= 0.1/0.4 |    |     |



|    |                  |    |             |    |     |    |                  |    |             |    |     |
|----|------------------|----|-------------|----|-----|----|------------------|----|-------------|----|-----|
| 위치 | STA. 124K640-650 | 선별 | T1          | 부위 | TCL | 위치 | STA. 124K640-650 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용 | 균열               |    | Cw= 0.1/0.4 |    |     | 내용 | 균열               |    | Cw= 0.1/0.8 |    |     |



|    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 위치 |  | 선별 |  | 부위 |  | 위치 |  | 선별 |  | 부위 |  |
| 내용 |  |    |  |    |  | 내용 |  |    |  |    |  |