



28. 우산터널 토공노반(G60)

																							
위치	STA. 125K090-100				선별	T1		위치	TCL				위치	STA. 125K150-160				선별			위치	채움	
내용	망상균열				A= 0.5x1.5				내용	균열				Cw= 0.3/1.6									
																							
위치	STA. 125K190-200				선별	T1		위치	TCL				위치	STA. 125K720-730				선별	T1		위치	HSB	
내용	표면열화				A= 0.5x1.0				내용	표면열화				A= 1.0x3.0									
																							
위치	STA. 126K200-210				선별	T1		위치	HBS				위치	STA. 126K140-150				선별	T2		위치	TCL	
내용	파손				A= 0.2x0.2				내용	균열				Cw= 0.1/0.4									