





## 38. 정읍천교 토공노반(G65)

---




|                                                                                     |                  |    |            |    |     |                                                                                      |                  |    |            |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|----|-----|
|    |                  |    |            |    |     |    |                  |    |            |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 132K630-640 | 선별 | T2         | 위치 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 132K630-640 | 선별 | T2         | 위치 | TCL |
| 내용                                                                                  | 파손               |    | A= 0.1x0.2 |    |     | 내용                                                                                   | 파손               |    | A= 0.1x0.1 |    |     |
|   |                  |    |            |    |     |   |                  |    |            |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 132K650-660 | 선별 | T1         | 위치 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 132K660-670 | 선별 | T1         | 위치 | TCL |
| 내용                                                                                  | 파손               |    | A= 0.1x0.1 |    |     | 내용                                                                                   | 박락               |    | A= 0.2x0.2 |    |     |
|  |                  |    |            |    |     |  |                  |    |            |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 132K680-690 | 선별 | T1         | 위치 | HSB | 위치                                                                                   | STA. 132K750-760 | 선별 | T2         | 위치 | TCL |
| 내용                                                                                  | 파손               |    | A= 0.3x0.5 |    |     | 내용                                                                                   | 파손               |    | A= 0.2x0.2 |    |     |





|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 132K750-760 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 박락               | A= 0.3x0.5 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 132K750-760 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 박락               | A= 0.2x0.2 |    |    |     |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 132K850-860 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.2/5.6 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K030-040 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K090-100 | 선별         | T2 | 위치 | HSB |
| 내용 | 파손               | A= 0.3x0.4 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K100-110 | 선별         | T2 | 위치 | HSB |
| 내용 | 박락               | A= 0.3x0.4 |    |    |     |






|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K100-110 | 선별         | T2 | 위치 | HSB |
| 내용 | 박락               | A= 0.3x0.5 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K100-110 | 선별         | T2 | 위치 | HSB |
| 내용 | 박락               | A= 0.3x0.5 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K100-110 | 선별         | T2 | 위치 | HSB |
| 내용 | 박락               | A= 0.2x0.2 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K800-810 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 재료분리             | A= 0.3x1.5 |    |    |     |




|    |                 |            |    |    |     |
|----|-----------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 133K810-20 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 재료분리            | A= 0.3x1.0 |    |    |     |



|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 134K010-020 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 재료분리             | A= 0.1x0.1 |    |    |     |





|    |                  |            |    |    |     |
|----|------------------|------------|----|----|-----|
| 위치 | STA. 134K010-020 | 선별         | T2 | 위치 | TCL |
| 내용 | 재료분리             | A= 0.3x0.4 |    |    |     |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K010-020 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K010-020 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                   |             |    |    |    |
|----|-------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K0120-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)       | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(3EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K020-030 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |



|    |                  |             |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|----|
| 위치 | STA. 134K030-040 | 선별          | T2 | 위치 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열(2EA)      | Cw= 0.5/2.3 |    |    |    |