


40. 용산천교 토공노반(G66)



위치	STA. 134K899-909	선별	T1	위치	침목
내용	파손	A= 0.1x0.4			



위치	STA. 134K909-919	선별	T1	위치	TCL
내용	충분리	L= 2.0			



위치	STA. 134K909-919	선별	T1	위치	TCL
내용	충분리	L= 15.0			



위치	STA. 135K109-119	선별	T1	위치	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3			



위치	STA. 135K179-189	선별	T1	위치	침목
내용	파손	A= 0.1x0.2			



위치	STA. 135K290-300	선별	T2	위치	HSB
내용	박리	A= 0.1x0.1			