

19. 성덕제 1터널 (U22)





위치	Sta. 152k923-938	선별	T2	위치	TCL	위치	Sta. 152k923-938	선별	T2	위치	TCL
내용	파손		A= 0.3x0.1			내용	파손		A= 0.3x0.3		



위치	Sta. 152k913-928	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 152k923-938	선별	T1	위치	TCL
내용	침목도상분리		1EA			내용	균열		Cw= 0.3/0.4		



위치	Sta. 152k883-898	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 152k873-888	선별	T2	위치	TCL
내용	침목도상분리		1EA			내용	균열		Cw= 0.3/0.5		

													
위치	Sta. 152k873-889		선별	T1	위치	보조	위치	Sta. 152k873-889		선별	T1	위치	보조
내용	균열		Cw= 0.5/1.0				내용	균열(보수)		Cw= 0.5/1.0			
													
위치	Sta. 152k873-889		선별	T1	위치	보조	위치	Sta. 152k843-859		선별	T1	위치	TCL
내용	균열(보수)		Cw= 0.5/1.0				내용	경계부 균열		Cw= 0.5/0.8			
													
위치	Sta. 152k829-839		선별	T1	위치							보조	위치
내용	균열		Cw= 0.3/1.0				내용						