

2. 천원천교 토공노반(G67)



위치	STA. 136K141-151	선별	T1	위치	우
내용	침목도상분리		16		



위치	STA. 136K441-451	선별	T2	위치	TCL
내용	박리		A= 0.8x1.0		




위치	STA. 136K481-491	선별	T1	위치	침목
내용	경계부 균열		Cw= 0.4/2.3		



위치	STA. 136K728-737	선별	T2	위치	좌
내용	침목도상분리(2EA)		5, 6		



위치	STA. 136K737-747	선별	T2	위치	좌
내용	침목도상분리(2EA)		12, 14		



위치	STA. 136K737-747	선별	T2	위치	TCL
내용	파손		A= 0.1x0.2		



위치	STA. 136K787-797	선별	T2	위치	우
내용	침목도상분리		14		



위치	STA. 136K797-807	선별	T2	위치	우
내용	침목도상분리		3		



위치	STA. 136K807-816	선별	T2	위치	우
내용	침목도상분리		15		




위치	STA. 136K816-826	선별	T2	위치	TCL
내용	침목도상분리				



위치	STA. 136K816-826	선별	T2	위치	좌
내용	침목도상분리		4		



위치	STA. 136K816-826	선별	T2	위치	우
내용	침목도상분리		5		

									
위치	STA. 136K816-826	선별	T2	위치	우				
내용	침목도상분리	7							