

21. 성덕제 2터널 (U23)




위치	Sta. 153k190-201	선별	T1	위치	TCL
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.6			



위치	Sta. 153k190-201	선별	T2	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/0.4			



위치	Sta. 153k146-157	선별	T1	위치	TCL
내용	침목도상분리	1EA			



위치	Sta. 153k146-157	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/1.0			



위치	Sta. 153k124-135	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/1.0			



위치	Sta. 153k190-201	선별	T1	위치	TCL
내용	경계부 균열	Cw= 0.3/0.4			

							
위치	Sta. 153k146-157	선별	T2				
내용	균열(보수)		Cw= 0.3/1.0				
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		