

22. 성덕제 2터널 토공노반(G77)

위치	Sta. 153k320-328	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 153k274-283	선별	T1	위치	TCL
내용	충분리	L= 0.7				내용	백태	A= 0.2x1.5			
위치	Sta. 153k236-245	선별	T1	위치	채움	위치	Sta. 153k255-264	선별	T2	위치	TCL
내용	파손	A= 0.3x0.5				내용	경계부 균열	Cw= 0.1x2.3			
위치	Sta. 153k223-236	선별	T2	위치	HSB	위치	Sta. 153k223-236	선별	T2	위치	HSB
내용	균열	Cw= 0.5/1.0				내용	균열	Cw= 0.5/1.0			

														
위치	Sta. 153k236-245		선별	T2	위치	TCL	위치			선별		위치		
내용	경계부 균열(보수)		Cw= 0.1x2.3			내용								
위치			선별		위치		위치			선별		위치		
내용						내용								
위치			선별		위치		위치			선별		위치		
내용						내용								