








27. 송현제 1터널 (U25)

											
위치	Sta. 157k843-853	선별	T2	위치	채움	위치	Sta. 157k818-828	선별	T1	위치	보조
내용	파손		A= 0.1x0.5			내용	균열		Cw= 0.6/1.0		
											
위치	Sta. 157k768-778	선별	T2	위치	보조	위치	Sta. 157k758-768	선별	T1	위치	보조
내용	균열		Cw= 0.5/1.0			내용	균열		Cw= 0.5/1.0		
											
위치	Sta. 157k748-758	선별	T2	위치	보조	위치	Sta. 157k738-748	선별	T2	위치	보조
내용	균열		Cw= 0.5/1.0			내용	균열		Cw= 0.5/1.0		

											
위치	Sta. 157k718-728	선별	T2	위치	보조	위치	Sta. 157k678-688	선별	T2	위치	보조
내용	균열		Cw= 0.5/1.0			내용	균열		Cw= 0.5/1.0		
											
위치	Sta. 157k608-618	선별	T2	위치	TCL	위치	Sta. 157k588-598	선별	T2	위치	TCL
내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3			내용	침묵도상분리		1EA		
											
위치	Sta. 157k578-588	선별	T2	위치	TCL	위치	Sta. 157k458-468	선별	T2	위치	TCL
내용	박락		A= 0.1/0.1			내용	파손		A= 0.1/0.1		

위치	Sta. 157k358-368	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 157k358-368	선별	T1	위치	TCL
내용	경계부 균열		Cw= 0.5/0.9			내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3		
위치	Sta. 157k358-368	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 157k218-228	선별	T1	위치	보조
내용	침목도상분리		1EA			내용	균열		Cw= 0.6/1.0		
위치	Sta. 157k198-208	선별	T2	위치	TCL	위치	Sta. 156k998-157k008	선별	T1	위치	보조
내용	파손		A= 0.1/0.1			내용	균열		Cw= 0.6/1.0		

											
위치	Sta. 156k988-998	선별	T2	위치	보조	위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.5/1.0			내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3		
											
위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL
내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3			내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3		
											
위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL
내용	침목도상분리		1EA			내용	경계부 균열		Cw= 0.5/2.3		

																	
위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL	위치	Sta. 157k038-048	선별	T1	위치	TCL						
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3				내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3									
																	
위치	Sta. 157k028-038	선별	T1	위치	보조							위치		선별		위치	
내용	균열	Cw= 0.6/1.0										내용					
위치		선별		위치		위치		선별		위치							
내용						내용											