






41. 용흥터널 (U29)

																							
위치	STA. 162.359-368				선별	T1	위치	HSB				위치	STA. 162.368-378				선별	T2	위치	채움			
내용	충분리				L=2.2				내용	균열				Cw= 0.3/1.5									
																							
위치	STA. 162.448-458				선별	T2	위치	TCL				위치	STA. 162.448-458				선별	T1	위치	TCL			
내용	균열				Cw= 0.2/0.4				내용	균열				Cw= 0.1/0.3									
																							
위치	STA. 162.448-458				선별	T1	위치	TCL				위치	STA. 162.478-488				선별	T2	위치	채움			
내용	균열				Cw= 0.1/0.4				내용	균열				Cw= 0.3/2.0									

																									
위치	STA. 162.538-548				선별	T1		위치	TCL				위치	STA. 162.538-548				선별	T1		위치	TCL			
내용		경계부 균열				Cw= 0.1/2.3				내용		경계부 균열				Cw= 0.1/2.3									
																									
위치	STA. 162.538-548				선별	T1		위치	TCL				위치	STA. 162.568-578				선별	T2		위치	TCL			
내용		균열				Cw= 0.3/0.4				내용		침묵도상분리				1EA									
																									
위치	STA. 162.598-608				선별	T2		위치	TCL				위치	STA. 162.658-668				선별	T2		위치	채움			
내용		균열				Cw= 0.3/1.5				내용		균열				Cw= 0.3/1.5									

위치	STA. 162.658-668		선별	T2	위치	TCL		위치	STA. 162.658-668		선별	T2	위치	TCL	
내용	균열		Cw= 0.3/0.3												
위치	STA. 162.658-668		선별	T2	위치	TCL		위치	STA. 162.668-673		선별	T2	위치	채움	
내용	균열		Cw= 0.2/0.3												
위치	STA. 162.668-673		선별	T2	위치	TCL									
내용	균열		Cw= 0.3/0.3												