






42. 용흥터널 토공노반(G87)

													
위치	STA. 162.723-733		선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 162.793-803		선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.5				내용	균열		Cw= 0.3/0.8			
													
위치	STA. 162.803-813		선별	T1	위치	HSB	위치	STA. 162.813-823		선별	T1	위치	TCL
내용	파손		A= 0.1X0.1				내용	균열		Cw= 0.5/0.2			
													
위치	STA. 162.843-853		선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 162.873-883		선별	T2	위치	TCL
내용	박락		A= 0.2X0.3				내용	균열		Cw= 0.3/0.5			

													
위치	STA. 162.913-923		선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 163.023-033		선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4				내용	균열		Cw= 0.3/0.5			
위치	STA. 162.538-548		선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 162.568-578		선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4				내용	침묵도상분리		1EA			
위치	STA. 162.598-608		선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 162.658-668		선별	T2	위치	채움
내용	균열		Cw= 0.3/1.5				내용	균열		Cw= 0.3/1.5			