

54. 마령1고가 토공노반(G93)

위치	STA. 169K948-958				선별	T2		위치	HSB				위치	STA. 169K858-868				선별	T2		위치	침목	
내용	균열				Cw= 0.6/1.2				내용	경계부 균열				Cw= 0.1/2.3									
위치	STA. 170K008-018				선별	T1		위치	침목				위치	STA. 169K898-908				선별	T1		위치	TCL	
내용	경계부 균열				Cw= 0.1/2.3				내용	균열				Cw= 0.1/0.4									
위치					선별			위치					위치					선별			위치		
내용									내용														