











6. 대 흥 고 가 토 공 노 반 (G69)

											
위치	STA. 141.468-470	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 141.470-480	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.5			내용	균열		Cw= 0.3/0.4		
											
위치	STA. 141.600-610	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 141.640-650	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4			내용	균열		Cw= 0.2/1.0		
											
위치	STA. 141.660-670	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 141.670-680	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4			내용	균열		Cw= 0.2/0.8		

																							
위치	STA. 141.530-540				선별	T2	위치	TCL				위치	STA. 141.530-540				선별	T2	위치	TCL			
내용		균열				Cw= 0.2/0.4				내용		균열				Cw= 0.2/0.4							
																							
위치	STA. 141.600-610				선별	T1	위치	TCL				위치	STA. 141.600-610				선별	T1	위치	TCL			
내용		균열				Cw= 0.2/0.4				내용		균열				Cw= 0.2/0.4							
																							
위치	STA. 141.670-680				선별	T2	위치	TCL				위치	STA. 141.680-690				선별	T1	위치	TCL			
내용		균열				Cw= 0.3/0.4				내용		균열				Cw= 0.2/0.4							

																							
위치	STA. 141.690-700				선별	T1	위치	TCL				위치	STA. 141.690-700				선별	T1	위치	TCL			
내용	균열				Cw= 0.2/0.4				내용	균열				Cw= 0.2/0.4									
																							
위치	STA. 141.700-710				선별	T1	위치	TCL				위치	STA. 141.760-770				선별	T2	위치	TCL			
내용	균열				Cw= 0.2/0.4				내용	균열				Cw= 0.2/0.4									
																							
위치	STA. 141.770-776				선별	T1	위치	TCL				위치	STA. 141.770-776				선별	T2	위치	TCL			
내용	균열				Cw= 0.1/0.4				내용	균열				Cw= 0.2/0.4									

																							
위치	STA. 141.670-680				선별	T2		위치	TCL				위치	STA. 141.650-660				선별	T2		위치	침목	
내용	경계부 균열				Cw= 0.5/2.3				내용	침목도상분리				1ea									
																							
위치	STA. 141.650-660				선별	T2		위치	침목				위치	STA. 141.650-660				선별	T2		위치	침목	
내용	침목도상분리				1ea				내용	침목도상분리				1ea									
																							
위치					선별			위치					위치					선별			위치		
내용									내용														