



60. 신흥고가 토공노반(G96)




위치	STA. 172K829-839	선별	T1	위치	TCL
내용	망상균열		A= 1.0x0.7		




위치	STA. 172K829-839	선별		위치	채움
내용	균열		Cw= 0.5/1.2		



위치	STA. 172K829-839	선별	T2	위치	TCL
내용	실링재열화		L= 1.0		



위치	STA. 172K839-849	선별		위치	채움
내용	박리		A= 0.2x0.2		




위치	STA. 172K859-869	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		



위치	STA. 172K859-869	선별	T2	위치	좌
내용	침목도상분리		12		




위치	STA. 172K869-879	선별	T1	위치	침목
내용	경계부 균열		Cw= 0.1/2.3		



위치	STA. 173K173-183	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		




위치	STA. 172K899-909	선별	T2	위치	침목
내용	경계부 균열		Cw= 0.1/2.3		



위치	STA. 172K909-919	선별	T1	위치	침목
내용	균열		Cw= 0.1/0.2		



위치	STA. 172K919-929	선별	T2	위치	우
내용	침목도상분리		10		



위치	STA. 172K949-959	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.1/0.5		

								
위치	STA. 172K959-969	선별	위치	채움	위치		선별	위치
내용	균열		Cw= 0.3/2.0		내용			
위치		선별	위치		위치		선별	위치
내용					내용			
위치		선별	위치		위치		선별	위치
내용					내용			
위치		선별	위치		위치		선별	위치
내용					내용			