







61. 신훕터널(U33)

																									
위치		STA. 173K078-083			선별		T2		위치		보조		위치		STA. 173K083-093			선별		T1		위치		보조	
내용		균열						Cw= 0.3/1.0					내용		균열						Cw= 0.3/2.0				
																									
위치		STA. 173K083-093			선별		T1		위치		보조		위치		STA. 173K103-113			선별				위치		채움	
내용		균열						Cw= 0.3/1.0					내용		균열						Cw= 0.3/2.0				
																									
위치		STA. 173K113-123			선별				위치		채움		위치		STA. 173K133-143			선별		T2		위치		보조	
내용		균열						Cw= 0.3/2.0					내용		균열						Cw= 0.3/0.5				

											
위치	STA. 173K173-183	선별	T1	위치	보조	위치	STA. 173K173-183	선별	T2	위치	보조
내용	균열		Cw= 0.3/0.6			내용	균열		Cw= 1.0/1.0		
											
위치	STA. 173K183-193	선별	T1	위치	보조	위치	STA. 173K183-193	선별	T1	위치	보조
내용	균열		Cw= 3.0/1.0			내용	균열		Cw= 0.3/1.0		
											
위치	STA. 173K213-223	선별	T2	위치	보조	위치	STA. 173K223-333	선별	T1	위치	보조
내용	균열		Cw= 3.0/1.0			내용	파손		A= 0.3x0.6		

							
위치	STA. 173K268-278	선별	T2				
내용	균열		Cw= 3.0/1.0		내용		
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		
위치		선별		위치		선별	
내용					내용		