




63. 고통고가(B65)




위치	STA. 174K042-050	선별	T2	위치	TCL
내용	균열 (2EA)	Cw= 0.2/0.3			




위치	STA. 174K082-090	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.2/0.6			




위치	STA. 174K099-106	선별	T2	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/0.4			



위치	STA. 174K138-146	선별	T2	위치	TCL
내용	균열 (2EA)	Cw= 0.3/0.4			



위치	STA. 174K146-154	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.2/0.3			




위치	STA. 174K146-154	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/0.4			



위치	STA. 174K162-170	선별	T2	위치	침목	위치	STA. 174K234-242	선별	T21	위치	침목
내용	경계부 균열		Cw= 0.6/0.4	내용	파손		A= 0.1x0.2				



위치	STA. 174K250-258	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 174K282-290	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4	내용	균열 (2EA)		Cw= 0.3/0.4				




위치	STA. 174K282-290	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 174K290-298	선별	T2	위치	TCL
내용	균열 (2EA)		Cw= 0.3/0.4	내용	균열		Cw= 0.1/0.4				




위치	STA. 174K314-322	선별	T1	위치	침목
내용	경계부 균열		Cw= 0.2/2.3		




위치	STA. 174K354-362	선별	T1	위치	PCL
내용	파손		A= 0.1x0.1		




위치	STA. 174K362-370	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		




위치	STA. 174K410-418	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.3		



위치	STA. 174K418-426	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		



위치	STA. 174K434-442	선별		위치	채움
내용	균열		Cw= 0.2/2.0		

											
위치	STA. 174K442-450	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 174K1450-458	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4			내용	균열		Cw= 0.2/0.4		
위치		선별		위치		위치		선별		위치	
내용						내용					
위치		선별		위치		위치		선별		위치	
내용						내용					